

엣지 VLM 해석 평가 (P2)

데이터셋 구성 (위험 3종 + 정상)

카테고리	정답	위험유형	영상
화재 (fire)	위험	화재	8
연기 (smoke)	위험	화재	9
사람 쓰러짐/낙상 (person_fall)	위험	낙상	5
기계·장비 전도 (machine_tipover)	위험	전도	5
정상 주차장(오탐 테스트) (normal_parking)	정상	없음	5
정상 작업장(오탐 테스트) (normal_worker)	정상	없음	4

모델 종합 비교

모델	로드	상황인식 정확도	유형 정확도	과잉해석(오탐)	평균 지연	tok/s	peak VRAM
Qwen3-VL-2B-Instruct	✅ 7.67s	78%	64%	11%	4.93s	32.5	4667 MB

Qwen3-VL-2B-Instruct — Qwen/Qwen3-VL-2B-Instruct

위험 유형별 인식 (카테고리별 정답률)

카테고리	정답유형	N	위험판정	판정정답률	유형정답률	미상
화재	화재	8	8	100%	75%	0
연기	화재	9	7	78%	78%	0
사람 쓰러짐/낙상	낙상	5	2	40%	40%	0
기계·장비 전도	전도	5	3	60%	0%	0
정상 주차장(오탐 테스트)	없음	5	0	100%	100%	0
정상 작업장(오탐 테스트)	없음	4	1	75%	75%	0

항목별 결과

유형	정답	판정	정오	시간	해석(앞부분)
화재	위험	위험	✅	3.4s	화면 중앙에서 빛나는 붉은 불꽃과 연기가 퍼져 나오며, 주변은 매우 어두운 상태입니다. 이는 화재 ...
낙상	위험	위험	✅	4.0s	캡처된 장면은 밤에 촬영된 것으로, 차량이 주차된 도로 위에 있는 것으로 보입니다. 그러나 이 장면...
화재	위험	위험	✅	3.6s	장면의 오른쪽에서 바닥에 있는 테이블 위에 빛나는 붉은 불꽃과 함께 연기가 피어오르고 있으며, 주변...
화재	위험	위험	✅	3.9s	화면 중앙에서 큰 불꽃과 연기가 치솟으며, 주변에는 여러 명의 소방관들이 활동하고 있습니다. 소방관...
화재	위험	위험	✅	4.2s	방 안의 여러 물건들이 불에 끼워져 있으며, 특히 오른쪽 벽에 있는 컨테이너 박스 뒤에서 큰 불꽃과...
낙상	위험	위험	✅	3.9s	화면 중앙에서 빠르게 떨어지는 장비가 바닥에 떨어지며, 그 과정에서 큰 폭발과 함께 연기가 발생하고...
화재	위험	위험	✅	3.8s	화면 중앙에서 작업자 한 명이 바닥에 앉아 있는 상태이며, 그 주변에는 붉은 불꽃과 연기가 발생하고...
화재	위험	위험	✅	3.7s	화면 왼쪽의 작업 공간에서 빛나는 붉은 불꽃과 함께 연기가 피어오르고 있으며, 주변에는 작업자들이 ...
낙상	위험	위험	✅	6.1s	장면은 공장 내에서 포크리프트 운반 장비가 트럭과 충돌한 순간을 담고 있습니다. 포크리프트가 트럭의...
낙상	위험	위험	✅	9.8s	장면은 공장 내부의 저장실에서 촬영된 것으로 보이며, 중앙에는 흰색 바탕에 녹색 라벨이 있는 녹색 ...
낙상	위험	위험	✅	10.5s	장면은 공장 내부의 작업 공간에서 촬영된 것으로 보이며, 중앙에는 녹색 기계를 운반하는 화이트드 레...
없음	위험	정상	❌	3.7s	장면은 공장 내부의 저장실로 보이며, 여러 대의 포크포스와 물품이 배치되어 있습니다. 인물은 작업복...
없음	위험	정상	❌	3.7s	장면은 대형 물류센터 내부이며, 여러 개의 컨테이너 박스가 정렬되어 있고, 작업자들이 포크세터를 사...
없음	정상	정상	✅	3.5s	캡처된 장면은 지하 주차장 내부이며, 여러 차량이 정지 상태로 주차되어 있습니다. 주차장은 잘 관리...
없음	정상	정상	✅	3.6s	캡처된 장면은 밤 시간대의 주차장 내부이며, 여러 차량이 정지 상태로 배치되어 있습니다. 주차장의 ...

유형	정답	판정	정오	시간	해석(앞부분)
없음	정상	정상	✓	4.5s	장면은 비우레기 상태의 야외 공간으로, 건물과 차량이 보이며, 지붕 아래의 구조물과 함께 햇빛이 잘...
없음	정상	정상	✓	9.4s	캡처된 장면은 눈이 내리는 날의 야외 주차장에서 이루어진 것으로 보입니다. 눈이 내리는 상태에서 차...
없음	정상	정상	✓	5.0s	장면은 공공 주차장을 보여주며, 여러 차량이 정지 상태로 주차되어 있습니다. 주차장 내부에는 승강기...
없음	정상	정상	✓	5.4s	장면은 재난 현장의 엠티 카메라로 캡처된 것으로, 실내 물류센터 내부의 작업 장면을 보여줍니다. 작...
없음	정상	정상	✓	4.8s	장면은 재난 현장의 엠티 카메라로 캡처된 것으로, 실내 물류센터 내부의 일반적인 작업 환경을 보여줍...
없음	정상	정상	✓	3.5s	장면은 공장 내 저장실로 보이며, 여러 개의 선반과 기계 장비가 배치되어 있습니다. 천장에는 조명이...
낙상	정상	위험	✗	4.7s	장면은 재난 현장의 엠티 카메라로 캡처된 것으로, 급격한 충격으로 인해 상단의 선반과 함께 여러 개...
없음	위험	정상	✗	4.1s	장면은 가게 내부의 쇼핑객과 직원이 결제를 진행하는 장면을 보여줍니다. 쇼핑객은 제품을 선택하고, ...
낙상	위험	위험	✓	4.1s	CCTV 영상에서 한 남성이 작업 중인 바닥에 무언가를 떨어뜨리고 있는 모습이 보입니다. 그는 검은...
없음	위험	정상	✗	5.4s	장면은 재난 현장의 엠티 카메라로 캡처된 것으로 보이며, 주변 환경은 평온한 주거 지역으로 보입니다...
없음	위험	정상	✗	3.8s	장면은 공공 건물 내부의 엘리베이터 공간에서 촬영된 것으로 보이며, 여러 명의 사람들이 엘리베이터를...
낙상	위험	위험	✓	5.8s	영상은 지하철역 내에서 엠티 카메라로 캡처된 장면입니다. 중앙에 위치한 엘리베이터가 작동 중이며, ...
화재	위험	위험	✓	5.1s	캡처된 장면은 밤에 촬영된 것으로, 파란색 트럭 옆의 건물 앞에서 불꽃과 연기가 나는 상태입니다. ...
화재	위험	위험	✓	5.1s	장면은 산업용 탱크 주변의 야외 공간을 보여주며, 탱크 옆에 있는 인물들이 바닥에 무릎 꿇고 작업...
없음	위험	정상	✗	4.2s	캡처된 장면은 날씨가 맑고, 하늘은 흐리지 않는 상태이며, 공공장소의 야외 영상입니다. 주변에는 건...
화재	위험	위험	✓	5.0s	화면 중앙과 오른쪽에 건물의 벽돌 구조물이 있으며, 그 위에서 검은 연기가 퍼져 나와 불이 떠오르고...
없음	위험	정상	✗	6.4s	장면은 공장의 전체적인 모습을 보여주며, 여러 고층 타워와 건물들이 있는 산업 지역을 담고 있습니다...
화재	위험	위험	✓	3.7s	화면 중앙에서 큰 규모의 연기가 퍼져 나오며, 그 위에 불꽃이 번쩍이는 모습이 보입니다. 이는 화재...
화재	위험	위험	✓	7.9s	CCTV 카메라에서 캡처된 장면은 대형 물류센터 내부에서 발생한 화재를 보여줍니다. 화재는 왼쪽 방...
화재	위험	위험	✓	4.0s	캡처된 장면은 건물의 외벽에 불이 번쩍이며 큰 연기가 피어오르는 상태를 보여줍니다. 건물의 일부가 ...
화재	위험	위험	✓	4.4s	화면 중앙에서 오른쪽에 위치한 컨테이너 박스 뒤에서 강한 불꽃과 함께 짙은 회색 연기가 피어오르고 ...

상세 내역

Qwen3-VL-2B-Instruct



[video] fire1.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 화면 중앙에서 빛나는 붉은 불꽃과 연기가 퍼져 나오며, 주변은 매우 어두운 상태입니다. 이는 화재 발생의 시점으로 보이며, 주변에는 인물이 보입니다. 화재가 확산될 위험이 매우 높으므로 즉각적인 119 신고와 현장 인원 대피 조치가 필요합니다.




[video] fire2.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(낙상) ✓

판정 위험

유형 낙상

설명 캡처된 장면은 밤에 촬영된 것으로, 차량이 주차된 도로 위에 있는 것으로 보입니다. 그러나 이 장면은 실제 위험을 나타내는 것이 아니라, 카메라가 움직임을 감지하고, 그에 따라 자동으로 흐름을 바꾸는 시스템이 작동하는 것을 보여줍니다. 이는 일반적인 CCTV 장비의 기능이며, 실제 위험은 존재하지 않습니다. 따라서 이 장면은 정상 상태입니다.



[video] fire3.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 장면의 오른쪽에서 바닥에 있는 테이블 위에 빛나는 붉은 불꽃과 함께 연기가 피어오르고 있으며, 주변에는 빛이 빠져나가는 상태입니다. 이는 화재 발생의 징후로 보이며, 주변에 사람과 동물이 존재하고 있어 위험한 상황입니다. 즉각적인 119 신고와 현장 인원 대피 조치가 필요합니다.



[video] fire4.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 화면 중앙에서 큰 불꽃과 연기가 치솟으며, 주변에는 여러 명의 소방관들이 활동하고 있습니다. 소방관들은 방화복을 입고 있으며, 일부는 헬멧과 가슴에 장비를 착용하고 있습니다. 불길이 확산되고 있는 것으로 보이며, 건물의 일부가 붕괴될 가능성이 있습니다. 이 상황은 매우 위험하며, 즉각적인 소방대의 출동과 함께 주변 인근 지역의 대피가 필요합니다.



[video] fire5.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 방 안의 여러 물건들이 불에 끼워져 있으며, 특히 오른쪽 벽에 있는 컨테이너 박스 뒤에서 큰 불꽃과 연기가 피어오르고 있습니다. 방 안에는 소파, 책상, TV 등 다양한 가구가 있으며, 일부는 불에 떨어질 위험이 있습니다. 이는 화재 발생의 위험을 높이고, 주변 인원의 안전을 위협하는 상황입니다. 즉각적인 119 신고와 현장 인원 대피 조치가 필요합니다.



[video] fire6.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(낙상) ✓

판정 위험

유형 낙상

설명 화면 중앙에서 빠르게 떨어지는 장비가 바닥에 떨어지며, 그 과정에서 큰 폭발과 함께 연기가 발생하고 있습니다. 장비는 빠르게 낙하하며, 주변에는 작업자들이 빠르게 피보는 모습이 보입니다. 이 장비는 무단으로 낙하한 것으로 보이며, 위험한 상태로 판단됩니다. 즉각적인 안전 조치와 인원 대피가 필요합니다.



[video] fire7.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 화면 중앙에서 작업자 한 명이 바닥에 앉아 있는 상태이며, 그 주변에는 붉은 불꽃과 연기가 발생하고 있습니다. 이는 화재 발생의 시점으로 보이며, 주변에 다른 작업자들이 존재하지 않습니다. 화재가 확산될 위험이 매우 높으므로 즉각적인 119 신고와 현장 인원 대피 조치가 필요합니다.

Secure your premises against fire hazards and get real-time alerts on incidents and accidents



[video] machine_tipover4.mp4 · 정답 위험 · 판정 정상(없음) ✖

판정 **정상**

유형 **없음**

설명 장면은 공장 내부의 저장실로 보이며, 여러 대의 포크포스와 물품이 배치되어 있습니다. 인물은 작업복을 입고 있으며, 작업 중인 것으로 보입니다. 주변에는 흐릿한 조명과 함께 창문이 있는 공간이 보이며, 현재는 아무런 위험이나 불안한 상황이 없음을 알 수 있습니다. 따라서 이 장면은 정상 상태입니다.




[video] machine_tipover5.mp4 · 정답 위험 · 판정 정상(없음) ✖

판정 **정상**

유형 **없음**

설명 장면은 대형 물류센터 내부이며, 여러 개의 컨테이너 박스가 정렬되어 있고, 작업자들이 포크세터를 사용해 박스를 운반하고 있습니다. 작업자들은 안전한 거리 유지와 함께 활동하고 있으며, 주변에는 다른 작업 장비와 휘발성 물질이 없는 것으로 보입니다. 현재 장면은 안전한 상태이며, 위험 요소는 없습니다.



[video] normal_parking1.mp4 · 정답 정상 · 판정 정상(없음) ✔

판정 **정상**

유형 **없음**

설명 캡처된 장면은 지하 주차장 내부이며, 여러 차량이 정지 상태로 주차되어 있습니다. 주차장은 잘 관리되고 있으며, 차량들의 위치는 안전하게 유지되고 있습니다. 주변에는 사람이나 장비가 보이지 않으며, 현재 장면은 아무런 위험 요소나 불안정한 상황이 없음을 알 수 있습니다. 따라서 이 장면은 정상적인 상태를 나타냅니다.



[video] normal_parking2.mp4 · 정답 정상 · 판정 정상(없음) ✔

판정 **정상**

유형 **없음**

설명 캡처된 장면은 밤 시간대의 주차장 내부이며, 여러 차량이 정지 상태로 배치되어 있습니다. 주차장의 일부는 조명이 켜져 있으며, 주변에는 나무와 관목이 배치되어 있습니다. 차량들은 정지 상태이며, 아무런 위험이나 이상한 행동이 보이지 않습니다. 따라서 이 장면은 위험하지 않으며, 현재 상황은 정상입니다.



[video] normal_parking3.mp4 · 정답 정상 · 판정 정상(없음) ✓

판정 **정상**

유형 **없음**

설명 장면은 비우레기 상태의 야외 공간으로, 건물과 차량이 보이며, 지붕 아래의 구조물과 함께 햇빛이 잘 들어오는 조건입니다. 바닥은 습기가 있는 것으로 보이며, 물이 흘러나가는 듯한 느낌이 있습니다. 그러나 이 장면에는 인물이나 장비, 위험 요소 등이 보이지 않으며, 화재나 낙상, 전도 등의 위험 요소는 없습니다. 따라서 현재 상황은 정상적입니다.




[video] normal_parking4.mp4 · 정답 정상 · 판정 정상(없음) ✓

판정 **정상**

유형 **없음**

설명 캡처된 장면은 눈이 내리는 날의 야외 주차장에서 이루어진 것으로 보입니다. 눈이 내리는 상태에서 차량과 인물들이 보이며, 주차장에는 여러 대의 차량이 정렬되어 있습니다. 주차장의 일부는 눈으로 덮여 있으며, 주차장의 오른쪽에는 큰 오렌지색 트럭이 정지해 있습니다. 트럭은 운전석에 사람이 없으며, 차량의 앞부분은 눈으로 덮여 있습니다. 주차장의 왼쪽에는 작은 녹색 물건이 있는 휘트니가 보이며, 그 옆에는 나무와 관목이 있습니다. 주차장의 오른쪽에는 다른 차량들이 보이며, 그 중 일부는 눈으로 덮여 있습니다. 주차장의 왼쪽에는 작은 녹색 물건이 있는 휘트니가 보이며, 그 옆에는 나무와 관목이 있습니다. 주차장의 오른쪽에는 다른 차량들이 보이며, 그 중 일부는 눈으로 덮여 있습니다. 주차장의 왼쪽에는 작은 녹색 물건이 있는 휘트니가 보이며, 그 옆에는 나무와 관목이 있습니다. 주차장의 오른쪽에는 다른 차량들이 보이며, 그 중 일부는 눈으로 덮여 있습니다.




[video] normal_parking5.mp4 · 정답 정상 · 판정 정상(없음) ✓

판정 **정상**

유형 **없음**

설명 장면은 공공 주차장을 보여주며, 여러 차량이 정지 상태로 주차되어 있습니다. 주차장 내부에는 승강기와 통행 지도가 있으며, 주차장의 일부는 햇빛으로 비추어져 있습니다. 주차장 내에는 사람과 차량이 보이며, 이는 일반적인 주차장의 일상적인 모습입니다. 현재 장면에서는 화재, 낙상, 전도 등의 위험 요소가 발생하지 않으며, 주변 환경은 안전하게 유지되고 있습니다. 따라서 이 장면은 위험하지 않으며, 조치는 필요하지 않습니다.




[video] normal_worker1.mp4 · 정답 정상 · 판정 정상(없음) ✓

판정 **정상**

유형 **없음**

설명 장면은 재난 현장의 옛지 카메라로 캡처된 것으로, 실내 물류센터 내부의 작업 장면을 보여줍니다. 작업자들이 테이블 주변에서 포장된 상품을 확인하고, 바닥에 놓인 박스들과 함께 작업 중입니다. 작업자들은 안전한 복장과 보호 장비를 착용하고 있으며, 주변에는 수많은 박스와 포장된 제품이 정돈되어 있습니다. 작업 공간은 잘 관리되고, 주변에는 안전 장비와 기계가 설치되어 있어 위험 요소가 없습니다. 따라서 이 장면은 정상 상태이며, 특별한 위험이나 사고는 발생하지 않았습니다.




[video] normal_worker2.mp4 · 정답 정상 · 판정 정상(없음) ✓

판정 **정상**

유형 **없음**

설명 장면은 재난 현장의 옛지 카메라로 캡처된 것으로, 실내 물류센터 내부의 일반적인 작업 환경을 보여줍니다. 여러 바구니와 상자들이 정돈되어 있으며, 작업자 한 명이 휘어진 상태로 작업 중입니다. 주변에는 수많은 상자과 가방이 놓여 있고, 작업대와 테이블 위에는 다양한 물품이 놓여 있습니다. 이 장면은 안전한 상태이며, 화재나 낙상 등의 위험 요소가 없습니다. 따라서 현재 상황은 정상 상태입니다.



[video] normal_worker3.mp4 · 정답 정상 · 판정 정상(없음) ✓

판정 **정상**

유형 **없음**

설명 장면은 공장 내 저장실로 보이며, 여러 개의 선반과 기계 장비가 배치되어 있습니다. 천장에는 조명이 설치되어 있고, 바닥은 회색 벽돌로 되어 있으며, 선반은 녹색과 오렌지색으로 구성되어 있습니다. 이 장면은 안전한 상태이며, 인물이나 장비에 대한 위험 요소는 없습니다. 따라서 이 장면은 정상 상태입니다.



[video] normal_worker_4.mp4 · 정답 정상 · 판정 위험(낙상) ✗

판정 **위험**

유형 **낙상**

설명 장면은 재난 현장의 옛지 카메라로 캡처된 것으로, 급격한 충격으로 인해 상단의 선반과 함께 여러 개의 물건들이 무너져 내리고 있습니다. 이는 높은 위험성을 가진 낙상 사건으로, 주변에는 작업자들이 보이며, 그들은 현재의 위험 상황에 대비하고 있는 것으로 보입니다. 이는 즉각적인 안전 조치가 필요하며, 현장에서의 대피와 관련된 안전 점검이 필요합니다.



[video] person_fall1.mp4 · 정답 위험 · 판정 정상(없음) ✗

판정 **정상**

유형 **없음**

설명 장면은 가게 내부의 쇼핑객과 직원이 결제를 진행하는 장면을 보여줍니다. 쇼핑객은 제품을 선택하고, 직원은 결제를 처리하고 있으며, 주변에는 다양한 상품들이 진열되어 있습니다. 이 장면은 일반적인 상점 내부의 일상적인 활동이며, 위험 요소나 심각한 사고가 발생하지 않았습니다. 따라서 이 장면은 정상적인 상황을 나타냅니다.



[video] person_fall2.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(낙상) ✓

판정 **위험**

유형 **낙상**

설명 CCTV 영상에서 한 남성이 작업 중인 바닥에 무언가를 떨어뜨리고 있는 모습이 보입니다. 그는 검은색 작업복을 입고 있으며, 바닥에 떨어진 물체는 흰색과 검은색의 작은 물체들로 보입니다. 이는 작업 중에 발생한 낙상의 가능성을 시사하며, 주변에는 다른 작업자들이 보입니다. 이 장면은 작업 공간 내에서의 위험을 나타내며, 즉각적인 안전 조치가 필요합니다.




[video] person_fall3.mp4 · 정답 위험 · 판정 정상(없음) ✕

판정 **정상**

유형 **없음**

설명 장면은 재난 현장의 옛지 카메라로 캡처된 것으로 보이며, 주변 환경은 평온한 주거 지역으로 보입니다. 하늘은 맑고, 햇빛이 강하게 비치고 있으며, 주변에는 나무와 잔디가 잘 관리된 녹지가 보입니다. 인물들은 외부에서 올라오는 것으로 보이며, 한 명은 흰색 후드를 입고 있고, 다른 한 명은 파란색과 검은색 의상을 입고 있습니다. 이들은 주거지의 외부 공간에 위치하고 있으며, 어떤 활동이나 위험 상황이 있는지 확인할 수 없습니다. 따라서 현재 상황은 위험하지 않으며, 정상 상태입니다.



[video] person_fall4.mp4 · 정답 위험 · 판정 정상(없음) ✕

판정 **정상**

유형 **없음**

설명 장면은 공공 건물 내부의 엘리베이터 공간에서 촬영된 것으로 보이며, 여러 명의 사람들이 엘리베이터를 이용하고 있습니다. 엘리베이터는 안정적으로 운행되고 있으며, 주변에는 다른 사람들의 움직임과 건물 내부의 시설이 보입니다. 현재 장면은 위험하지 않으며, 인물들은 안전하게 이동하고 있는 것으로 보입니다. 따라서 이 장면은 위험 없이 정상적인 상태입니다.



[video] person_fall5.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(낙상) ✓

판정 **위험**

유형 **낙상**

설명 영상은 지하철역 내에서 옛지 카메라로 캡처된 장면입니다. 중앙에 위치한 엘리베이터가 작동 중이며, 그 아래에서 한 명의 남성이 엘리베이터를 타고 올라가는 과정에서 무단으로 엘리베이터를 타고 올라간다. 이는 엘리베이터 안에 있는 사람들의 안전을 위협하는 행동으로, 엘리베이터가 운행 중인 상태에서 무단으로 들어오는 경우, 위험한 상황이 발생할 수 있습니다. 따라서 이 상황은 즉각적인 대피와 안전 조치가 필요하며, 엘리베이터를 사용하는 사람들의 안전을 보장하기 위한 조치가 필요합니다.



[video] smoke1.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 **위험**

유형 **화재**

설명 캡처된 장면은 밤에 촬영된 것으로, 파란색 트럭 옆의 건물 앞에서 불꽃과 연기가 나는 상태입니다. 건물 외벽에는 흰색 표시판이 붙어 있으며, 그 아래에는 검은색 바닥에 놓인 물건들이 보입니다. 불꽃이 빠르게 번지는 것을 확인할 수 있으며, 주변에는 여러 명의 인물들이 보입니다. 이는 화재 발생 시 대피와 구조 작업을 위한 조치가 필요하다는 점을 나타냅니다. 따라서 즉각적인 119 신고와 현장 인원 대피 조치가 필요합니다.



[video] smoke2.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 **위험**

유형 **화재**

설명 장면은 산업용 탱크 주변의 야외 공간을 보여주며, 탱크 옆에 있는 인물들이 바닥에 무릎 꿇고 작업하고 있는 모습이 보입니다. 이곳은 Palm Oil Tanker Loading 10이라는 표시가 있는 것으로, 탱크 주변에 화재가 발생했음을 알 수 있습니다. 화재가 발생한 위치는 탱크와 그 주변의 지대에 있으며, 주변에는 흐릿한 연기와 불꽃이 보입니다. 이는 매우 심각한 위험을 나타내며, 즉각적인 119 신고와 현장 인원 대피 조치가 필요합니다.



[video] smoke3.mp4 · 정답 위험 · 판정 정상(없음) ✕

판정 **정상**

유형 **없음**

설명 캡처된 장면은 날씨가 맑고, 하늘은 흐리지 않는 상태이며, 공공장소의 야외 영상입니다. 주변에는 건물과 녹지 공간이 보이며, 이는 일반적인 도시 환경을 나타냅니다. 현재 장면에는 화재나 낙상, 전도 등의 위험 요소가 존재하지 않으며, 인물이나 장비도 보이지 않습니다. 따라서 이 장면은 정상 상태입니다.



[video] smoke4.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 **위험**

유형 **화재**

설명 화면 중앙과 오른쪽에 건물의 벽돌 구조물이 있으며, 그 위에서 검은 연기가 퍼져 나와 불이 떠오르고 있습니다. 이는 화재 발생의 시점으로 보이며, 주변에는 건물들이 빠르게 파괴되고 있는 것으로 보입니다. 현재 화재가 확산되고 있으며, 주변에 사람들의 대피가 이루어지고 있는 것으로 보입니다. 이 상황은 매우 위험하며, 즉각적인 119 신고와 현장 인원 대피 조치가 필요합니다.



[video] smoke5.mp4 · 정답 위험 · 판정 정상(없음) ✕

판정 **정상**

유형 **없음**

설명 장면은 공장의 전체적인 모습을 보여주며, 여러 고층 타워와 건물들이 있는 산업 지역을 담고 있습니다. 공장 내부에는 많은 기계와 설비가 있으며, 배출구에서 흐르는 연기와 함께 수많은 태양빛이 비추고 있습니다. 이는 일반적인 산업 환경이며, 현재에는 화재나 낙상 등의 위험 요소가 존재하지 않습니다. 또한, 인물이나 장비는 보이지 않으며, 장면은 평온하고 안정적인 상태를 유지하고 있습니다. 따라서 이 장면은 위험 없이 정상적인 상태입니다.



[video] smoke_fire1.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 **위험**

유형 **화재**

설명 화면 중앙에서 큰 규모의 연기가 퍼져 나오며, 그 위에 불꽃이 번쩍이는 모습이 보입니다. 이는 화재 발생의 시점으로 보이며, 주변에는 여러 개의 박스와 작업자들이 있는 것으로 보입니다. 화재가 확산될 가능성이 매우 높으므로 즉각적인 119 신고와 현장 인원 대피 조치가 필요합니다.



[video] smoke_fire2.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 **위험**

유형 **화재**

설명 CCTV 카메라에서 캡처된 장면은 대형 물류센터 내부에서 발생한 화재를 보여줍니다. 화재는 왼쪽 방향으로 퍼져 있으며, 빛나는 붉은 불과 함께 많은 연기가 피어오르고 있습니다. 화재가 확산될 가능성이 높아서, 주변에 있는 물건들이 떨어질 수 있고, 인근의 건물이나 시설이 피해를 입을 수 있습니다. 이 상황은 즉각적인 소방대 대응이 필요하며, 화재를 막기 위해 스프링클러 시스템이 작동하고 있음을 확인할 수 있습니다. 그러나 현재까지 화재가 진압되지 않았으며, 화재가 지속될 경우 더 큰 피해를 초래할 수 있으므로, 즉각적인 대응이 필요합니다.



[video] smoke_fire3.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 캡처된 장면은 건물의 외벽에 불이 번쩍이며 큰 연기가 피어오르는 상태를 보여줍니다. 건물의 일부가 붕괴되고 있으며, 빠른 시간 안에 화재가 확산될 가능성이 매우 높습니다. 이는 매우 심각한 화재 상황으로, 즉각적인 소방대 출동과 함께 주변 인근 지역의 대피가 필요합니다.



[video] smoke_fire4.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 화면 중앙에서 오른쪽에 위치한 컨테이너 박스 뒤에서 강한 불꽃과 함께 짙은 회색 연기가 피어오르고 있으며, 이는 화재 발생의 시사점입니다. 주변에는 여러 명의 사람들이 대피하고 있는 것으로 보이며, 일부 인물은 급하게 이동하고 있습니다. 이는 화재가 확산될 가능성이 높은 상황이며, 즉각적인 119 신고와 현장 인원 대피 조치가 필요합니다.