
# CASA ÁNGEL · ESTRUCTURA · CASOS DE REVISIÓN · 1/7


**Caso 01, Caso 02, Caso 03, Caso 04**

### Caso 01 · Ascensor · cerramiento vidriado sobre muro de ho 1:30





**Observación:** Caso ya documentado en Aberturas R3: el muro cortina MC-1020586 se solapa con el muro de hormigón 364138 y hay…
**Propuesta:** Definir con estructura si el vano del ascensor es un hueco en el tabique de hormigón (recorte del muro) o un c…
**Sin corrección geométrica (pendiente de aprobación).**

### Caso 02 · Solape / unión inconsistente en elementos estruc 1:30





**Observación:** A wall and a room separation line overlap. One of them may be ignored when Revit finds room boundaries. Shorte…
**Propuesta:** Revisar en planta y corte: unir o recortar (Cut/Join Geometry) solo después de validar cuál elemento manda; no…
**Sin corrección geométrica (pendiente de aprobación).**

### Caso 03 · Solape / unión inconsistente en elementos estruc 1:40




**Observación:** Highlighted walls overlap. One of them may be ignored when Revit finds room boundaries. Use Cut Geometry to em…
**Propuesta:** Revisar en planta y corte: unir o recortar (Cut/Join Geometry) solo después de validar cuál elemento manda; no…
**Sin corrección geométrica (pendiente de aprobación).**

### Caso 04 · Solape / unión inconsistente en elementos estruc 1:40




**Observación:** Highlighted walls overlap. One of them may be ignored when Revit finds room boundaries. Use Cut Geometry to em…
**Propuesta:** Revisar en planta y corte: unir o recortar (Cut/Join Geometry) solo después de validar cuál elemento manda; no…
**Sin corrección geométrica (pendiente de aprobación).**

**Estructura: documentación sobre geometría nativa. Códigos MH/VE/LO/PL escritos también en el parámetro Mark del modelo. Cotas en metros; largos y vanos anclados a extremos (no asociativos). Losas L01.00 de PA/PE: a confirmar.**


https://ezeader.myportfolio.com/ezequiel-ader

Consultant
Address
Address
Phone
Fax
e-mail

Consultant
Address
Address
Phone
Fax
e-mail

Consultant
Address
Address
Phone
Fax
e-mail

Consultant
Address
Address
Phone
Fax
e-mail


| No. | Description | Date |
|---|---|---|
| | | |

Angel Luis Brusca

CASA ANGEL

EST-REV-01

| | |
|---|---|
| Project number | 0001 |
| Date | 18 de Agosto, 2025 |
| Drawn by | Author |
| Checked by | Checker |

Estructura · REV-01

| | |
|---|---|
| Scale | As indicated |

10/23/2026 7:07:30 PM