
CASA ÁNGEL · ESTRUCTURA · CASOS DE REVISIÓN · 1/7


Caso 01, Caso 02, Caso 03, Caso 04

Caso 01 · Ascensor · cerramiento vidriado sobre muro de ho 1:30




Observación: Caso ya documentado en Aberturas R3: el muro cortina MC-1020586 se solapa con el muro de hormigón 364138 y hay…
Propuesta: Definir con estructura si el vano del ascensor es un hueco en el tabique de hormigón (recorte del muro) o un c…
Sin corrección geométrica (pendiente de aprobación).

Caso 02 · Solape / unión inconsistente en elementos estruc 1:30




Observación: A wall and a room separation line overlap. One of them may be ignored when Revit finds room boundaries. Shorte…
Propuesta: Revisar en planta y corte: unir o recortar (Cut/Join Geometry) solo después de validar cuál elemento manda; no…
Sin corrección geométrica (pendiente de aprobación).

Caso 03 · Solape / unión inconsistente en elementos estruc 1:40



Observación: Highlighted walls overlap. One of them may be ignored when Revit finds room boundaries. Use Cut Geometry to em…
Propuesta: Revisar en planta y corte: unir o recortar (Cut/Join Geometry) solo después de validar cuál elemento manda; no…
Sin corrección geométrica (pendiente de aprobación).

Caso 04 · Solape / unión inconsistente en elementos estruc 1:40



Observación: Highlighted walls overlap. One of them may be ignored when Revit finds room boundaries. Use Cut Geometry to em…
Propuesta: Revisar en planta y corte: unir o recortar (Cut/Join Geometry) solo después de validar cuál elemento manda; no…
Sin corrección geométrica (pendiente de aprobación).

Estructura: documentación sobre geometría nativa. Códigos MH/VE/LO/PL solo como anotación (no se escribieron en el modelo). Cotas en metros; largos y vanos anclados a extremos (no asociativos). Losas LO1.00 de PA/PE: a confirmar.

https://ezeader.myportfolio.com/ezequiel-ader

Consultant
Address
Address
Phone
Fax
e-mail

Consultant
Address
Address
Phone
Fax
e-mail

Consultant
Address
Address
Phone
Fax
e-mail

Consultant
Address
Address
Phone
Fax
e-mail

No.	Description	Date

Angel Luis Brusca

CASA ANGEL

EST-REV-01

Project number	0001
Date	18 de Agosto, 2025
Drawn by	Author
Checked by	Checker

Estructura · REV-01

Scale	As indicated

10/23/2026 6:00:44 PM