Comune di TALEGGIO

Provincia di Bergamo

VARIANTE N°4 AL P.R.G. PER IL RECUPERO DELL'EDILIZI A RURALE

N°scheda	392	Quadrante	5B	Tavola	4D	Mappale:	1136-4130-4131---

Località:	Costa d'Olda
Proprietari:	BELOTTI CESARE ed altri (vedi visura catastale) TESTORI CESARINA ed altri (vedi visura catastale)

Stato di Conserv.	Rilevamento	Rilevatore
Mediocre	15/04/2006	

Stato di Fatto	Superf. Lotto	Super. coperta	Altezza	Vol. fuori terra	Piani fuori terra
	0	0	0	0	0

Prescrizioni d'intervento	
Grado d'intervento	
B2	

Dati Demografici

AGRICOLTURA	Abband.
UNITA' N°	1

Analisi strutturale e architettonica degli edifici

B. Tipo di copertura	SC:	N.C.
B1. A falde in materiale litoide (Piode spesse)		
B9. Tetto crollato		

D. Strutture di gronda	SC:	N.C.
D2. In pietra		

F. Murature d'ambito	SC:	N.C.
F4. In rasopietra		

J. Cornici strutture finestre	SC:	Mediocre
J2. Architrave in pietra		
Piedritti in rasopietra		

K. Cornici strutture Porte	SC:	Mediocre
K1. Architrave in legno		
Piedritti in rasopietra		

V. Destinazioni d'uso area di pertinenza
V4. Bosco
V5. Prati

N. Valore architettonico
N4. Ambientale
S. Possibilità di recupero
S.2 Difficile

P. Destinazione d'uso attuale dell'edificio
P2. Ex-agricolo

N°scheda	392	Quadrante	5B	Tavola	4D	Mappale:	1136-4130-4131---