Comune di TALEGGIO

Provincia di Bergamo

VARIANTE N°4 AL P.R.G. PER IL RECUPERO DELL'EDILIZI A RURALE

N°scheda	393	Quadrante	5B	Tavola	4D	Mappale:	4175-4130----

Località:	Col d'Olda
Proprietari:	TESTORI CESARINA ed altri (vedi visura catastale)

Stato di Conserv.	Rilevamento	Rilevatore
Pessimo	15/04/2006	

Stato di Fatto	Superf. Lotto	Super. coperta	Altezza	Vol. fuori terra	Piani fuori terra
	0	0	0	0	0

Prescrizioni d'intervento

Mantenimento o ripristino della finitura della muratura in rasopietra in analoga colorazione esistente; rifacimento della copertura con caratteristica geometrica tradizionale (pendenza, sporto di gronda); ricostruzione del manto di copertura in piode o materiale litoide o in coppi in laterizio; mantenimento delle cornici in pietra delle aperture.

Grado d'intervento

B2

Dati Demografici

AGRICOLTURA	Abband.
UNITA' N°	1

Analisi strutturale e architettonica degli edifici

B. Tipo di copertura	**SC:**	N.C.
B9. Tetto crollato		
F. Murature d'ambito	**SC:**	Pessimo
F4. In rasopietra		
H. Oscuramento	**SC:**	N.C.
H6. Senza sistemi di oscuramento		
J. Cornici strutture finestre	**SC:**	Mediocre
J2. Architrave in pietra		
J7. Piedritti in pietra		
K. Cornici strutture Porte	**SC:**	Mediocre
K2. Architrave in pietra		
K7. Piedritti in pietra		
O. Particolari in genere		
O7. Aperture trilitiche		
V. Destinazioni d'uso area di pertinenza		
V4. Bosco		
V5. Prati		
N. Valore architettonico		
N4. Ambientale		
P. Destinazione d'uso attuale dell'edificio		
P2. Ex-agricolo		
S. Possibilità di recupero		
S.2 Difficile		

Comune di TALEGGIO

Provincia di Bergamo

VARIANTE N°4 AL P.R.G. PER IL RECUPERO DELL'EDILIZI A RURALE

N°scheda	393	Quadrante	5B	Tavola	4D	Mappale:	4175-4130----