


Ubicación



Tipo de estructura: Casa de tres pisos

Dirección: Ferrari 78

Coordenadas: -33.048252, -71.620539

Estado de Conservación: **DEGRADADO**

Causa de degradación: Rayados

Última restauración: Enero de 2015

Autor/a

Taller de Murales UCV
1969-1973
Valparaíso, Chile



Entre 1969 y 1973, Francisco Méndez y sus estudiantes del Instituto de Arte desarrollaron el Taller de Murales, recorriendo Valparaíso para intervenir muros con obras abstractas. Integraba arte y espacio urbano, materializado en la relación pintura y paisaje urbano. Alrededor de sesenta murales se realizan en distintos sectores de la ciudad puerto, actividad que para el comienzo de la dictadura, sería prohibida. Muchos de los murales fueron borrados, y algunos de los que quedaron, o parte de ellos serían heredados por el proyecto de Museo a Cielo Abierto.

Registro fotográfico



MURAL N°20 - AÑO 1972.



MURAL N°20 - AÑO 2015.

“Mural de los Alumnos del Instituto de Arte UCV”

MURAL N° 20

Autores: Alumnos de Arte UCV	Año: 1969
N° del tramo: Tramo VII	Tipo: Calle descendiente

Características

Dimensiones:	4,30 x 2,45 mts
Orientación:	Orientado a 184° S
Altura máx:	239 cm
Colores:	Azul, blanco, amarillo, violeta, anaranjado, rosa
Técnica:	Látex sobre hormigón antiguo
Corriente:	Abstracción
Soporte:	Fachada casa de tres pisos
Materialidad del soporte:	Hormigón, Ladrillo
Color del soporte:	Rojo oscuro, blanco

Obra

Una pieza en sentido vertical, que se configura en una fachada corta de esquina, que en la práctica se adapta a la punta de un inmueble hacia la vía pública y, posee una demarcada monumentalidad, otorgada por su altura sobre la perspectiva peatonal. Muestra una base azul, con un rectángulo blanco hacia arriba lleno de formas de abstracción en color y geométricas. Estas formas varían en tamaño, forma y color. Los colores escogidos con coincidentes con el paisaje urbano próximo.

Descripción

Está pensada desde un boceto de Méndez, que consideraba un mural realizado durante la época del Taller de Murales, y que había sido realizado en conjunto con sus alumnos. La configuración de las múltiples formas de diferentes características, refuerza la idea que detrás cada obra individual existe una dimensión compartida. La posición final le da el cierre, que considera a todos, y al todo.

Observaciones

Una representación que se establece como la más antigua del museo, habiendo sido realizada en el año 1969. Su ubicación contemplativa y, apoya la idea de los descansos en las trayectos hacia o desde el cerro. El estado se preserva en sus secciones superiores, mientras que en lo alcanzable persiste la práctica de rayados e intervenciones en el área de la pieza. La erosión y humedad han causado daño igualmente, con signos de descascaramiento de la cubierta en la sección izquierda.

Relación visual	Entorno
Observado desde: - Mural N°17 - Mural N°18 - Mural N°19 Desde el mural 20 se observa: - Mural N°19	Inmerso en un ambiente altamente transitado, la conjunción de las Escaleras de Rudolph, donde se hacen presente las casas de esquina, que fragmentan los accesos hacia el cerro en forma de pasajes y escaleras. La calle Ferrari desciende y encuentra al Pasaje Sta. Lucía, con veredas alternándose a escaleras a los lados. Una última visión del plan, condicionada por la calle que se curva hasta bajar.



MURAL N°20 ACTUALMENTE - AÑO 2025.

