


Ubicación



Tipo de estructura: Vivienda colectiva

Dirección: Bernardo Ramos 212-226

Coordenadas: -33.048013, -71.621721

Estado de Conservación: **CONSERVADO**

Causa de degradación: Exposición

Última restauración: Enero de 2015

“Clase de Geometría en Colores”

MURAL N° 12

Autor: Ramón Vergara

Año: 1992

N° del tramo: Tramo IV

Tipo: Área abierta-Mirador

Características

Dimensiones:	3,90 x 9,30 mts
Orientación:	Orientado a 315° NO
Altura máx:	276 cm
Colores:	Café, anaranjado, blanco, celeste, verde, amarillo
Técnica:	Óleo sobre hormigón
Corriente:	Abstracción geométrica, Neoplasticismo
Soporte:	Base inmueble colectivo de vivienda
Materialidad del soporte:	Hormigón
Color del soporte:	Gris

Autor/a



Ramón Vergara
1923-2012
Mejillones, Chile

Nace en Mejillones, Región de Antofagasta, en 1923. Egresado de la Escuela de Bellas Artes, Universidad de Chile. Realiza estudios en Brasil e Italia, donde descubre el valor de la vieja escuela geométrica, característica de Mondrian y Paul Klee. Forma parte del “grupo de los cinco” en los años 50, y funda el grupo no figurativo “Rectángulo” en 1955, y el movimiento “Forma y Espacio” en 1962. Fue profesor en la Facultad de Bellas Artes de la UCh, docente del Departamento de Arte de la USACH, y creador y director de Arte, Lenguaje y Tecnología de la UCh.

Obra

Emplazada en el soporte de un inmueble colectivo residencial, tiene bien conformados sus bordes, exhibiendo un rectángulo en perfecta sincronía espacial con su soporte. La pintura hace uso de formas geométricas, extendidas desde ciertos ejes por donde se genera la punta de triángulos y figuras irregulares en ciertos casos, para extenderse hacia abajo. El uso del contraste en colores hace presente una impresión de paisaje, donde adquiere sombra y una profundidad de campo.


Descripción

Aborda una reflexión sobre formas elementales, las cordilleras y sus formaciones, representadas de manera abstracta. La pieza pertenece a su serie *Geometría andina*, donde combinó la geometría del neoplasticismo con la identidad de la cordillera de los Andes. Incluyó también, en primer plano, la cordillera de la Costa en verde, aludiendo a la vista desde el mirador donde se ubican estos murales.

Observaciones

Manifestación artística aún vigente en el panorama visual del entorno al ascensor, al mimetizarse por completo sobre los rayados y dentro del paisaje abierto de este tramo. Su difícil accesibilidad respecto a su altura en el soporte, representa un menor impacto de intervenciones urbanas. El único daño visible asociado a esta obra, es descáscaramiento, debido a la materialidad del soporte y a la desprotegida exposición a la que ha sido condicionada, con largos períodos de exposición al sol.

Registro fotográfico



DISEÑO MURALES 11 Y 12 - AÑO 1991.



MURAL N°12 - AÑO 1992.

Relación visual

Observado desde:

- Mural N°4
- Mural N°5
- Mural N°9
- Mural N°10
- Mural N°11

Desde el mural 12 se observa:

- Mural N°10
- Mural N°11



MURAL N°12 ACTUALMENTE - AÑO 2025.

Entorno

Nivel más alto de las plataformas que conectan los tres pasajes, continuando por calle Rudolph. Se preservan los soportes de grandes viviendas, que respecto a la inclinación de la calle que busca un pasaje horizontal hacia el este, pasando por calle Bernardo Ramos. Existe la presencia de una vista abierta sobre el plan de la ciudad, condicionada por la estación del ascensor, que marcará el final de esta sección abierta.

