


Ubicación



Tipo de estructura: Casa de tres pisos

Dirección: Escala Rudolph 108

Coordenadas: -33.048329, -71.620817


Estado de Conservación: AMENAZADO

Causa de degradación: Derrumbe

Última restauración: Enero de 2015

Autor/a

Nemesio Antúnez
1918-1993
Santiago, Chile



Nacido en Santiago de Chile en 1918, estudia Arquitectura y se gradúa en 1941 de Arquitecto en la Universidad Católica de Chile. Realiza su primera exposición individual de acuarelas, en el Instituto Chileno Británico de Cultura. En 1947 gana la beca Fulbright, por lo que viaja a Nueva York. Allí se une al Atelier 17, taller de grabado, con Stanley Hayter, quien había llevado las técnicas de reproducción al campo de la creación artística. De vuelta a Chile, funda el Taller 99, es director del Museo de Arte Contemporáneo y el Museo de Bellas Artes.

Registro fotográfico



INMUEBLE MURAL N°16 - AÑO 1991.



MURAL N°16 - AÑO 1992.



MURAL N°16 ACTUALMENTE - AÑO 2025.

“Bailarines con Volantines”

MURAL N° 16

Autor: Nemesio Antúnez

Año: 1992

N° del tramo: Tramo VI



Tipo: Intersección



Características

Dimensiones:	5,93 x 7,16 mts
Orientación:	Orientado a 280° O
Altura máx:	0 cm
Colores:	Amarillo, azul, café, blanco, rojo, anaranjado, verde
Técnica:	Látex sobre cemento
Corriente:	Iconografía chilena, Grabado
Soporte:	Fachada casa de tres pisos
Materialidad del soporte:	Cemento, Ladrillo
Color del soporte:	Rojo oscuro, blanco

Obra

Si bien es todo un mural, se compone de diferentes partes que conforman una totalidad, imperante para marcar el simbolismo de esta representación. Ubicada en la fachada trasera de una casa de dos pisos, la que da hacia la escalera Rudolph, coincide con el paisaje, con la ilusión de ventanas conteniendo escenas sobre residentes porteños. La trama principal se relaciona a los volantines, los personajes dan rienda suelta a coloridos rombos, incluso algunas con volumen fuera de la pared.

Descripción

Tiene como base una tradicional casa porteña, escenas cotidianas como abrazos, descanso, juegos y encuentros vecinales, que se ven integrados esencialmente en un contexto de juega nacional, que saca a relucir la identidad chilena y la festividad ligada a la familia, amigos y el barrio. Los volantines aportan el dinamismo, y relacionan simbólicamente el encumbrar, con la vida de cerro.

Observaciones

Un mural compuesto de varias escenas y que acompaña el descenso o ascenso por la escalera del pasaje Rudolph. Presenta una jardinera accidentada con baja conservación, que suele acumular residuos sólidos y que también se ha visto impactado por la irrupción de rayados. El estado del soporte del mural es crítico, ya que el interior del inmueble que se ubicaba en esa área se derrumbó hace años, y ha dejado a este muro de ladrillos en pie con un peligro constante de derrumbe.

Relación visual



Observado desde:

- Mural N°14
- Mural N°15

Desde el mural 16 se observa:

- Mural N°15
- Mural N°19

Entorno

Intersección del pasaje Rudolph con las escaleras de este mismo nombre, que divide este atajo entre Ferrari y calle Rudolph en diversas terrazas que facilitan la circulación y propician espacios de descanso en el ascenso. La subida Rudolph se desarrolla como una escalera que transita entre inmuebles y presenta mucha vegetación, tanto en lo público como en las casas. Presencia de barandas y muros de contención.

