


Ubicación



Tipo de estructura: Muro lateral

Dirección: S/D

Coordenadas: -33.047323, -71.621798

Estado de Conservación: **DESAPARECIDO**

Causa de degradación: Humedad

Última restauración: Enero de 2015

Autor/a



Eduardo Pérez (Eduperto)
1937-
Santiago, Chile

Pintor y grabador, que inicialmente estudia arquitectura, para luego pasar a diseño y grabado en la Escuela de Artes Aplicadas de la Universidad de Chile. En 1965 realiza su primera exposición en Río, Brasil y también recibe el Premio de Honor del Salón Oficial de Artes Plásticas en Santiago. Viaja a París, donde realiza labor plástica con Francisco Méndez y Enrique Zañartu. De vuelta a Chile, participa en la creación de la Escuela de Diseño de la Universidad de Chile de Valparaíso.

Registro fotográfico



MURAL N°3 - AÑO 1992.



REGISTRO DE LA PLACA - AÑO 2025.



ESTADO ACTUAL - AÑO 2025.

“Mural de Eduperto”

MURAL N°3

Autor: Eduardo Pérez	Año: 1992
N° del tramo: Tramo I 	Tipo: Trazado libre 

Características

Dimensiones:	3,67 x 5,24 mts
Orientación:	Orientado a 63° NE
Altura máx:	0 cm
Colores:	Rojo, blanco, azul, amarillo, anaranjado, verde
Técnica:	Óleo sobre hormigón
Corriente:	Iconografía latinoamericana, Arte simbólico
Soporte:	Muro lateral hormigón
Materialidad del soporte:	Hormigón
Color del soporte:	Gris oscuro

Obra

Se destaca prominentemente, como primera impresión, el fondo rojo; que se presenta al fondo como respaldo para las figuras que componen la pieza. Transmite una ilusión que, a medida que se asciende en escalones y se reduce la distancia, comienza a enfocar los trazados, que desde lejos funcionaban en base a sus colores más que a su forma. La escena demuestra la presencia de dos personajes centrales; uno azul e inquietante a la izquierda, mientras que uno angelical a la derecha.

Descripción

Las figuras que adapta Eduperto son recurrentes en sus obras, los denominados *cayapus*, representaciones humanas ligadas a la imagenería precolombina, enfrentan la dicotomía (bien-mal) y (hombre-mujer). En este caso Pérez adapta y plasma la visión del italiano Fray Angélico y una reversión del contraste (demonio-ángel).

Observaciones

Si bien los impactos más explícitos a la hora de hacer una revisión del estado del Mural N°3, tuvieron que ver con su falta de exposición hacia el sol y con, principalmente, la alta humedad que presenta este entorno, tanto la orientación, la influencia de la acumulación de vegetación circundante, la sombra de los árboles y la poca visibilidad, han conformado factores definitorios para abandonar el cuidado de esta pieza artística.

Relación visual



Observado desde:

- Mural N°2

Desde el mural 3 se observa:

- Mural N°5

Entorno

Considera una pronunciada curva, que constituye la segunda gran curva de la Escalera Pasteur, y la previa a una última que le da fin al primer tramo. El trazado totalmente abierto se ve mermado por la presencia de arboles y vegetación, sumado a barreras naturales y antrópicas, como rejas, muros y el cerro Bellavista alcanzando cada vez más altitud. Los escalones de esta sección son más largos y menos altos.

