Debrecen, BMW - TKB

Pile : P0842- 3   2023. 01. 13.

v = 4,6 mm/s
t50% = 0,33 ms

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9
c = 3500 m/s   l = 7,78 m   fil = auto   exp : 2   V 7.97   auto

Pile :	P0842- 3
Average of :	1
Area :	[m2]
L/D :	

Pile : P0843- 3   2023. 01. 13.

v = 3,4 mm/s
t50% = 0,35 ms

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9
c = 3730 m/s   l = 7,78 m   fil = auto   exp : 2   V 7.97   auto

Pile :	P0843- 3
Average of :	1
Area :	[m2]
L/D :	

Pile : P0844- 6   2023. 01. 13.

v = 6,2 mm/s
t50% = 0,42 ms

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9
c = 3350 m/s   l = 7,78 m   fil = auto   exp : 2   V 7.97   auto

Pile :	P0844- 6
Average of :	1
Area :	[m2]
L/D :	

Pile : P0845- 3   2023. 01. 13.

v = 6,4 mm/s
t50% = 0,40 ms

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9
c = 3350 m/s   l = 7,78 m   fil = auto   exp : 2   V 7.97   auto

Pile :	P0845- 3
Average of :	1
Area :	[m2]
L/D :	

2023.01.13.-i mérés

Debrecen, BMW - TKB

Pile : P1947- 3   2023. 01. 13.

v   = 2,7 mm/s
t50% = 0,36 ms

c = 3370 m/s   l = 9,98 m   fil = auto   exp : 2   V 7.97   auto

Pile :	P1947- 3
Average of :	1
Area :	[m2]
L/D :	

Pile : P1948- 3   2023. 01. 13.

v   = 4,2 mm/s
t50% = 0,39 ms

c = 3700 m/s   l = 9,98 m   fil = auto   exp : 2   V 7.97   auto

Pile :	P1948- 3
Average of :	1
Area :	[m2]
L/D :	

Pile : P1949- 3   2023. 01. 13.

v   = 7,8 mm/s
t50% = 0,38 ms

c = 3400 m/s   l = 9,98 m   fil = auto   exp : 2   V 7.97   auto

Pile :	P1949- 3
Average of :	1
Area :	[m2]
L/D :	

2023.01.13.-i mérés