BIOSILVER

DEPARTAMENTO DE BIOMÉDICA

MA[illegible]
00461608

HOJA DE REGISTRO TÉCNICA

CLIENTE: *LABORATORIO VASQUEZ*

EQUIPO: MICROPIPETA

ÁREA: QUIMICA SANGUINEA

NÚMERO DE SERIE: **656860031**

FECHA DE RECEPCION: 12/09/2023

MARCA: SLAMED

MODELO: 100-1000UL

FECHA DE ENTREGA:19/09/2023

ESTADO ANTERIOR: **OPERABLE**
ESTADO ACTUAL: OPERABLE

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

SE ENTREGA EL EQUIPO EN UN FUNCIONAMINETO TOTAL.

POR LO QUE SE PROCEDE A LA ENTREGA DEL EQUIPO CON UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO

- CALIBRACION DE VOLUMEN DE MICROPIPETA. * GRAFICO

Micropipeta- 100-1000uL		
#Determinacion	Masa M (g)	Volumen M (ml)
1	0,940	0,9417
2	0,970	0,9717
3	0,980	0,9818
4	0,980	0,9818
5	0,990	0,9918
6	1,000	1,0018
7	1,000	1,0018
8	1,000	1,0018
PROMEDIO		0,9843
DESVIACION ESTANDAR DS		0,0206
DEFICIENTE DE VARIACION (PRECISION		2,0894
VALOR NOMINAL		1,0000
DENSIDAD DEL AGUA A 20 °C (g/cc)	0,9982	
ERROR (%)	1,572831096	



OBSERVACIONES REALIZADAS.

- SE REALIZO UN MANTENIMINETO PREVENTIVO, CALIBRACION Y VERIFICACION DEL FUNCIONAMINETO CORRECTO DEL EQUIPO.

PROCEDIMIENTO		MC	V	MP
SELLO DE EMPRESA BIOMEDICA	**BIOMÉDICO RESPONSABLE**	**CONFORMIDAD POR ENCARGADO DE AREA**		

COPIA. ARCHIVO

BIOSILVER

DEPARTAMENTO DE BIOMÉDICA

MA[illegible]
00461608

HOJA DE REGISTRO TÉCNICA

CLIENTE: *LABORATORIO VASQUEZ*

EQUIPO: MICROPIPETA

ÁREA: QUIMICA SANGUINEA

NÚMERO DE SERIE: **646840012**

FECHA DE RECEPCION: 12/09/2023

MARCA: SLAMED

MODELO: 10-100UL

FECHA DE ENTREGA:19/09/2023

ESTADO ANTERIOR: **OPERABLE**
ESTADO ACTUAL: OPERABLE

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

SE ENTREGA EL EQUIPO EN UN FUNCIONAMINETO TOTAL.

POR LO QUE SE PROCEDE A LA ENTREGA DEL EQUIPO CON UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO

- CALIBRACION DE VOLUMEN DE MICROPIPETA. * GRAFICO

Micropipeta- 10-100uL		
#Determinacion	Masa M (g)	Volumen M (ml)
1	0,0980	0,0982
2	0,0990	0,0992
3	0,0990	0,0992
4	0,1010	0,1012
5	0,1000	0,1002
6	0,1000	0,1002
7	0,1000	0,1002
8	0,1000	0,1002
PROMEDIO		0,0998
DESVIACION ESTANDAR DS		0,0009
DEFICIENTE DE VARIACION (PRECISION		0,9196
VALOR NOMINAL		0,1000
DENSIDAD DEL AGUA A 20 °C (g/cc)	0,9982	
ERROR (%)	0,195351633	



OBSERVACIONES REALIZADAS.

- SE REALIZO UN MANTENIMINETO PREVENTIVO, CALIBRACION Y VERIFICACION DEL FUNCIONAMINETO CORRECTO DEL EQUIPO.

PROCEDIMIENTO		MC	V	MP
SELLO DE EMPRESA BIOMEDICA	**BIOMÉDICO RESPONSABLE**	**CONFORMIDAD POR ENCARGADO DE AREA**		

COPIA. ARCHIVO

BIOSILVER

DEPARTAMENTO DE BIOMÉDICA

MA[illegible]
00461608

HOJA DE REGISTRO TÉCNICA

CLIENTE: *LABORATORIO VASQUEZ*

EQUIPO: MICROPIPETA

ÁREA: QUIMICA SANGUINEA

NÚMERO DE SERIE: **526080072**

FECHA DE RECEPCION: 12/09/2023

MARCA: SLAMED

MODELO: 10UL

FECHA DE ENTREGA:19/09/2023

ESTADO ANTERIOR: **OPERABLE**
ESTADO ACTUAL: OPERABLE

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

SE ENTREGA EL EQUIPO EN UN FUNCIONAMINETO TOTAL.

POR LO QUE SE PROCEDE A LA ENTREGA DEL EQUIPO CON UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO

- CALIBRACION DE VOLUMEN DE MICROPIPETA. * GRAFICO

Micropipeta- 10uL		
#Determinacion	Masa M (g)	Volumen M (ml)
1	0,009	0,0090
2	0,009	0,0090
3	0,010	0,0100
4	0,010	0,0100
5	0,010	0,0100
6	0,010	0,0100
7	0,010	0,0100
8	0,010	0,0100
PROMEDIO		0,0098
DESVIACION ESTANDAR DS		0,0005
DEFICIENTE DE VARIACION (PRECISION		4,7478
VALOR NOMINAL		0,0100
DENSIDAD DEL AGUA A 20 °C (g/cc)	0,9982	
ERROR (%)	2,32418353	



OBSERVACIONES REALIZADAS.

- SE REALIZO UN MANTENIMINETO PREVENTIVO, CALIBRACION Y VERIFICACION DEL FUNCIONAMINETO CORRECTO DEL EQUIPO.

PROCEDIMIENTO		MC	V	MP
SELLO DE EMPRESA BIOMEDICA	**BIOMÉDICO RESPONSABLE**	**CONFORMIDAD POR ENCARGADO DE AREA**		

COPIA. ARCHIVO

BIOSILVER

DEPARTAMENTO DE BIOMÉDICA

MA[illegible]
00461608

HOJA DE REGISTRO TÉCNICA

CLIENTE: *LABORATORIO VASQUEZ*

EQUIPO: MICROPIPETA

ÁREA: QUIMICA SANGUINEA

NÚMERO DE SERIE: **525400005**

FECHA DE RECEPCION: 12/09/2023

MARCA: SLAMED

MODELO: 200UL

FECHA DE ENTREGA:19/09/2023

ESTADO ANTERIOR: **OPERABLE**
ESTADO ACTUAL: OPERABLE

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

SE ENTREGA EL EQUIPO EN UN FUNCIONAMINETO TOTAL.

POR LO QUE SE PROCEDE A LA ENTREGA DEL EQUIPO CON UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO

- CALIBRACION DE VOLUMEN DE MICROPIPETA. * GRAFICO

Micropipeta- 200uL		
#Determinacion	Masa M (g)	Volumen M (ml)
1	0,195	0,1954
2	0,198	0,1984
3	0,198	0,1984
4	0,198	0,1984
5	0,199	0,1994
6	0,200	0,2004
7	0,200	0,2004
8	0,200	0,2004
PROMEDIO		0,1989
DESVIACION ESTANDAR DS		0,0017
DEFICIENTE DE VARIACION (PRECISION		0,8515
VALOR NOMINAL		0,2000
DENSIDAD DEL AGUA A 20 °C (g/cc)	0,9982	
ERROR (%)	0,57102785	



OBSERVACIONES REALIZADAS.

- SE REALIZO UN MANTENIMINETO PREVENTIVO, CALIBRACION Y VERIFICACION DEL FUNCIONAMINETO CORRECTO DEL EQUIPO.

PROCEDIMIENTO		MC V MP
SELLO DE EMPRESA BIOMEDICA	**BIOMÉDICO RESPONSABLE**	**CONFORMIDAD POR ENCARGADO DE AREA**

COPIA. ARCHIVO

BIOSILVER

DEPARTAMENTO DE BIOMÉDICA

MA[illegible]
00461608

HOJA DE REGISTRO TÉCNICA

CLIENTE: *LABORATORIO VASQUEZ*

EQUIPO: MICROPIPETA

ÁREA: QUIMICA SANGUINEA

NÚMERO DE SERIE: **525400005**

FECHA DE RECEPCION: 12/09/2023

MARCA: SLAMED

MODELO: 100UL

FECHA DE ENTREGA:19/09/2023

ESTADO ANTERIOR: **OPERABLE**
ESTADO ACTUAL: OPERABLE

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

SE ENTREGA EL EQUIPO EN UN FUNCIONAMINETO TOTAL.

POR LO QUE SE PROCEDE A LA ENTREGA DEL EQUIPO CON UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO

- CALIBRACION DE VOLUMEN DE MICROPIPETA. * GRAFICO

Micropipeta- 100uL		
#Determinacion	Masa M (g)	Volumen M (ml)
1	0,099	0,0992
2	0,099	0,0992
3	0,100	0,1002
4	0,100	0,1002
5	0,100	0,1002
6	0,100	0,1002
7	0,100	0,1002
8	0,100	0,1002
PROMEDIO		0,0999
DESVIACION ESTANDAR DS		0,0005
DEFICIENTE DE VARIACION (PRECISION		0,4641
VALOR NOMINAL		0,1000
DENSIDAD DEL AGUA A 20 °C (g/cc)	0,9982	
ERROR (%)	0,070126227	



OBSERVACIONES REALIZADAS.

- SE REALIZO UN MANTENIMINETO PREVENTIVO, CALIBRACION Y VERIFICACION DEL FUNCIONAMINETO CORRECTO DEL EQUIPO.

PROCEDIMIENTO		MC V MP
SELLO DE EMPRESA BIOMEDICA	**BIOMÉDICO RESPONSABLE**	**CONFORMIDAD POR ENCARGADO DE AREA**

COPIA. ARCHIVO

MAT. COMERCIO
00461608

BIOSILVER

DEPARTAMENTO DE BIOMÉDICA

HOJA DE REGISTRO TÉCNICA

CLIENTE: ***Laboratorio clínico colonial Tarata***

EQUIPO: STAT FAX

ÁREA: LABORATORIO

MARCA: AWARENESS

NÚMERO DE SERIE: 0

MODELO: 4500

FECHA DE RECEPCION: 14/04/2025

FECHA DE ENTREGA:15/04/2025

ESTADO ANTERIOR: OPERABLE
ESTADO ACTUAL: OPERABLE

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

SE ENTREGA DEL EQUIPO EN UN FUNCIONAMINETO OPERABLE.

Se aseguró que el entorno de prueba estuviera en un estado controlado, sin corrientes de aire fuertes ni fuentes de calor o frío que pudieran afectar las lecturas.

Inspección Visual:

- Se revisó el estado físico del equipo, buscando cualquier daño visible, se procedió al control de los filtros actuales verificando el voltaje de cada filtro.
- Se verifico el estado interno del equipo, placa electrónica, conectores, bulbo, fisibles, rueda de filtros.

- SE DETECTÓ SUCIEDAD, PELUSAS Y POLVO EN EL EQUIPO. EL VOLTAJE DE LA RUEDA DE FILTROS SE MIDIÓ ENTRE 5V Y 6V.

MAT. COMERCIO
00461608

BIOSILVER

DEPARTAMENTO DE BIOMÉDICA

HOJA DE REGISTRO TÉCNICA

CLIENTE: ***Laboratorio clínico colonial Tarata***

EQUIPO: STAT FAX

ESTADO ANTERIOR:	OPERABLE
ESTADO ACTUAL:	OPERABLE

TRABAJO REALIZADO

- Se apagó y desconectó el equipo: la seguridad fue prioritaria.
- Se limpió con hisopos y alcohol isopropílico: se utilizaron hisopos de algodón ligeramente humedecidos con alcohol isopropílico para limpiar suavemente las superficies delicadas, como las lentes de los sensores y los contactos eléctricos. Se aseguró que el alcohol se evaporara completamente antes de volver a encender el equipo.

FILTROS:

POSICION	FILTRO		POSICION	VOLTAJE ACTUALES	VOLTAJES ESTIMADOS
1	340		1	6.257-P	6.550-P
2	630		2	7.227	7.770
3	545		3	7.653	7.920
4	505		4	7.672	7.025
5	580		5	7.658	7.770
6	405		6	8.031	8.440

- Se efectuó la limpieza exhaustiva de la rueda de filtros.
- A continuación, se realizó la calibración de los filtros de acuerdo con los protocolos establecidos.

EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS ES CRUCIAL PARA ASEGURAR SU FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO, PROLONGAR SU VIDA ÚTIL Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE PACIENTES Y PERSONAL DE SALUD.

OBSERVACIONES REALIZADAS.

- SE RECOMIENDA REALIZAR MANTENIMIENTOS BAJO CRONOGRAMA.
- El UPS se encuentra en estado crítico, por lo que se recomienda su reemplazo inmediato.

PROCEDIMIENTO		MC	V	MP
EMPRESA BIOMEDICA	**BIOMÉDICO RESPONSABLE**	**CONFORMIDAD POR ENCARGADO DE AREA**		

COPIA. ARCHIVO

BIOSILVER

DEPARTAMENTO DE BIOMÉDICA

MAT. COMERCIO
00461608

HOJA DE REGISTRO TÉCNICA

CLIENTE: ***CENTRO DE SALUD TARATA***

EQUIPO: MAGNETOTERAPIA

ÁREA: FISIOTERAPIA

NÚMERO DE SERIE: TRT20650080002

FECHA DE RECEPCION: 18/08/2025

MARCA: COSMOGAMMA

MODELO: MG-WAVE

FECHA DE ENTREGA:18/08/2025

ESTADO ANTERIOR: **OPERABLE**
ESTADO ACTUAL: OPERABLE

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

SE PROCEDE A LA ENTREGA DEL EQUIPO ASEGURANDO SU FUNCIONAMIENTO TOTAL. ANTES DE LA ENTREGA, SE REALIZA UNA VERIFICACIÓN EXHAUSTIVA PARA GARANTIZAR EL CORRECTO DESEMPEÑO DEL EQUIPO, MEDIANTE LAS SIGUIENTES ACCIONES:

- LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO (LIMPIEZA DE CONTACTOS).
- VERIFICACIÓN DE LA PLATA ELECTRÓNICA.
- VERIFICACIÓN DEL SENSOR DE TEMPERATURA.





COPIA. ARCHIVO

BIOSILVER

DEPARTAMENTO DE BIOMÉDICA

MAT. COMERCIO
00461608

HOJA DE REGISTRO TÉCNICA

CLIENTE:	***CENTRO DE SALUD TARATA***
EQUIPO:	MAGNETOTERAPIA
ESTADO ANTERIOR:	**OPERABLE**
ESTADO ACTUAL:	OPERABLE

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

- LIMPIEZA ACCESORIOS, MANGETOTERAPIA

- Accesorios limpios, sin residuos biológicos o químicos.
- Conectores y mecanismos en buen estado y funcionando correctamente.
- Sensores y/o unidades de mangetoterapia calibrados y dentro de tolerancias.
- Registro completo para trazabilidad.

OBSERVACIONES REALIZADAS.

- SE REALIZO UN MANTENIMINETO Y VERIFICACION DEL FUNCIONAMINETO CORRECTO DEL EQUIPO.
- REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO BAJO CRONOGRAMA

PROCEDIMIENTO		**MC**	**V**	**MP**
SELLO DE EMPRESA BIOMEDICA	**BIOMÉDICO RESPONSABLE**	**CONFORMIDAD POR ENCARGADO DE AREA**		

COPIA. ARCHIVO

BIOSILVER

DEPARTAMENTO DE BIOMÉDICA

MAT. COMERCIO
00461608

HOJA DE REGISTRO TÉCNICA

CLIENTE: ***CENTRO DE SALUD TARATA***

EQUIPO: HIDROCOLLATOR

ÁREA: FISIOTERAPIA

NÚMERO DE SERIE: T8067C

FECHA DE RECEPCION: 18/08/2025

MARCA: COSMOGAMMA

MODELO: 2802

FECHA DE ENTREGA:18/08/2025

ESTADO ANTERIOR: **OPERABLE**
ESTADO ACTUAL: OPERABLE

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

SE PROCEDE A LA ENTREGA DEL EQUIPO ASEGURANDO SU FUNCIONAMIENTO TOTAL. ANTES DE LA ENTREGA, SE REALIZA UNA VERIFICACIÓN EXHAUSTIVA PARA GARANTIZAR EL CORRECTO DESEMPEÑO DEL EQUIPO, MEDIANTE LAS SIGUIENTES ACCIONES:

- Revisión externa del equipo y carcasa en busca de daños, grietas o señales de sobrecalentamiento.
- Verificación de tapas, tornillería y sellos para asegurar cierres herméticos.
- Inspección de cableado y enchufes en busca de desgaste, golpes o ampollamiento.

COPIA. ARCHIVO

BIOSILVER

DEPARTAMENTO DE BIOMÉDICA

MAT. COMERCIO
00461608

HOJA DE REGISTRO TÉCNICA

CLIENTE:	***CENTRO DE SALUD TARATA***
EQUIPO:	HIDROCOLLATOR
ESTADO ANTERIOR:	**OPERABLE**
ESTADO ACTUAL:	OPERABLE

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

- Verificación de la temperatura de salida: medición en diferentes puntos de la ruta de calentamiento para confirmar uniformidad.
- Prueba de funcionamiento: encendido, elevación de temperatura a setpoint, estabilidad en el tiempo y desconexión segura al alcanzar la temperatura deseada.
- Verificación de indicadores y alarmas (temperatura alta/baja, fallo de calefacción, avisos sonoros).



OBSERVACIONES REALIZADAS.

- SE REALIZO UN MANTENIMINETO Y VERIFICACION DEL FUNCIONAMINETO CORRECTO DEL EQUIPO.
- REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO BAJO CRONOGRAMA

PROCEDIMIENTO		**MC**	**V**	**MP**
SELLO DE EMPRESA BIOMEDICA	**BIOMÉDICO RESPONSABLE**	**CONFORMIDAD POR ENCARGADO DE AREA**		

COPIA. ARCHIVO

BIOSILVER

DEPARTAMENTO DE BIOMÉDICA

MAT. COMERCIO
00461608

HOJA DE REGISTRO TÉCNICA

CLIENTE: ***CENTRO DE SALUD TARATA***

EQUIPO: LASER TERAPIA

ÁREA: FISIOTERAPIA

NÚMERO DE SERIE: T04348

FECHA DE RECEPCION: 18/08/2025

MARCA: COSMOGAMMA

MODELO: 2802

FECHA DE ENTREGA:18/08/2025

ESTADO ANTERIOR: **OPERABLE**
ESTADO ACTUAL: OPERABLE

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

SE PROCEDE A LA ENTREGA DEL EQUIPO ASEGURANDO SU FUNCIONAMIENTO TOTAL. ANTES DE LA ENTREGA, SE REALIZA UNA VERIFICACIÓN EXHAUSTIVA PARA GARANTIZAR EL CORRECTO DESEMPEÑO DEL EQUIPO, MEDIANTE LAS SIGUIENTES ACCIONES:

- Limpieza externa de la carcasa y superficies de contacto con paño suave.
- Limpieza de conectores ópticos y componentes de interfaz siguiendo las recomendaciones del fabricante (solventes compatibles, sin humedad en zonas sensibles).
- Desinfección de superficies de uso clínico según protocolo vigente, respetando tiempos de contacto y límites de concentración.

COPIA. ARCHIVO

BIOSILVER

DEPARTAMENTO DE BIOMÉDICA

MAT. COMERCIO
00461608

HOJA DE REGISTRO TÉCNICA

CLIENTE:	***CENTRO DE SALUD TARATA***
EQUIPO:	: LASER TERAPIA
ESTADO ANTERIOR:	**OPERABLE**
ESTADO ACTUAL:	OPERABLE

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

- Verificación de encendido y arranque seguro, comprobación de que el láser se active dentro de los tiempos esperados.
- Verificación de parámetros operativos: potencia de salida, duración de pulso, frecuencia (según modo de tratamiento), y estabilidad durante la sesión.
- Simulación o pruebas con carga (si aplica) para confirmar rendimiento bajo condiciones de tratamiento.



OBSERVACIONES REALIZADAS.

- SE REALIZO UN MANTENIMINETO Y VERIFICACION DEL FUNCIONAMINETO CORRECTO DEL EQUIPO.
- REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO BAJO CRONOGRAMA

PROCEDIMIENTO		**MC**	**V**	**MP**
SELLO DE EMPRESA BIOMEDICA	**BIOMÉDICO RESPONSABLE**	**CONFORMIDAD POR ENCARGADO DE AREA**		

COPIA. ARCHIVO

BIOSILVER

DEPARTAMENTO DE BIOMÉDICA

MAT. COMERCIO
00461608

HOJA DE REGISTRO TÉCNICA

CLIENTE: ***CENTRO DE SALUD TARATA***

EQUIPO: BICICLETA DE FISIOTERAPIA

ÁREA: FISIOTERAPIA

NÚMERO DE SERIE: TR140710447

FECHA DE RECEPCION: 18/08/2025

MARCA: RUNNER

MODELO: RUN7412/7

FECHA DE ENTREGA:18/08/2025

ESTADO ANTERIOR: **OPERABLE**
ESTADO ACTUAL: OPERABLE

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

SE PROCEDE A LA ENTREGA DEL EQUIPO ASEGURANDO SU FUNCIONAMIENTO TOTAL. ANTES DE LA ENTREGA, SE REALIZA UNA VERIFICACIÓN EXHAUSTIVA PARA GARANTIZAR EL CORRECTO DESEMPEÑO DEL EQUIPO, MEDIANTE LAS SIGUIENTES ACCIONES:

- LIMPIEZA EXTERNA DE LA CARCASA Y SUPERFICIES DE CONTACTO CON PAÑO SUAVE Y DESINFECTANTE RECOMENDADO.
- LIMPIEZA DE COMPONENTES DE USO CLÍNICO SEGÚN PROTOCOLO (PANTALLA, CINTAS, ASIENTOS) EVITANDO HUMEDAD EN ZONAS SENSIBLES.
- DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES DE ALTO CONTACTO CONFORME A PROTOCOLO VIGENTE.



COPIA. ARCHIVO

MAT. COMERCIO
00461608

BIOSILVER

DEPARTAMENTO DE BIOMÉDICA

HOJA DE REGISTRO TÉCNICA

CLIENTE:	***CENTRO DE SALUD TARATA***
EQUIPO:	BICICLETA DE FISIOTERAPIA
ESTADO ANTERIOR:	**OPERABLE**
ESTADO ACTUAL:	OPERABLE

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

- Verificación del encendido y arranque suave, comprobación de la resistencia/inercia y del manejo de programas.
- Verificación de parámetros operativos: resistencia al pedaleo, velocidad/inducción de la resistencia, precisión de la carga y repetibilidad entre ejercicios.
- Prueba de funcionamiento con carga simulada para confirmar rendimiento bajo condiciones de uso.




OBSERVACIONES REALIZADAS.

- SE REALIZO UN MANTENIMINETO Y VERIFICACION DEL FUNCIONAMINETO CORRECTO DEL EQUIPO.
- REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO BAJO CRONOGRAMA

PROCEDIMIENTO		**MC**	**V**	**MP**
SELLO DE EMPRESA BIOMEDICA	**BIOMÉDICO RESPONSABLE**	**CONFORMIDAD POR ENCARGADO DE AREA**		

COPIA. ARCHIVO

BIOSILVER

DEPARTAMENTO DE BIOMÉDICA

MAT. COMERCIO
00461608

HOJA DE REGISTRO TÉCNICA

CLIENTE: ***CENTRO DE SALUD TARATA***

EQUIPO: BICICLETA DE FISIOTERAPIA

ÁREA: FISIOTERAPIA

NÚMERO DE SERIE: TR140710447

FECHA DE RECEPCION: 18/08/2025

MARCA: RUNNER

MODELO: RUN7412/7

FECHA DE ENTREGA:18/08/2025

ESTADO ANTERIOR: **OPERABLE**
ESTADO ACTUAL: OPERABLE

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

SE PROCEDE A LA ENTREGA DEL EQUIPO ASEGURANDO SU FUNCIONAMIENTO TOTAL. ANTES DE LA ENTREGA, SE REALIZA UNA VERIFICACIÓN EXHAUSTIVA PARA GARANTIZAR EL CORRECTO DESEMPEÑO DEL EQUIPO, MEDIANTE LAS SIGUIENTES ACCIONES:

- LIMPIEZA EXTERNA DE LA CARCASA Y SUPERFICIES DE CONTACTO CON PAÑO SUAVE Y DESINFECTANTE RECOMENDADO.
- LIMPIEZA DE COMPONENTES DE USO CLÍNICO SEGÚN PROTOCOLO (PANTALLA, CINTAS, ASIENTOS) EVITANDO HUMEDAD EN ZONAS SENSIBLES.
- DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES DE ALTO CONTACTO CONFORME A PROTOCOLO VIGENTE.



COPIA. ARCHIVO

MAT. COMERCIO
00461608

BIOSILVER

DEPARTAMENTO DE BIOMÉDICA

HOJA DE REGISTRO TÉCNICA

CLIENTE:	***CENTRO DE SALUD TARATA***
EQUIPO:	BICICLETA DE FISIOTERAPIA
ESTADO ANTERIOR:	**OPERABLE**
ESTADO ACTUAL:	OPERABLE

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

- Verificación del encendido y arranque suave, comprobación de la resistencia/inercia y del manejo de programas.
- Verificación de parámetros operativos: resistencia al pedaleo, velocidad/inducción de la resistencia, precisión de la carga y repetibilidad entre ejercicios.
- Prueba de funcionamiento con carga simulada para confirmar rendimiento bajo condiciones de uso.




OBSERVACIONES REALIZADAS.

- SE REALIZO UN MANTENIMINETO Y VERIFICACION DEL FUNCIONAMINETO CORRECTO DEL EQUIPO.
- REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO BAJO CRONOGRAMA

PROCEDIMIENTO		**MC**	**V**	**MP**
SELLO DE EMPRESA BIOMEDICA	**BIOMÉDICO RESPONSABLE**	**CONFORMIDAD POR ENCARGADO DE AREA**		

COPIA. ARCHIVO