
ING	ENIERIA EN DISEÑOS E	LECTRICOS Y AU	TOMATI	ZACION	
HOJA DE V	IDA DE EQUIPOS EN LO	OS RESTAURANT	ES SAYO	NARA PEREIRA	
PUNTO	MALL PORTAL CERRITOS	FECHA	FECHA AGOSTO 4 DEL 2022		
TIPO DE MANTE	NIMIENTO	ACTIVO FIJO	079	TIPO DE REFRIG	ERACION
PREVENTIVO	х	MARCA		CONSERVACION	N/A
CORRECTIVO	Х	TRUE REFRIGERATOR		CONGELACION	X
FALLA	FILTRACION DE AGU	A DENTRO DE LA CAMARA DE FRIO Y NO BAJA DE -7°C			
	RE	PUESTOS			_
LINIDAD COMPRESORA	N/A	FILTRO SECADOR N/A			
UNIDAD COMPRESORA MOTOR CONDENSADOR	N/A N/A	FILTRO SECADOR CAPILAR		N/A N/A	
MOTOR EVAPORADOR	N/A	REFRIGERANTE		N/A	
RODACHINAS	N/A	RELAY		N/A	
CONTROL DE TEM. DIGITAL	N/A	TERMICO		N/A	
TUBERIA DE COBRE	N/A	CAPACITOR		N/A	
EMPAQUES	N/A	BISAGRAS		N/A	
CABLE	N/A	CLAVIJA		N/A N/A	
CABLL	IN/A	CLAVIJA		IN/A	
	PROCEDIMIENTO	DE MANTENIM	IIFNTO		
SE REALIZA MANTENIMIENTO ENCUENTRA SIFON DESAGUE UNIDAD COMPRESORA CON F FUERTE EN EL MOMENTO DE ESPORADICA Y NO BAJA DE -7 EMPALMES MAL HECHOS, ES RECOMIENDA CAMBIAR LA U	PARTIDO EN 2 PEDAZO FALLAS MECANICA INTI L ARRANQUE, PRESENT 1°C, TEMPERATURA QU FON HAN OCACIONADO	OS, EL SISTEMA E ERNAMENTE. LAU LA CAIDAS DE PRI E DEBE ESTAR EN D QUE LA UNIDA	LECTRICO JNIDAD (ESION PO NTRE -18°	O CON EMPALMES FLO COMPRESORA PRESEI OR BAJA DE MANERA O'Y -20°, ESO ES DEBIE	OJOS Y LA NTA RUIDOS OO POR LOS
REEMPLAZAR UNIDAD COMP		IENDACIONES IECANICAS. PRIO	RIDAD M	EDIA.	
CORRIENTE DE LA UNIDAD CO)MPRESORA	9.6 Amp	TIPO DE	REFRIGERANTE	R404A
PRESION EN BAJA		'	18 PSI CONDICIONE		REGULAF
REFERENCIA UNIDAD COMPR	ESORA - NT2180GKV	1 10131	CONDIC		
PROXIMO MANTENIMIENTO					
TECNICO RESPONSABLE		E. ALEXANDER MENDOZA			
	ROBERTO CARLOS NADALES				













True Manufacturing Co., Inc. True Refrigeration in O'Fallon, MO 63366 MADE IN THE USA

CABINET SERIAL NUMBER:



*8143790

REFRIG UNIT: NT2180GKV

MODEL: T-49F

DE GON PRESSURES - PSIG (N/cm²)

LOW SIDE 174

CHARGE

REFRIGERANT: R404A

HIGH SIDE 332 HP

VOLTAGE

PH HZ

F.L. AMPS

18 oz. (g)

60 3/4 115

THIS UNIT LISTED UNDER N.S.F. NO. 7

U.S. PATENT NUMBERS:

5.553,354/5,433,082/5,699,676 D273,298/D271,107/5,584,547 6.792.769

DO NOT CLEAN LABEL WITH SOLVENT

11







