



Adres(sen) MDU

Parkstraat 17 8301 Knokke-Heist

Secundaire adressen



Parkstraat		17
8301	Knokke-Heist	

1. Algemene informatie:

Datum siteonderzoek	20-12-2019	Versie	1	Datum dos	sier : 20-12-2019	
Verantwoordelijke Proximus	Renzo Scheld	Renzo Scheldeman				
	080017006	080017006				
	glasvezel.knol	glasvezel.knokke.heist@proximus.com				
Naam van het gebouw (ref syndic)	Residentie Speranza					
	·					
Aantal eenheden (LU/BU/SU)	Total:11	LU:10			BU:0	SU:1
Aantal verdiepingen (RDC + x)	10					
Quadrant	Α					

2. Informatie Syndic - VME - Eigenaar(s)

Syndic	Nordic beheer
Contact	
Email	info@nordicbeheer.be
Telefoon	050511314

3. Aanwezig bij het bezoek

Naam	Bedrijf	Email	Telefoon
Geert Stockman		geert@koningspoedel.be	



Parkstraat		17
8301	Knokke-Heist	

4. Info Fiberhood - kadaster - IFH

Naam	Reference
Fiberhood	W03-C-Knokke-Heist-FH09
Block	BL0901
MDU LAMkey – IFH	5579528
Geplande distributie	Façade

5. Afbeelding – gevel en straat

Façade	Details	Ja/Nee
Karaktergevel		Nee
Aanwezigheid van elektriciteitskabels		Nee
Aanwezigheid van coaxkabels		Nee
Aanwezigheid van coaxiale multitaps		Nee
Aanwezigheid van openbare verlichting		Nee
Opmerkingen		
Straat	Details	Ja/Nee
Straatmeubilair		Nee
Gevelobstakels		Nee
Opmerkingen		

6. Bestaande telecominstallaties

Type verdeler :		Oud			
Installatie:	HDPE	LASBOX	FIBRE	RACK	SUBDUCT
	0	0	0	0	0
Technische schachten :		JA/NEE		Toegankelijk JA/NEE	
Vertical		Nee		Nee	
Horizontal		Nee		Nee	
Elektriciteit		Nee		Nee	
Details (Cabine HT etc.)					
Beschikbare ruimte voo	r apparatuur			Ja	

CDF		Bestaande verticale kablering		COAX	
	Х		Х		Х
Krone blocks	0	Fiber	0	Multitaps (technische zaal)	Х
Siemens blocks	0	CAT5e of Cat6	0	Aantal (enkel tech zaal)	Х
ADC modules	0	CAT3 of VVT	0	Multitaps paliers	0
Vissés / Screwed	Х	Red-white jumper	Х	Coax direct	0
Soudés / soldered	0	Cable plat / Flat cable	0	Anders/onbekend	0
Anders/onbekend	0	Anders/onbekend	0		

7.	Opmerkingen	



Parkstraat		17
8301	Knokke-Heist	

8. Bestaande invoer – buiten-/ binnen aanzicht




Bestaande invoer buiten boven de waterinvoer



Bestaande invoer binnen te kelder -1 boven de waterinvoer



Parkstraat		17
8301	Knokke-Heist	




Bestaand traject door keldergang. Via prive kelder "11" doorsteken naar technische wandkast te inkom



3e deur technische wandkast te inkom



Parkstraat		17
8301	Knokke-Heist	



RTT CDF = huidige verdeeldoos



Parkstraat		17
8301	Knokke-Heist	

9. Toegang tot de MDU & Proximus-apparatuur

Omschrijving

De toegang tot het gebouw werd me verleend door Nordic Beheer - syndicus



SSRT v2.3 7



Parkstraat		17
8301	Knokke-Heist	



11 brievenbussen voor 10 LU's + brievenbus Syndicus




Parkstraat		17
8301	Knokke-Heist	

10. Bestaande situatie – foto's en schema's

Luchtfoto (Google):

Foto's en schema's - Gevel





Parkstraat		17
8301	Knokke-Heist	

Foto's en schema's - Technisch



Façade distributie - invoer via daalleiding. Intro idem aan bestaande koperinvoer, boven de waterinvoer.



Parkstraat		17
8301	Knokke-Heist	



Bestaande invoer binnen te kelder -1, idem aan bestaande koperinvoer, boven de waterinvoer. Vervolgens nieuw traject naar montage BDFO toe.



Parkstraat		17
8301	Knokke-Heist	



Nieuw traject doorheen keldergang



Parkstraat		17
8301	Knokke-Heist	



Nieuw traject naar keldergang, links afslaan naar watertellers toe.




Parkstraat		17
8301	Knokke-Heist	



In de nabijheid van de watertellers, ruimte voor montage BDFO. Vanaf BDFO traject tot onder trappenhal. LU te gelijkvloers rechtstreeks aansluitbaar vanaf BDFO.



Parkstraat		17
8301	Knokke-Heist	



Nieuw traject komende vanaf BDFO tot onder trappenhal tussen gelijkvloers en 1e verdieping.



Parkstraat		17
8301	Knokke-Heist	



Onder trappenhal tussen gelijkvloers en 1e verdieping; aanvangspunt verticale opbouwschacht - zie cirkel.

Technische schacht / trappenhuis / verticale kolom




Parkstraat		17
8301	Knokke-Heist	



1e diamantdoorboring vanuit trappenhal. Vervolgens traject naar 1e verdieping toe gebruik makend van een smalle kabelgoot.



Parkstraat	17	
8301	Knokke-Heist	



Smalle kabelgoot te 1e verdieping tot in wandkast.



Parkstraat	17	
8301	Knokke-Heist	



Floorbox te wandkast te 1e verdieping naar aansluiting van 1 LU te 1e verdieping.



Parkstraat	17	
8301	Knokke-Heist	



2e diamantdoorboring vanuit wandkast 2e verdieping naar wandkast 1e verdieping toe. Floorbox te wandkast naar aansluiting van 1 LU. Idem voor 3e t.e.m. 7e verdieping



Parkstraat	17	
8301	Knokke-Heist	



Floorbox te wandkast - op het ogenblik van bezoek gesloten - naar aansluiting van 1 LU te 8e verdieping



MDU Site Survey Report

Detail	Details eenheden - LU / BU / SU								
Bus	Blok	Verdiep	# Eenheid	Opmerkingen	UTAC	Type (LU/BU /SU)	Bewoners	Tel / GSM	email
01		0				LU			
11		1				LU			
21		2				LU			
31		3				LU			
41		4				LU			
51		5				LU			
61		6				LU			
71		7				LU			
81		8				LU			
91		9				LU			
0000				LIFT		SU			



Parkstraat	17	
8301	Knokke-Heist	