



Adres(sen) MDU Nassaustraat 33 2000 Antwerpen - Anvers

Secundaire adressen



Nassaustraat		33
2000	Antwerpen - Anvers	

1. Algemene informatie:

Datum siteonderzoek	02-04-2019	Versie	1	Datum dos	sier : 02-04-2	019	
Verantwoordelijke Proximus	Aschwin van E 080093884 glasvezel.antw		proxin	nus.com			
Naam van het gebouw (ref syndic)							
Aantal eenheden (LU/BU/SU)	Total:5	LU:4	BU-S	3:0	BU-M:0	BU-L:0	SU:1
Aantal verdiepingen (RDC + x)			•	5			•
Quadrant			•	С			

2. Informatie Syndic - VME - Eigenaar(s)

Syndic	Numberz
Contact	
Email	Michael@numberz.be
Telefoon	03 689 08 09

3. Aanwezig bij het bezoek

Naam	Bedrijf	Email	Telefoon
Geert Stockman			
Olivier Collignon			



Nassaustraat		33
2000	Antwerpen - Anvers	

4. Info Fiberhood – kadaster - IFH

Naam	Reference
Fiberhood	W03-C-Antwerpen-West-FH01
Block	BL0010
MDU LAMkey – IFH	4155271
Geplande distributie	Façade

5. Afbeelding – gevel en straat

Façade	Details	Ja/Nee
Karaktergevel		Nee
Aanwezigheid van elektriciteitskabels		Nee
Aanwezigheid van coaxkabels		Ja
Aanwezigheid van coaxiale multitaps		Nee
Aanwezigheid van openbare verlichting		Nee
Opmerkingen		
Straat	Details	Ja/Nee
Straatmeubilair	Bloembakken - zie foto	Ja
Gevelobstakels		Nee
Opmerkingen		

6. Bestaande telecominstallaties

Type verdeler :		Oud			
Installatie:	HDPE	LASBOX	FIBRE	RACK	SUBDUCT
Technische schachten:		JA/NEE		Toegankelijk JA/NEE	
Vertical		Nee		Ja	
Horizontal		Nee		Nee	
Elektriciteit		Nee		Nee	
Details (Cabine HT etc.)					
Beschikbare ruimte voo	r apparatuur	Ja			

CDF		Bestaande verticale kablering		COAX	
	Х		Х		Х
Krone blocks	Х	Fiber		Multitaps (technische zaal)	
Siemens blocks		CAT5e of Cat6	Х	Aantal (enkel tech zaal)	
ADC modules		CAT3 of VVT	Х	Multitaps paliers	
Vissés / Screwed		Red-white jumper		Coax direct	
Soudés / soldered		Cable plat / Flat cable		Anders/onbekend	
Anders/onbekend		Anders/onbekend			

7. Opmerkingen

6 kabels = 2 UTP cat 5E + 4 VVT kabels = 4 LU's + 1 SU te nr 33 + 1 BU te nr 35 (SDU)



Nassaustraat		33
2000	Antwerpen - Anvers	

8. Bestaande invoer – buiten-/ binnen aanzicht



Bestaande invoer buiten



Bestaande invoer binnen



Nassaustraat		33
2000	Antwerpen - Anvers	




Bestaand traject naar aanwezige CDF te technische kast



Bestaand traject naar aanwezige CDF te technische kast



Nassaustraat		33
2000	Antwerpen - Anvers	





Nassaustraat	33	
2000	Antwerpen - Anvers	

9. Toegang tot de MDU & Proximus-apparatuur

Omschrijving						
De aanwezige CDF bevindt zich in de kelder in een technische kast te "-1".						
•						



Nassaustraat	33
2000	

10. Bestaande situatie – foto's en schema's

Luchtfoto (Google):

Foto's en schema's - Gevel





Nassaustraat	33	
2000	Antwerpen - Anvers	

Obstakels



Positie bestaande telecominvoer in het gebouw





Nassaustraat	33
2000	

Positie onder het trottoir




Foto van het complete gebouw





Nassaustraat	33
2000	





Nassaustraat	33	
2000	Antwerpen - Anvers	

Foto's en schema's - Technisch



Façade distributie. Invoer ondergronds



Nassaustraat	33	
2000	Antwerpen - Anvers	



Nieuwe invoer idem aan bestaande




	Nassaustraat	33	
ſ	2000	Antwerpen - Anvers	



Nieuw traject naar te plaatsen BDFO in de nabijheid van de bruikbare schacht



Nassaustraat	33	
2000	Antwerpen - Anvers	



Nieuw traject naar te plaatsen BDFO in de nabijheid van de bruikbare schacht

Technische schacht / trappenhuis / verticale kolom



Nassaustraat 33
2000 Antwerpen - Anvers





MDU Site Survey Report

Detail	Details eenheden - LU / BU / SU								
Bus Blok Verdiep # Eenheid Opmerkingen UTAC (LU/BU /SU) Type (LU/BU /SU) Bewoners Tel / GSM email									
1						LU			
2						LU			
3						LU			
4						LU			
0000						SU	Lift		