

试用期转正述职

让质量问题可闭环 让质量数据可追溯

左聪 · 质量 · 8D Champion

宁波宜兴照明有限公司

2026



入职三个月：从解决问题到建设体系

一条连续的成长路径



入职首月就承担复杂问题；完成闭环后，进一步把经验变成团队长期可用的质量资产。

两项核心成果：问题闭环与数据闭环

01 8D 问题闭环

把复杂问题分析清楚
并推动量产结案

1,505

Pcs 成品灯板

135,450

Pcs 紫光灯珠

¥15,652

案件报废金额

案件影响范围，不等同于个人节省金额

02 规格书数据闭环

把分散信息变成
团队共享的质量入口

产品编号

流程信息

实验室报告



供应商结论并不能解释全部现象

2026.05

案件发生

2026.06

入职后接手并推进8D

灯珠供应商的初步方向

广东中阳广电科技（灯珠供应商）

“外部物理损伤，方向指向 SMT 贴片制程”

没有直接接受结论，而是组织内部复核

跨部门协作

左聪

质量 | 分析路径与8D推进

程海洋

装配车间资源

王高星

SMT贴片车间资源

吴昭顺

生产工艺改善

陈中平

产品设计改善

用验证逐步逼近真正原因

1

贴片方式

手工与机器均未复现

初步排除单一贴片方式

2

应力复现

震动 33.33% | 跌落 66.67%

问题转向可靠性

3

变量交叉

旧灯板 50% | 新灯板 0%

锁定设计冗余

4

温升复测

峰值 129°C | 原报告 115°C

确认温升异常



证据不是附件，而是每一次方向调整的依据。

两项主因得到确认，改善方案通过量产验证

主要原因

产品设计可靠性
冗余不足

产品温升异常

改善与验证

灯板厚度优化 + 贴片工艺参数调整

旧灯板应力后

50%

新灯板应力后

0%



48 Pcs 小批验证通过 → 6月22日大批量生产老化正常 → 案件正式结案

质量数据仍分散在流程和人员之间

改造前



入口分散

需要在多个文件和渠道中查找

依赖知情人

完整情况掌握在少数人员手中

难以追溯

历史数据无法围绕产品快速还原

质量信息如果只存在于个人记忆中，就无法成为可持续的项目能力。


以规格书为中心建立电子质量台账

统一入口

项目团队通过产品编号，直接查看：

- 产品规格信息
- 流程名称与流程单号
- 测试状态与历史记录
- 可恢复的归档现场

由我推动从想法、页面到云端上线，团队可随时访问。



真实界面：规格书、人员、包装、测试流程和OA信息集中展示

从产品编号出发，可以直达完整实验室报告

01


产品编号检索

02

电子台账定位

03

实验室报告



已沉淀 83 条台账记录 | 规格、流程与报告形成同一条质量证据链

转正后，持续深化质量数据闭环

已经沉淀的能力

- 01 系统分析
- 02 验证设计
- 03 跨部门推动
- 04 结果闭环
- 05 数字化落地

未来三个月

- 1 提升规格书与实验室报告的数据完整性
- 2 完善产品编号、流程单号和报告关联
- 3 推动项目成员稳定使用并收集反馈
- 4 持续沉淀典型质量问题和验证证据

把一次问题解决好，把一套方法沉淀下来，
让质量信息真正服务项目决策。