

ÉTAT DES LIEUX ENTRANT



DATE DE CLÔTURE
26 AOÛT 2025

ÉTABLI PAR
IMMOBILIER A CHATOU

LOCATAIRE

JOUBERT
CELIA.JOUBERT20@GMAIL.COM

CELIA | 0669221533

INFORMATIONS SUR LE BIEN

TYPE DE BIEN	LOCAL	ADRESSE	30 TER AVENUE DE BRIMONT
CODE POSTAL	78400	VILLE	CHATOU

RELEVÉS DES COMPTEURS

NETTOYAGE

LOGEMENT	NON	VENTILATION	NON
----------	-----	-------------	-----


ASSURANCE

ATTESTATION	OUI
-------------	-----

CLÉS

REMISE EFFECTUÉE LE 26 AOÛT 2025

3 CLÉS DU LOCAL
2 CLÉS BOÎTES AUX LETTRES
1 CLE DE LA MAISON MÉDICALE
1 BIP DE PARKING 1 AF1E49A




BOÎTE AUX LETTRES

OUVRE ET FERME SANS DIFFICULTÉ




PIÈCES


SENS DE CONTRÔLE ET DÉSIGNATION DES MURS DANS UNE PIÈCE



LOCAL





















ACCÈS PAR UNE PORTE QUI EST EN BON ÉTAT SUR LES FACES EXTÉRIEURES ET INTÉRIEURES.

À L'OUVERTURE LA PORTE ACCROCHE AU SOL.

LA SERRURE EST FONCTIONNELLE.

NOUS DISPOSONS DE TROIS CLÉS DU LOCAL EN ÉTAT DE FONCTIONNEMENT.

LA BUTÉE DE LA PORTE EST ÉGALEMENT EN PLACE ET SOLIDEMENT FIXÉE AU SOL.

AU SOL, PRÉSENCE D'UN PARQUET QUI PRÉSENTE DE NOMBREUSES DÉFORMATIONS À PLUSIEURS ENDROITS.

J'OBSERVE UN GONFLEMENT DU PARQUET AINSI QU'UN DÉCALAGE IMPORTANT SUR PLUSIEURS ZONES.

JE PRENDS DES PHOTOGRAPHIES.

LES PLAINTES SONT PEINTES DE COULEUR BLANCHE ET VERTES. ELLES SONT EN BON ÉTAT GÉNÉRAL, NE PRÉSENTENT PAS DE DÉGÂTS PARTICULIERS.

AU MUR PRÉSENCE D'UNE PEINTURE BLANCHE EN BON ÉTAT GÉNÉRAL ET D'UN MUR, RECOUVERT D'UNE PEINTURE VERTE EN BON ÉTAT GÉNÉRAL ÉGALEMENT.

AU PLAFOND, PRÉSENCE DE DALLE EN ÉTAT D'USAGE, JE RELÈVE À CERTAINS ENDROITS QUELQUES MARQUES/TRACES.

JE RELÈVE LA PRÉSENCE DE 10 PRISES ÉLECTRIQUES, NON TESTÉES.

JE NOTE DEUX PRISES ÉLECTRIQUES, LÉGÈREMENT VACILLANTE DANS L'ENTRÉE, POUR LE RESTE TOUT EST SOLIDEMENT FIXÉ AU MUR

JE RELÈVE LA PRÉSENCE DE DEUX INTERRUPTEURS AU MUR, SOLIDEMENT FIXÉS.

LES INTERRUPTEURS FONCTIONNENT ET ÉCLAIRENT LA PIÈCE.

NOUS AVONS LA PRÉSENCE D'UN LAVABO EN ÉTAT D'USAGE, JE NOTE QU'IL N'Y A PAS D'EAU CHAUDE DISPONIBLE.

PAS DE FUITE AU NIVEAU DU SIPHON, JE RELÈVE ÉGALEMENT L'ABSENCE D'UN JOINT SANITAIRE ENTRE LE LAVABO ET LA CRÉDENCE CARRELAGE.

AU NIVEAU DE LA CRÉDENCE CARRELÉ, JE RELÈVE TROIS IMPACTS QUI ONT ÉTÉ REBOUCHÉS.

PRÉSENCE D'UN LUMINAIRE AU-DESSUS DU POINT D'EAU EN ÉTAT DE FONCTIONNEMENT.

JE RELÈVE LA PRÉSENCE D'UNE FENÊTRE PROCHE DU POINT D'EAU, QUI EST EN ÉTAT DE FONCTIONNEMENT, ELLE OUVRE ET FERME SANS AUCUNE DIFFICULTÉ.

LE VOLET ROULANT MANUEL ET FONCTIONNE PARFAITEMENT.

JE RELÈVE TOUTEFOIS SUR MON ENCADREMENT DE LA FENÊTRE, QUELQUES PETITES GRIFFURES, COULURES DE PEINTURE ET TRACES DE COLLE.

SUR LA PARTIE BASSE DE LA VITRE, NOUS AVONS LA PRÉSENCE D'UN FILM OCCULTANT EN ÉTAT D'USAGE.

JE RELÈVE LA PRÉSENCE D'UN RADIATEUR DANS LA PIÈCE EN ÉTAT D'USAGE.

JE RELÈVE QUE LE RADIATEUR NE SE MET PAS SOUS TENSION ÉLECTRIQUE : FONCTIONNEMENT SOUS RÉSERVE.

AU NIVEAU DE LA PORTE-FENÊTRE À LA FRANÇAISE, CETTE DERNIÈRE S'OUVRE ET FERME CORRECTEMENT, ELLE EST EN ÉTAT D'USAGE. JE RELÈVE LA

PRÉSENCE D'UN FILM OCCULTANT SUR LA PARTIE BASSE DE LA FENÊTRE. CELUI-CI EST EN ÉTAT D'USAGE.

LE VOLET ROULANT EST EN ÉTAT DE FONCTIONNEMENT, IL OUVRE ET FERME SANS DIFFICULTÉ.

AU NIVEAU DU COFFRE NOUS AVONS LA PRÉSENCE D'UNE ENTRAIDE D'AIR POUR LAQUELLE IL MANQUE LE CACHE.

DEPUIS CETTE PORTE FENÊTRE À LA FRANÇAISE, NOUS ACCÉDONS À UN PETIT BALCON QUI EST EN ÉTAT D'USAGE, IL PRÉSENTE DE NOMBREUSES SALETÉS, POUSSIÈRES ET FEUILLES.

SIGNATURES



IMMOBILIER A CHATOU
chatou@stephaneplazaimmobilier.com



JOUBERT
celia
