Befaring BEF-2026-031 – Testveien 5, 9000 Eksempelby (syntetisk)

Dato 2026-10-24 · utført av Demo Montør · arbeidsordre AO-2026-031 (ferdigstilt)

Bad

Lengde: 2,45 m
Bredde: 1,8 m
Takhøyde: 2,4 m
Funn F1: Fuktmerke ved sluk -> oppgave O1



bad_fukt.jpg (640×480, EXIF 1)

Funn F2: Manglende silikon rundt dusjvegg -> oppgave O1

Kjøkken

Benkelengde: 3,125 m
Avstand stikk–vask: 2450,5 mm
Funn F3: Løs stikkontakt over benk -> oppgave O2



kjokken_stikk.jpg (480×640, EXIF 6)

Gang

Lengde: 4,6 m
Funn F4: Sprekk i vegg ved dør -> oppgave O3



gang_sprekk.jpg (480×640, EXIF 1)

Funn F5: Slitt dørterskel (observasjon, ingen oppgave)

Arbeidsordre

O1: Utbedre fuktsikring rundt sluk og dusjvegg (funn: F1, F2)
O2: Feste og kontrollere stikkontakt kjøkken (funn: F3)
O3: Sparkle og male sprekk i gang (funn: F4)