

首页

阅读

活动

招聘 安全导航

内容精选

SolarWinds失陷服务器测绘分析报告

阅读量 499077

发布时间: 2020-12-18 16:00:27





360Quake空间测绘系统

系统地址: https://quake.360.cn/

文章 粉丝

12

TA的文章

360Quake V5.0新版上线,文末福利满满等你来体验!

2021-07-23 18:30:27

活动 | 360QUAKE年度活动限时大放送最后一波啦!

2021-04-30 18:00:58

Quake新功能更新:一键C段查询与数据去重

2021-04-19 18:00:38

浅析Cobalt Strike Team Server扫描

2021-04-16 15:30:28

360Quake红蓝对抗新功能更新

2021-04-12 17:27:18

相关文章

虚假 Meta 广告劫持 Facebook 帐户以传播 SYS01 信息窃取程序

2024-10-31 10:43:35

网络钓鱼者通过Eventbrite服务接触目标

2024-10-30 15:47:51

摩根大通在病毒式"无限金钱故障"后起诉诈 骗者

2024-10-29 11:01:39

BeaverTail 恶意软件在针对开发人员的恶意npm 包中重新出现

2024-10-29 10:52:05

臭名昭著的黑客组织 TeamTNT 启动新的加密货币挖矿云攻击

2024-10-28 11:11:32

加密劫持警报: 黑客利用 gRPC 和 HTTP/2 来部署矿机

2024-10-23 15:40:58

Meta 利用面部识别技术打击欺诈和账户接管行为

2024-10-23 15:31:54

热门推荐

0x01背景

美国时间2020年12月13日,SolarWinds公司的orion平台软件被爆出存在供应链后门,使用该公司产品的数百家美国核心组织机构被国家级APT组织入侵。

在此事件披露后不久,Solarwinds供应链后门的C&C开始被微软和域名服务商接管锁定,攻击者似乎已无法通过C&C 控制失陷的SolarWinds服务器。但在360威胁情报中心发布的SolarWinds供应链攻击揭秘报告中,明确指出了此次事件相关的核心后门程序外,攻击者还在SolarWinds服务器中植入了另外的WebShell后门程序。

据悉,SolarWinds公司为全球30万家客户提供了产品服务,SolarWinds失陷服务器有可能仍然遍布网络空间,相关组织机构仍然存在极大的安全风险。依靠360安全大脑的全网安全能力,360Quake团队联合360高级威胁研究分析中心对全网的SolarWinds服务器进行了分析调查。

0x02Solarwins WebShell后门分析

Solarwinds orion平台的Web控制台和IIS等Web中间件是无缝绑定的,因此攻击者可以从外网直接访问服务器。

在此次solarwinds供应链攻击	事件中,攻击者在后渗透	歐於段针对特定目标solarwin	ds服务器的Web控制台植入了
Webshell后门组件,该组件的 能增加了一段后门代码。	京厂功能是根据网络请求	成数据给管理平台网页返回显	显示logo图片,而在后门组件中对原功

该处新增的后门代码为原文件新增了codes、clazz、method、args这四个额外的HTTP请求参数。

文章目录

0x01背景


0x02Solarwins WebShell后门分析

0x03SolarWinds服务器存活情况

0x04Solarwins WebShell抽样排查

0x05总结

0x06参考文章



SolarWinds失陷服务器测绘分析报告-安全客 - 安全资讯平台 - 01/11/2024 12:43 https://www.anquanke.com/post/id/226029

SolarWinds失陷服务器测绘分析报告-安全客 - 安全资讯平台 - 01/11/2024 12:43 https://www.anquanke.com/post/id/226029

在对Solarwinds orion平台进行探测的同时,我们统计了搭建Solarwinds orion平台的windows server版本。根据探测的结果,可以发现Solarwinds服务器环境占据前五的主要是:

我们针对该特征对全球的Solarwinds orion平台进行抽样分析,发现了多台疑似被植入WebShell后门的服务器。部分后门服务器列表如下:

0x05总结
本次探测结果可知,全网视野下存在安全隐患的Solarwinds服务器数量仍是以美国地区为最多,而国内也存在少部分隐患资产。
目前,Solarwinds供应链后门的C&C已被安全厂商和域名服务商接管锁定,但攻击者除开使用C&C控制失陷服务器外,很可能再通过其他预置的后门,利用外网失陷Solarwinds服务器再次入侵目标,请相关的组织机构提高警惕。
更多网络空间测绘领域研究内容,敬请期待~
Happy hunting by using 360-Quake.
0x06参考文章 https://mp.weixin.qq.com/s/lh7y_KHUxagpcFBC7d0Q
本文由 360Quake空间测绘系统 原创发布 转载,请参考 转载声明 ,注明出处: https://www.anquanke.com/post/id/226029 安全客 - 有思想的安全新媒体
恶意活动
□ 6赞 ☆ 收藏
360Quake空间测绘系统 分享到: 02-
表评论
您还未登录,请先登录。
登录





商务合作

内容需知

合作单位 CN@ERT/CC





