
"La justificación técnica de esta actuación viene originada por la actuación desafortunada de los primeros 11 ejemplares, esto ha modificado enormemente las cargas aerodinámicas que soportarán las copas de estos ejemplares, los cuales se han desarrollado trabajando en conjunto y formando un alineación en pantalla donde las cargas de vientos sur y suroeste (vientos dominantes y ocasionalmente fuertes en la zona) se ven aumentadas, viéndose aumentada exponencialmente su exposición, quedándose las copas totalmente desprotegidos. "



ESTIMACIÓN DE PODA DE REDUCCIÓN PROPUESTA SOBRE EL EJEMPLAR ID_12 EN AMARILLO LAS CARGAS EXTRAS DE VIENTOS DE SUR Y PONIENTES QUE AFECTARÁN A SU COPA

Se deberá de realizar este tipo de actuación sobre los siguientes ejemplares;

- ID_12
- ID_15