
ó enfermas. No se eliminará ninguna rama fotosintéticamente activa (rama verde) del resto de la copa.

Se ha propuesto esta actuación sobre ejemplares que presentan un factor diana algo más elevado y donde se ha detectado a la presencia de ramas secas de mayor calibre.



RAMA SECA DE CIERTO CALIBRE ENGANCHADA, ID_15

Se deberá de realizar este tipo de actuación sobre los siguientes ejemplares;

- ID_29

- ID_42

Y de forma complementaria se deberá de realizar sobre todos los ejemplares a los que se le ha asignado una propuesta de poda de reducción de copa o poda de reducción lateral.

Corrección de los cortes:

Se deberán de sanear todos los cortes realizados mediante el uso de la técnica del corte y la técnica de los 3 cortes para evitar desgarros. Se deberán de buscar los puntos de reiteración secuencial del árbol para efectuar los cortes ahí. En caso de que no los hubiere, se buscará un tirasavias de calibre 1/3 Ø del grosor de la rama que estamos retirando y en casos extremos en lo que no hubiere ninguna de las situaciones anteriores, únicamente se saneará el corte realizado