



(a) E517_rampa_scan_w40_sud20_20260907_172959_r0 — negro: usable (tramo — 33 ms)



(b) el criterio: 90% del recorrido máx-mín de v



(c) control: el error tiene sus propias mesetas ($\pm v \cdot \tau$) — tienen que caer en las mismas ventanas

