IPIRANGA BUSINESS CENTER

Comparativo: site antigo e novo

Data do relatório: 10/11/2026 | Exportação em PDF: 10/11/2026

Versão integral do documento de origem. As limitações e os resultados permanecem os do relatório, sem novas medições. Consultar fonte

Data: 10/11/2026. Coleta HTTP iniciada às 17h35 UTC (14h35 de Brasília).
Antigo: Ipiranga Business Center.
Novo publicado: GitHub Pages.
Baseline: auditoria de 10/11/2026 e tentativa anterior de PageSpeed.
Escopo: 16 rotas em cada site; HTML publicado, metadados, conteúdo, campos, destinos e capturas de três jornadas. Nenhum formulário foi enviado. Nenhum site foi alterado nesta comparação.

Parecer

A nova versão apresenta avanços verificáveis na identificação das páginas, nos rótulos dos formulários, na apresentação dos espaços e no volume do HTML. A abertura agora mostra uma fotografia do próprio ambiente, diferencia “Conheça os espaços” de “Agendar uma visita” e explicita localização e proximidade do metrô. Nas capturas estreitas, a nova composição adapta título, botões e menu à largura disponível.

A versão publicada serve para validar a direção visual com o cliente. Ainda exige ajustes antes de substituir o site principal: logotipo com parte branca invisível, imagem de compartilhamento quebrada, repetição de conteúdo, confirmação da capacidade do auditório e decisão sobre o contato exclusivo pelo fluxo de WhatsApp. Não há resultado de desempenho nem validação interativa suficientes para declarar a nova versão pronta para produção ou aprovada nos Core Web Vitals.

Condições e limites da comparação

- Baseline original: nove páginas analisadas por HTML; screenshots, Playwright e PageSpeed não haviam sido concluídos. Nesta rodada, o inventário foi ampliado para 16 páginas por versão.
- O site antigo continua acessível. Quinze HTMLs atuais são idênticos, byte a byte, aos arquivos preservados. O HTML de Contato difere; isso sozinho não comprova mudança de conteúdo comercial. Evidência: comparação dos arquivos.
- Playwright/Chromium foi tentado novamente, mas falhou antes da navegação com erro MachPort/Permission denied. O navegador integrado também está indisponível. Portanto, não foram executados testes de menu, âncoras, foco, teclado, envio ou árvore de acessibilidade. Bloqueio.
- Capturas reais foram obtidas pelo serviço remoto WordPress mShots: home a 1440 × 900 e 390 × 844; Training e Sala privativa a 1440 × 3000; Contato a 390 × 3000. As imagens altas são viewports estendidos, não capturas full-page por rolagem. Desktop é reduzido para 1200 px de largura pelo serviço; imagens estreitas mantêm 390 px.
- O serviço de captura não informou user-agent, emulação de telefone, hardware ou momento exato de renderização. As capturas a 390 px representam **uma viewport estreita**, não comprovam o comportamento do Wix em um celular real. O recorte lateral visível no antigo precisa ser reproduzido em navegador controlado antes de classificá-lo como defeito mobile.
- PageSpeed consultado novamente para os dois sites, em mobile e desktop. As quatro respostas foram HTTP 429. Não há notas, métricas Lighthouse ou dados de campo/CrUX disponíveis. Resultados e condições.

Comparação por dimensão

Dimensão	Site antigo, verificado agora	Novo publicado, verificado agora	Avaliação
Performance mobile	PageSpeed 429	PageSpeed 429	Não mensurada; nenhum ganho de tempo comprovado
Performance desktop	PageSpeed 429	PageSpeed 429	Não mensurada; comparação por bytes separada abaixo
Estrutura e acessibilidade	Nenhuma das 16 páginas possui H1; 48 campos sem rótulo textual associado no HTML	Um H1 em cada página; nenhum dos 96 campos sem rótulo textual associado	Avanço estrutural; há dois saltos H1 → H3 e falta validação por teclado/leitor
Home e descoberta	Fotografia de pessoas com sobreposição turquesa; CTA genérico “Conheça”	Foto do ambiente; dois CTAs com destinos distintos; metrô e endereço explícitos	Oferta mais concreta na abertura capturada; percepção visual é avaliação qualitativa
Identidade visual	Turquesa, amarelo, tipografia sem serifa; assinatura Business visível	Azul escuro, branco, cinzas e títulos serifados; assinatura Business perde visibilidade	Mudança substancial de linguagem, que depende da aprovação do cliente; corrigir logo
Contato e conversão	Campos de envio do Wix, funcionamento não testado; WhatsApp e e-mail	Rótulos persistentes, select de interesse, fluxo para revisar e enviar no WhatsApp	Clareza dos campos melhorou, mas o fluxo deixou de ser equivalente ao formulário Wix
Conteúdo e credibilidade	Responsável, missão, clientes, depoimento, endereço e itens das salas	Conteúdo crítico preservado na amostra; repetições e capacidade ainda pendente	Preservação comercial relevante, sem comprovar paridade integral de mídia
SEO técnico	5/16 páginas com descrição; Training com título “Seaside B&B”	16/16 com descrição; títulos corrigidos e marca padronizada	Melhora confirmada; imagem social 404 e canonicals mantêm domínio antigo
Rotas e entrega	16/16 rotas HTTP 200	16/16 rotas HTTP 200; 90 destinos/recursos internos conferidos sem falha HTTP	Rotas preservadas no prefixo do Pages; isso não testa todas as interações

Situação dos achados da auditoria original

Achado original	Situação na nova versão	Evidência e alcance
Training com título estranho ao negócio	Resolvido no HTML publicado	Título “Ipiranga Training - Desenvolvimento profissional no Ipiranga”; descrição presente
Auditório com 36/40 pessoas	Alterado, mas não resolvido	Home não promete 40; página ainda contém “capacidade máxima 36 pessoas” e ressalva com ambos os números. Falta confirmação comercial
Campos dependentes de placeholder	Resolvido no HTML; interação não verificada	Labels persistentes em todas as páginas e autocomplete de nome, e-mail e telefone. Captura de Contato mostra labels
Identificação de imagens e links	Parcialmente resolvido	Logo tem nome acessível; cartões têm texto; DSC/Coffee não aparecem como alt na home. Descrições “Ambiente do Ipiranga Business Center” ainda são genéricas; logo visual apresenta regressão
Ausência de H1 e saltos H2/H6	Parcialmente resolvido	H1 único em 16/16 e rodapé sem H6. Serviços e Training começam seus cards em H3 sem H2 de seção
Metadados e identidade inconsistentes	Parcialmente resolvido	Descrições e títulos corrigidos; og:image e twitter:image apontam para arquivo HTTP 404
Erros editoriais, placeholder Coworking e rodapé	Parcialmente resolvido	Ortografia citada revisada; select de serviço substitui Coworking; copyright atualizado. “Mais de 6 anos” permanece, sem confirmação de data de início

Medições comparáveis: tamanho do HTML

Coleta atual nas duas origens por urllib, com o mesmo procedimento, sem solicitar compressão. Números são bytes dos corpos HTML recebidos; não representam peso total da página, bytes comprimidos na navegação, tempo de rede ou Core Web Vitals. URLs, cabeçalhos e tamanhos estão no inventário publicado.

Medida	Antigo	Novo	Diferença
HTML da home	514.674 bytes	32.605 bytes	93,7% menor
HTML da sala privativa	687.823 bytes	28.365 bytes	95,9% menor
Tags script na home	62	2	Menos tags; não é medição de execução
Scripts externos declarados na home	11	1	O novo também contém um bloco JSON-LD, sem execução de interface

A nova home entrega texto em HTML inicial, CSS incorporado e fotos WebP com srcset/sizes; o único script externo é o arquivo local de interações. Esses são sinais técnicos favoráveis, não prova de carregamento mais rápido para todos os visitantes. O antigo também usa transformações e imagens responsivas da infraestrutura Wix.

PageSpeed / laboratório / campo	Antigo mobile	Antigo desktop	Novo mobile	Novo desktop
Resposta do serviço	HTTP 429	HTTP 429	HTTP 429	HTTP 429
Performance / Acessibilidade / Boas práticas / SEO	N/D	N/D	N/D	N/D
LCP / TBT / CLS de laboratório	N/D	N/D	N/D	N/D
CrUX: LCP / INP / CLS	Não determinado	Não determinado	Não determinado	Não determinado

Não foi calculado delta de performance. Não há oportunidades Lighthouse disponíveis para relatar; TBT não foi utilizado como substituto de INP.

Contraste e acessibilidade: o que foi e não foi conferido

Não houve acesso aos estilos computados do navegador. Os pares abaixo foram calculados a partir das cores **declaradas no CSS publicado** da nova home, sem comprovar sobreposição, estados de foco/hover, transparência ou todos os fundos. Não são uma auditoria de conformidade.

Uso declarado	Cor do texto / fundo	Razão calculada	Referência para texto comum
Botão principal, branco sobre azul (mesma razão com cores invertidas)	#FFFFFF / #113349	13,18:1	4,5:1
Título na superfície cinza	#113349 / #F4F4F4	11,98:1	4,5:1
Corpo da abertura	#605E5E / #F4F4F4	5,86:1	4,5:1
Texto azul claro na faixa escura	#9CD8FB / #113349	8,55:1	4,5:1
Corpo no fundo branco	#2F2E2E / #FFFFFF	13,54:1	4,5:1

A presença de alt vazio no antigo não foi tratada automaticamente como erro: imagens decorativas podem ter alt vazio correto. A diferença de rótulos é uma constatação de HTML entregue; o runtime Wix poderia alterar a árvore acessível, que não foi inspecionada. Cálculos e premissas.

Mudanças favoráveis comprovadas

- O site está publicado no Pages e as 16 rotas do inventário respondem. O prefixo de projeto é aplicado a links, imagens e script. A ausência de noindex, nofollow foi confirmada nos 16 HTMLs; o robots.txt do projeto contém Allow: /. Isso não comprova indexação.

- Abertura da home usa fotografia do ambiente oferecido e ações com textos que identificam os próximos passos. A versão antiga usava a fotografia de pessoas como abertura. Evidência visual abaixo.
- Rótulos e serviço de interesse estão visíveis, e os dados de endereço, telefone, e-mail e horário continuam presentes.
- Título de Training e descrições foram corrigidos no conteúdo publicado, não apenas no checkout local.
- Tipos de sala para uma pessoa, até duas e até seis, atendimento a profissionais da saúde e itens incluídos permanecem na página privativa. Missão, trajetória de Viviana, clientes e depoimento atribuído permanecem nas páginas verificadas. Alegações profissionais e comerciais não foram auditadas externamente.

Regressões e pendências priorizadas

Medium - Marca parcialmente invisível no cabeçalho

Onde: home e páginas internas, desktop 1440 × 900 e viewport estreita 390 × 844.
Observação: o antigo exibe “ipirangabusiness”; o novo mostra visualmente apenas “ipiranga” na mesma assinatura, sobre branco. A parte clara do arquivo perde visibilidade no novo fundo. O alt continua identificando a marca completa.
Impacto: a identificação visual da empresa fica incompleta em todas as páginas; não bloqueia navegação, mas é uma regressão relevante da marca.
Recomendação: usar uma versão oficial do logo adequada a fundo claro ou um fundo que preserve a assinatura completa. Conferir em ambas as larguras.

Medium - Imagem de compartilhamento retorna 404

Onde: metadados de todas as 16 páginas novas.
Observação: og:image e twitter:image referenciam https://www.ipirangabusinesscenter.com.br/assets/bebbc392dc27e92d.jpg, que respondeu HTTP 404. A existência de uma imagem no Pages não corrige esse endereço absoluto. Resposta registrada.
Impacto: o recurso configurado para prévias sociais não pode ser obtido por esse URL; o resultado em cada plataforma social não foi inspecionado.
Recomendação: usar uma URL pública que responda com a imagem, correspondente ao ambiente de publicação, e validar o compartilhamento. É um problema distinto do canonical.

Medium - Conteúdo repetido e contato distante da intenção principal

Onde: /ipiranga-training/, /servicos/ e /contato/.
Observação: Training apresenta quatro cards e depois repete títulos e descrições como texto corrido. Serviços repete os resumos após o catálogo. Contato intercala um catálogo de serviços e uma seção de localização antes do formulário. Na captura de 390 × 3000, o formulário só aparece perto do fim desse recorte; “Agendar uma visita” na própria página aponta de volta ao topo de Contato.
Impacto: aumenta leitura e rolagem para escolher serviço ou escrever uma solicitação. Não foi medida perda de conversão.
Recomendação: integrar o texto original aos respectivos cards, evitando repetição, e priorizar os canais e formulário na página de contato. Apontar o CTA interno para o formulário quando a pessoa já estiver nessa página.

Medium - Capacidade comercial ainda sem confirmação

Onde: /locacao-de-sala-para-treinamento/.
Observação: o novo mantém o trecho “capacidade máxima 36 pessoas” e adiciona uma explicação sobre a divergência com as 40 pessoas do antigo. A ressalva comunica a incerteza, mas não a resolve.
Impacto: capacidade é requisito para contratar eventos. A explicação técnica sobre “site original” não deve se tornar comunicação comercial definitiva.
Recomendação: confirmar a capacidade ou as configurações permitidas com o responsável e então uniformizar a oferta.

Medium - Contato mudou de canal e exige aprovação comercial

Onde: formulário nas páginas novas; JavaScript publicado.
Observação: o antigo expõe um formulário Wix de envio, cujo funcionamento não foi testado. O novo não envia esse formulário ao Wix/e-mail: prepara um link, que deve ser aberto para revisar a mensagem no WhatsApp; o visitante ainda precisa enviá-la no aplicativo. E-mail continua disponível por link mailto.
Impacto: mudou o comportamento essencial e a dependência de canal. Pode ser uma decisão válida, mas não equivale à migração do formulário original. Não houve envio de teste nem abertura de mensagem real.
Recomendação: confirmar com o cliente se WhatsApp é o fluxo desejado. Se for, alinhar o texto “Ao continuar, você abre o WhatsApp” ao fato de que primeiro aparece um link. Se não for, implementar e testar o recebimento por formulário.

Low - Saltos de heading ainda presentes

Onde: Serviços e Training.
Observação: depois do H1, os cards usam H3 sem H2 de seção.
Impacto: mantém uma inconsistência localizada na navegação por títulos, embora a estrutura tenha melhorado frente ao antigo.
Recomendação: introduzir H2 descritivo do catálogo ou adequar o nível dos títulos dos cards ao contexto.

Low - Reorganização de mídia ainda precisa de conferência

Onde: home e galeria de sala privativa.
Observação: o antigo indica “1/10” no carrossel da home; o novo publica três fotos na seção de galeria da home. Não foi executado o carrossel antigo para enumerar seus dez slides. Na nova sala privativa, aparecem imagens repetidas da sala de mesa junto a uma grade maior de ambientes. A galeria nova abre o arquivo de imagem, sem reproduzir o comportamento do carrossel Wix.
Impacto: rotas preservadas não provam paridade de todas as imagens e interações.
Recomendação: conferir as mídias originais, escolher uma sequência sem repetições e preservar o conteúdo relevante com decisão explícita sobre o comportamento da galeria.


SEO da prévia e futura publicação

Os canonicals da prévia continuam apontando para o domínio antigo. O sitemap do Pages retorna 404; o antigo mantém sitemap acessível. Para uma prévia de validação, conservar o domínio principal como referência pode ser intencional. Se a intenção passar a ser indexar o Pages como destino definitivo, é necessário revisar canonicals, sitemap e URLs sociais em conjunto; remover noindex por si só não faz isso. A migração para o domínio principal deve ser verificada no ambiente final, mantendo rotas e redirecionamentos.

Capturas lado a lado

Imagens reais obtidas por mShots, sem reconstrução ilustrativa. As capturas não substituem os testes interativos que falharam. Clique nas imagens para ampliar no arquivo original.


Home - desktop, viewport 1440 × 900

Antigo	Novo
	
Home antiga: abertura turquesa e chamada central	Home nova: título à esquerda, foto do espaço e CTAs

Capturas reduzidas para comparação. Amplie o PDF ou abra os links das imagens para ler detalhes. User-agent e condições do serviço remoto não foram informados.



Home - viewport estreita, 390 × 844

O recorte do antigo pode ser influenciado pelo user-agent do serviço. Não é diagnóstico definitivo de seu modo de celular.

Antigo	Novo
	
Home antiga em viewport estreita no serviço remoto	Home nova com menu e botões empilhados em viewport estreita



Capturas reduzidas para comparação. Amplie o PDF ou abra os links das imagens para ler detalhes. User-agent e condições do serviço remoto não foram informados.

Training - viewport estendido, 1440 × 3000

Antigo	Novo
	
Training antigo com identidade própria e quatro ofertas	Training novo com cards e repetição dos mesmos resumos abaixo

Capturas reduzidas para comparação. Amplie o PDF ou abra os links das imagens para ler detalhes. User-agent e condições do serviço remoto não foram informados.

Sala privativa - viewport estendido, 1440 × 3000

Antigo	Novo
	
Sala privativa antiga com fotos antes dos detalhes e itens incluídos	Sala privativa nova com texto, catálogo lateral e grade de fotografias

Capturas reduzidas para comparação. Amplie o PDF ou abra os links das imagens para ler detalhes. User-agent e condições do serviço remoto não foram informados.

Contato - viewport estendido, 390 × 3000

Mesma ressalva sobre user-agent no recorte antigo. No novo, observe a distância entre a abertura e o formulário.

Antigo	Novo
	
Contato antigo em viewport estreita do serviço remoto	Contato novo com catálogo e localização antes do formulário

Capturas reduzidas para comparação. Amplie o PDF ou abra os links das imagens para ler detalhes. User-agent e condições do serviço remoto não foram informados.

Próxima validação recomendada

1. Corrigir logo e URL da imagem social; retirar repetições; aproximar o formulário da intenção de contato.
2. Confirmar capacidade do auditório e aprovar o fluxo de WhatsApp com o cliente.
3. Executar Playwright em ambiente permitido: desktop, telefone emulado, teclado, menu aberto/fechado, âncoras, validação de campos sem envio, zoom, overflow a 320 px e console/rede.
4. Repetir PageSpeed/Lighthouse quando houver acesso e cota, preservando modo, dispositivo e condições comparáveis. Medir campo separadamente quando existir amostra; não inferir resultados a partir de redução de HTML.

Evidências e reprodução

- Inventário das 32 respostas de página, com títulos, headings, metadados, links, imagens, campos, cabeçalhos e bytes.
- Resumo técnico, incluindo a imagem social HTTP 404.
- 90 destinos da versão nova; robots e sitemaps.
- Quatro consultas PageSpeed, com respostas brutas preservadas na mesma pasta.
- Capturas da home e capturas adicionais, contendo dimensões solicitadas e URLs do serviço.
- Script de coleta HTTP e script de coleta PageSpeed. Uma repetição consulta novamente os sites; conteúdo e respostas podem mudar.

O relatório documenta a versão pública observada nesta data. A comparação não alterou o código do site nem publicou correções.