Auditoria do site: Terra Empresarial

URL: https://terraempresarial.com.br/

Data: 2026-11-09

Escopo: página inicial e suas seções públicas (Início, Sobre, Cases, Serviços e Contato); screenshots desktop 1440 × 900 e mobile 390 × 844; HTML, cabeçalhos HTTP, sitemap, robots.txt e endpoint público REST.

Ferramentas: captura visual remota via thum.io, curl e leitura de HTML/REST. A auditoria Playwright não pôde ser executada: o host de browser estava indisponível e o Chrome não foi autorizado nesta sessão. O PageSpeed Insights respondeu com cota diária zerada (HTTP 429).

Limitações: sem console ou rede observados no navegador, navegação por teclado/foco, zoom/reflow, movimento reduzido, contraste calculado, envio de formulário ou métricas Lighthouse/CrUX. Nenhuma conclusão sobre ranking ou conformidade WCAG é inferida. Registro de evidências: inspeção técnica.

Resumo executivo

A página apresenta os serviços contábeis, valores de planos e duas formas de contato (WhatsApp e formulário). O título e a frase principal do hero ficam cortados na captura mobile de 390 × 844, prejudicando a leitura da proposta logo na entrada. Na estrutura HTML, a página não possui h1 ou landmarks principais, e vários rótulos de seção estão repartidos em títulos h2 adjacentes. A primeira tela também não oferece navegação entre seções ou uma chamada principal para contato.

O HTML identifica WordPress, tema Astra e construtor Elementor. Há título de documento, idioma pt-BR, sitemap e robots.txt. Não foi encontrada meta description. A medição de PageSpeed não foi obtida por limite de cota da API; os números de Lighthouse e Web Vitals ficam sem valor, em vez de estimados.

Tecnologias identificadas

Categoria	Tecnologia e versão, se comprovada	Evidência e URL	Confiança e limitações
CMS	WordPress; asset de core declara 6.4.14	HTML da homepage referencia wp-includes; cabeçalho Link aponta para /wp-json/ e página REST; wp-sitemap.xml	Confirmado por sinais independentes. A versão é o valor de query string declarado pelo asset servido, não uma verificação administrativa da instalação.
Tema	Astra 4.6.1	CSS e JS em /wp-content/themes/astra/ com ?ver=4.6.1 na homepage	Confirmado como asset servido; query string não prova configuração interna nem atualização.
Construtor	Elementor 3.18.3; Elementor Pro 3.14.1	Assets em /wp-content/plugins/elementor/ e /elementor-pro/, com essas versões declaradas	Confirmado como assets servidos; não é um framework frontend separado.
Framework frontend	Não identificado	HTML e assets consultados na homepage	Não há evidência suficiente para afirmar React, Vue ou outro framework.
Hospedagem / runtime	Cabeçalhos anunciam Hostinger/HCDN e PHP 8.1.34	Cabeçalhos HTTP da homepage: platform, server e x-powered-by	Provável; cabeçalhos podem refletir proxy ou configuração intermediária.

Performance

Dispositivo	Lighthouse	LCP	TBT	CLS	Tipo de dado
Mobile	Não disponível	Não disponível	Não disponível	Não disponível	PSI API: HTTP 429, cota diária zerada
Desktop	Não disponível	Não disponível	Não disponível	Não disponível	PSI API: HTTP 429, cota diária zerada

CrUX / field data: não determinado; o PSI não retornou relatório. Não há dados de campo nesta auditoria.

Leitura HTTP auxiliar: uma requisição do documento HTML retornou 171.578 bytes, TTFB de 0,294 s e duração total de 0,439 s no ambiente da auditoria. Esse único fetch não executa os recursos da página no navegador e não representa LCP, experiência de visitantes ou resultado repetível.

Oportunidades Lighthouse: não disponíveis, sem recomendações de performance inferidas.

Achados prioritários

Medium - Conteúdo do hero é cortado em viewport mobile

• **Evidência:** screenshot da homepage em 390 × 844: Resultados e a frase “Trabalhamos com empenho para maximizar seus resultados.” passam da borda direita e não podem ser lidos por completo. Veja home-mobile.png.

• **Impacto:** a proposta principal fica parcialmente ilegível na primeira tela de celular.

• **Recomendação:** ajustar escala tipográfica e largura do bloco para o viewport, permitir quebra de linha e revisar o recorte em 390 px e larguras próximas.

Medium - Hierarquia semântica e orientação de página incompletas

• **Evidência:** no HTML da homepage não há <h1>, <header>, <nav>, <main> ou <footer>. Os títulos de seção usam h2, e rótulos como “Resultados”, “Estratégias”, “Serviços” e “Contato” são separados em widgets/títulos consecutivos (por exemplo, Resul / tados).

• **Impacto:** tecnologias assistivas recebem uma hierarquia sem título principal e menos pontos de navegação estrutural; a segmentação pode interromper a leitura dos títulos.

• **Recomendação:** compor cada rótulo como um único título semântico, usar um h1 para a proposta principal, h2 para seções e landmarks semânticos para cabeçalho, navegação, conteúdo principal e rodapé.

Medium - A primeira tela não oferece caminho claro para planos ou contato

• **Evidência:** na captura desktop de 1440 × 900, o cabeçalho mostra marca e ícones sociais, sem menu ou chamada para contato; o hero não contém botão. O HTML apresenta cinco seções com IDs, mas nenhum link de âncora interna. Veja home-desktop.png e os links registrados na inspeção técnica.

• **Impacto:** visitantes precisam percorrer a página para chegar aos planos, serviços ou formulário, apesar de o contato ser a ação comercial principal.

• **Recomendação:** adicionar uma chamada primária para planos/WhatsApp no hero e links de navegação acessíveis para as seções relevantes.

Medium - Campo de telefone usa tipo numérico

• **Evidência:** campo obrigatório “Telefone” no formulário tem type="number"; o HTML associa os rótulos Nome, E-mail, Telefone e Mensagem aos respectivos controles.

• **Impacto:** um telefone é identificado como quantidade numérica, dificultando formatos com +, espaços ou pontuação e podendo exibir controles de incremento.

• **Recomendação:** usar type="tel" e, se necessário, inputmode="tel", preservando a entrada formatada.

Medium - Formulário não apresenta link de privacidade junto à coleta

• **Evidência:** a página pede nome, e-mail, telefone e mensagem; não foi encontrado link de política ou aviso de privacidade entre os links públicos da homepage.

• **Impacto:** antes de compartilhar dados de contato, a pessoa não encontra na página uma explicação sobre o uso dessas informações.

• **Recomendação:** incluir próximo ao formulário um aviso curto e um link para a política de privacidade. Esta observação é de transparência e UX, não uma avaliação jurídica.

Low - Meta description ausente

• **Evidência:** há <title> e lang="pt-BR", mas não foi encontrada meta description no HTML da homepage.

• **Impacto:** o site deixa de fornecer uma descrição própria para mecanismos de busca usarem como resumo; não se infere efeito em ranking.

• **Recomendação:** adicionar uma descrição concisa e específica dos serviços e da região atendida.

Low - Ano do rodapé aparenta estar desatualizado

• **Evidência:** o HTML contém “Terra Empresarial - 2024”, embora esta auditoria seja de 2026.

• **Impacto:** a data pode passar impressão de conteúdo sem revisão recente.

• **Recomendação:** atualizar o ano ou gerá-lo dinamicamente, se corresponder a um aviso de copyright.

Low - Links de redes sociais usam HTTP

• **Evidência:** os hrefs observados para Instagram e Facebook começam com http://; o link de WhatsApp já usa HTTPS.

• **Impacto:** cria uma etapa de redirecionamento ao abrir as redes sociais.

• **Recomendação:** atualizar os dois endereços para HTTPS.

Pontos fortes

• O propósito do site e a marca aparecem imediatamente no desktop, com identidade visual consistente e contraste visual forte entre o azul, o texto claro e o fundo escuro observado na captura.

• A página informa preços de planos contábeis e certificados digitais, reduzindo a necessidade de contato apenas para descobrir valores.


• WhatsApp e formulário oferecem caminhos diferentes de contato. Os campos do formulário têm rótulos explícitos e são obrigatórios.

• lang="pt-BR", título de documento, viewport móvel, sitemap e robots.txt estão presentes.

• As 14 imagens analisadas têm atributo alt; duas usam texto alternativo vazio, adequado quando as imagens são decorativas ou redundantes com o texto próximo.

Evidências visuais

Desktop - 1440 × 900



Homepage Terra Empresarial em viewport desktop de 1440 × 900

Mobile - 390 × 844



Homepage Terra Empresarial em viewport mobile de 390 × 844; texto do hero aparece cortado à direita

Consulte o registro de evidências e limitações para condições da captura, sinais técnicos, conteúdo inspecionado e erros de cota do PSI.