



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: 115 TURMERO	FECHA: 27/06/25	VISITA Nº: —
--	---------------------------	------------------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA: EATON	MODELO: 9PX 6000	SERIAL: 4205937056	CAPACIDAD: 6 KVA	FASES: 2
------------------------	----------------------------	------------------------------	----------------------------	--------------------


MOTIVO DE LA VISITA	INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA
1) INSPECCION GENERAL	NOMBRE(S) PERSONAL:
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	X ALEXANDER TOVAR
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO	EMPRESA: INVERSIONES IY 2010, CA.
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	HORA DE INICIO: 7:45 AM HORA DE CONCLUSION: 10:20 AM

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	X		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	X		DETERIORO EN CARCASA		X
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	X		EXISTENCIA CONMUTADOR	X		PRESENCIA DE ALARMAS		X
FILTRACION EN EL AMBIENTE		X	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	X		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	X	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)	X		IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	X		OPERATIVIDAD DE TECLAS	X	
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE	—	—
						CONEXIÓN DE RED AL RACK	X	

REGISTRO DE VALORES										
VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
	209		—	06,6	06,6	—		208		—
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
	120,5	121,5	—	—				120	120,5	—

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y (V)		TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y (V)	
0,07		L1	L2	L3	907.	
CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS						
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)	
15	3		27/6/25	45	192,0	
ESTADO FISICO		OBSERVACION:				
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS					
X						
ESTATUS DEL SAI						
PORCENTAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:					
	EQUIPO 100% OPERATIVO SAI CORRECTO.					
OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)						
- DESMANTELACIÓN DE 45 BATERIAS 12V 4,5AH DAÑADAS						
- INSTALACION DE 45 BATERIAS 12V 4,5AH NUEVAS.						
- SOPLADO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS 3 MODULOS DEL EQUIPO.						
- INSTALACION DE EQUIPO SUPRESOR DE PICOS.						
PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA		CARGO		FIRMA	SELLO	
Zugiliz Sánchez		Gerente de Servicios				

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345




Fecha de solicitud:

25/6/2025

SOLICITUD DE RETIRO Y ENTREGA DE MATERIALES, EQUIPOS Y DISPOSITIVOS

Código y nombre de la Unidad u Oficina origen:		Código, nombre de la Unidad u Oficina receptora	N° de SAKI:
52236 GERENCIA DE ALMACEN Y ARCHIVOS		115 AGENCIA TURMERO	
Tipo de solicitud			
☒ Traslado		☐ Donación	☐
☐ Sustitución o Solicitud		☐ Otro motivo (explique brevemente):	Desincorporación
Fecha efectiva del retiro del(los) activo(s) en la Unidad u Oficina origen:			
N°	Nombre y/o identificación del activo	Cant.	Descripción (marca, modelo, color, dimensiones)
1	S/S	45	BATERIA PARA UPS 12V 5AH
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			RETIRA: INVERSIONES IG 2010, C.A
18			
19			
20			
21			



Aprobaciones de salida del(los) activo(s)

Responsable por la Gerencia u Oficina Solicitante	Responsable por el Almacén de Carga	Responsable por la Gerencia Bienes Nacionales
	 LUIS ANTONIO PINTO RUEDA NM42044	
Firma, NM y Sello	Firma, NM y Sello	Firma, NM y Sello
Conformidad de recepción del(los) activo(s)		
Responsable por Seguridad	Responsable por la Empresa Transportista	Responsable por la Unidad u Oficina receptora
Firma, NM y Sello	Firma y Sello	Firma, NM y Sello

