



**GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA**  
Gerencia de Area de Mantenimiento  
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS**

|                                                               |                           |            |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA:<br><i>145 Bella Vista.</i> | FECHA:<br><i>31-01-25</i> | VISITA Nº: |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|

**INFORMACION DEL EQUIPO UPS**

|                        |                           |                             |                             |                    |
|------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| MARCA:<br><i>Eaton</i> | MODELO:<br><i>93SS-30</i> | SERIAL:<br><i>BG382KX06</i> | CAPACIDAD:<br><i>30 KVA</i> | FASES:<br><i>3</i> |
|------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|

| MOTIVO DE LA VISITA         | INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA                                                  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) INSPECCION GENERAL       | NOMBRE(S) PERSONAL: <i>Jorge López</i><br><i>José Iovan</i><br><i>Pedro Iovan</i><br><i>Rafael Barcia</i> |
| 2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO | ✓ <i>Rafael Barcia</i>                                                                                    |
| 3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO | EMPRESA: <i>JHY. JG. 2010. C.A.</i>                                                                       |
| 4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA | HORA DE INICIO:      HORA DE CONCLUSION:                                                                  |

| CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO         |    |    | CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS                    |    |    | CHEQUEO DEL ESTADO UPS   |    |    |
|---------------------------------------------|----|----|------------------------------------------------|----|----|--------------------------|----|----|
|                                             | SI | NO |                                                | SI | NO |                          | SI | NO |
| BUENA ILUMINACION                           | ✓  |    | EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS                   | ✓  |    | DETERIORO EN CARCASA     |    | ✓  |
| AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO                | ✓  |    | EXISTENCIA CONMUTADOR                          | ✓  |    | PRESENCIA DE ALARMAS     |    | ✓  |
| FILTRACION EN EL AMBIENTE                   |    | ✓  | EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO                | ✓  |    | OPERATIVIDAD DE PANTALLA | ✓  |    |
| SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM) |    | ✓  | IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM | ✓  |    | OPERATIVIDAD DE TECLAS   | ✓  |    |
| OBSERVACION:                                |    |    |                                                |    |    | TARJETA INTERFASE        |    |    |
|                                             |    |    |                                                |    |    | CONEXIÓN DE RED AL RACK  | ✓  |    |

**REGISTRO DE VALORES**

| VALORES EXTERNOS ENTRADA      |            |            |            | PANTALLA UPS              |            |            | VALORES DE TABLERO T-COM      |            |            |            |
|-------------------------------|------------|------------|------------|---------------------------|------------|------------|-------------------------------|------------|------------|------------|
| TABLERO DE ALIMENTACION 208 V | L1-L2 (V)  | L2-L3 (V)  | L3-L1 (V)  | L1 (Amp)                  | L2 (Amp)   | L3 (Amp)   | TABLERO DE ALIMENTACION 208 V | L1-L2 (V)  | L2-L3 (V)  | L3-L1 (V)  |
|                               | <i>204</i> | <i>207</i> | <i>205</i> | <i>8.6</i>                | <i>2.9</i> | <i>5.3</i> |                               | <i>204</i> | <i>205</i> | <i>206</i> |
| TABLERO DE ALIMENTACION 120 V | L1-N (V)   | L2-N (V)   | L3-N (V)   | TEMPERATURA AMBIENTE (°C) |            |            | TABLERO DE ALIMENTACION 120 V | L1-N (V)   | L2-N (V)   | L3-N (V)   |
|                               | <i>117</i> | <i>119</i> | <i>119</i> |                           |            |            |                               | <i>117</i> | <i>118</i> | <i>119</i> |


|                                   |                           |    |    |                                   |
|-----------------------------------|---------------------------|----|----|-----------------------------------|
| VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V) | TEMPERATURA POR FASE (°C) |    |    | VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V) |
|                                   | L1                        | L2 | L3 |                                   |

| CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS |                       |                    |                      |                              |                                        |
|------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| Nº BATERIAS POR BANCO        | Nº DE BANCOS          | TIEMPO DE RESPALDO | FECHA DE INSTALACION | CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS | VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V) |
| 18                           | 6                     |                    | 31-01-25             | 108                          | 216                                    |
| ESTADO FISICO                |                       | OBSERVACION:       |                      |                              |                                        |
| NORMAL                       | ABULTADAS / FISURADAS |                    |                      |                              |                                        |
| ✓                            |                       |                    |                      |                              |                                        |

| ESTATUS DEL SAI         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| PORCENTAJE DE CARGA (%) | OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL: |
|                         | OPERATIVO                              |

## OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

- EQUIPO UPS DE 30 KVA. MARCA EATON.
- SE LE REALIZÓ MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE BATERIAS.
- DESINSTALACION DE 108 BATERIAS 12V. 9AH.
- INSTALACION DE 108 BATERIAS 12V. 9AH.
- EL EQUIPO UPS QUEDA RESPALANDO LOS SIGUIENTES PUESTOS DE TRABAJO.
- 3 PLANTAS O PISOS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y LA AGENCIA.

| PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA | CARGO                | FIRMA                                                                                 | SELLO                                                                                |
|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Romulo Valles                 | GERENTE DE SERVICIOS |  |  |

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345