



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Gerencia de Area de Mantenimiento

Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA:	FECHA:	VISITA Nº:
167 LAS TELERIA	25/03/24	02

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA:	MODELO:	SERIAL:	CAPACIDAD:	FASES:
XMART	OPT-T10-00K -ISO TX-VL	83622309500674	10 kVA	2

MOTIVO DE LA VISITA	INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA
1) INSPECCION GENERAL	NOMBRE(S) PERSONAL:
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO	EMPRESA:
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	HORA DE INICIO:
	HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	✓		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	✓		DETERIORO EN CARCASA		✓
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	✓		EXISTENCIA CONMUTADOR	✓		PRESENCIA DE ALARMAS		✓
FILTRACION EN EL AMBIENTE		✓	EXISTENCIA TABLERO INTERRUPIDO	✓		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	✓	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)		✓	IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	✓		OPERATIVIDAD DE TECLAS	✓	
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE		
						CONEXIÓN DE RED AL RACK		

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
	119.1	120		4.1	1.7			237.6		
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
	240							118.6	118.5	

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)
6.7		L1	L2	L3		

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS

Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				

ESTATUS DEL SAI

PORCETAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

DESINCOORACION de equipo ups catow
 INSTALACION de equipo ups de 106 kva SMART
 SUMINISTRO Y INSTALACION de conmutador de 63 amp
 SUMINISTRO Y INSTALACION de 3 Breaker de 2x50 amp
 SUMINISTRO Y INSTALACION de equipacion de puerta para
 cable #6 cantidad es, tornillo 3/4 x 8 = 12
 SUMINISTRO Y INSTALACION de cable #6 multifilar de
 colores cantidad 35 metros
 SUMINISTRO Y INSTALACION de tubo flexible cut

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA


CARGO

FIRMA

SELLO

Doris Marguina

Garanta de Servicios.



Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345


de 1 1/2 UN METRO, conector de 1 1/2 PASTA, Tierra 20
 SUMINISTRO Y INSTALACION de BARRA TIERRAS NEUTRO

El equipo ups respalda los siguientes puestos

- 1 - GERENTE de Servicio
- 1 - GERENTE de Negocio
- 1 - RACK
- 1 - TESORERA
- 7 - TAQUILLA
- 2 - ATC
- 2 - ASesor de Negocio
- 1 - EJECUTIVO de Negocio

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

Fecha de solicitud:
25/03/2023
SOLICITUD DE RETIRO Y ENTREGA DE MATERIALES, EQUIPOS Y DISPOSITIVOS

Código y nombre de la Unidad u Oficina origen:		Código, nombre de la Unidad u Oficina receptora:		N° de SAKI:
0167 LAS TEJERIAS		TALLER INVERSIONES IG		
Tipo de solicitud				
☐ Traslado		☐ Donación		☒ Desincorporación
☐ Sustitución o Solicitud		☐ Otro motivo (explique brevemente):		
Fecha efectiva del retiro del(los) activo(s) en la Unidad u Oficina origen:				
N°:	Nombre y/o identificación del activo:	Cant:	Descripción (marca, modelo, color, dimensiones):	
1	EQUIPO UPS	1	MARCA EATON 6KVA, NEGRO, MODELO SAI G205D29095	
2	BATERIA	1	SERIAL G216D30001	
3	TRANSFORMADOR	1	SERIAL G230D37070/ BIENES NACIONALES BDV 0155008	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
Aprobaciones de salida del(los) activo(s)				
Responsable por la Gerencia u Oficina Solicitante		Responsable por el Almacén de Catia		Responsable por la Gerencia Bienes Nacionales
DORIS MARQUINA C.I. 14087839 GERENTE DE SERVICIOS. NM16937				
Firma, NM y Sello		Firma, NM y Sello		Firma, NM y Sello
Conformidad de recepción del(los) activo(s)				
Responsable por Seguridad		Responsable por la Empresa Transportista		Responsable por la Unidad u Oficina receptora
				
Firma, NM y Sello		Firma y Sello		Firma, NM y Sello