



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: 395, Turm	FECHA: 22/05/24	VISITA Nº: 01
--	---------------------------	-------------------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA: EPSON	MODELO: 9PK6K PW91356000	SERIAL: 545: P205936012 TX: NFO65A P005 EBM: CF09246143	CAPACIDAD: 6	FASES: 02
------------------------	---	--	------------------------	---------------------

MOTIVO DE LA VISITA	INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA
1) INSPECCION GENERAL	NOMBRE(S) PERSONAL: Ing. Edum G. Padilla
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Tec. Tison Lindo
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO	EMPRESA: Enrrolones DG. 2010. CA.
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	HORA DE INICIO: _____ HORA DE CONCLUSION: _____

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	X		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	X		DETERIORO EN CARCASA		X
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	X		EXISTENCIA CONMUTADOR	X		PRESENCIA DE ALARMAS		X
FILTRACION EN EL AMBIENTE		X	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	X		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	X	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)	X		IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM		X	OPERATIVIDAD DE TECLAS	X	
OBSERVACION: UPS: estaba apagado se mandaron a Realizar Pruebas. UPS operativo, baterias de 6 meses, Mantenimiento.						TARJETA INTERFASE		
						CONEXION DE RED AL RACK		

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
	228			3.11	4.48			242		
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
	133	127						121	121	

Vb/Him/Lx 1.1 = 3.11 A 1.2 = 4.48 Amp

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	0.0V	TEMPERATURA POR FASE (°C)	L1	L2	L3	VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	0.0V
-----------------------------------	------	---------------------------	----	----	----	-----------------------------------	------

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS



Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
15	3				
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				
		baterías deficientes 12V 4.5AH.			

ESTATUS DEL SAI

PORCETAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	UPS OPERATIVO.

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

- * Normalización by pass. Bruguera, Selector, Cable #6 multitor.
- * Cambio de 45 baterías 4.5AH.
- * Mantenimiento.

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Ana Vargen	Gte serv.		

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

UPS Backup da:

Toquilla = 05

Tosorua = 01

Prack. = 01

Grunto de servidos = 01

Bjautmo de Negocios = 03

Kiesco = 01.