

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Relatório nº: ECJ 0029/26	Data abertura: 05/05/2026
☐ Exigência ☐ Corretiva ☐ Preventiva ☒ Teste ☐ RC ☐ Outros	

DADOS CLIENTE

Cliente: MADSON SUGGAR	Aplicadora: O mesmo
Obra: N/A	Tipo de obra: ☐ Manutenção ☒ Nova
Contato: Yuri Cerceau – Gestor de produção	E-mail: yuri.cerceau@suggar.com.br
Sector: Pintura	Data de fechamento: 11/05/2026
Segmento: ☒ Powder ☐ Performance ☐ Protective ☐ Marine	

DADOS TÉCNICOS

Superfície		
Substrato: Aço carbono		
Agressividade a que o revestimento / pintura será submetido: Regiões urbanas/ Litorânea		
Grau inicial da superfície:		
Chapas novas: ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D		
Manutenção (ASTM D610) 0 á 8: _____ N/A _____		
Rugosidade: N/A		
Tipo de preparo de superfície: Tratamento químico NANOTEX		
Tipo de abrasivo: N/A		
Produto		
Produto / Descrição: PTN.020		
Cor: Preto		
Código comp. A: PTN.020		
Lote: 2604033/01	Fabricação: 06/04/2026	Validade: 06/04/2027
Código comp. B: N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A
Código comp. C: N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A
Diluyente: N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A

Obs. Adicional: N/A

Características de aplicação

Viscosidade de trabalho (s) /Diluição (%): N/A

Espessura seca (E.F.S μm): 40 a 60 μm

Primer: N/A

Intermediário: N/A

Acabamento: 51 μm (Média)T ($^{\circ}\text{C}$): N/A

URA: N/A

Equipamento: Aço carbono

Método de Aplicação: Pistola eletrostática

Condições de aplicação: Adequada

Obs. Adicional: N/A

Legenda

N/A: Não Aplicável

FAB: Fabricação

VAL.: Validade

Produto e inf. técnicas:**1-OBJETIVO:**

Realizar visita técnica com o objetivo de acompanhar a aplicação do produto PTN.020 em linha produtiva, avaliando o desempenho do material após os ajustes realizados na formulação, conforme necessidade e condição operacional do cliente.

2- PARTICIPANTES:

José Geraldo – Encarregado de pintura Suggar

Yuri Cerceau – Gestor de produção Suggar

Henry Catarino – Representante comercial Renner Coatings

Evandro Junior – Assistente técnico Renner Coatings

3-ATIVIDADES REALIZADAS:

Realizamos, em conjunto com a equipe de pintura da Suggar, o acompanhamento do processo de aplicação do produto PTN.020, bem como a análise termográfica da estufa de cura, com o objetivo de validar os parâmetros operacionais do processo.

Durante a avaliação, verificou-se que o produto apresentou desempenho satisfatório, atingindo a condição de cura conforme especificação técnica, dentro do ciclo de 08 minutos a 180 °C.

O produto também apresentou bom poder de deposição durante a aplicação, proporcionando adequada cobertura das peças e estabilidade ao processo de pintura.


Adicionalmente, foi avaliada a textura do revestimento, sendo constatado que o acabamento permanece dentro do padrão especificado pelo cliente, atendendo aos requisitos de aspecto visual. Observou-se ainda melhoria nas propriedades de dureza superficial do revestimento, proporcionando maior resistência a riscos e melhor cobertura de pequenas imperfeições do substrato, contribuindo para a redução de danos durante o transporte e manuseio das peças.

4- COMENTÁRIOS: N/A**5 – CONCLUSÃO:**


Após a realização de todos os testes e avaliações em linha, foi realizada reunião em conjunto com a gestão de Produção e Qualidade da Suggar, na qual constatou-se que o produto apresentou desempenho satisfatório, atendendo aos requisitos técnicos e operacionais do processo.

Dessa forma, o produto foi aprovado pelo cliente, ficando definido que os próximos fornecimentos deverão seguir a nova formulação validada durante os testes realizados.



6 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:



Imagens 01 e 02: Registro fotográfico produto utilizado.



Imagens 03 e 04: Registro fotográfico limpeza do sistema de fluidização.



Imagens 05 e 06: registro fotográfico peças submetidas ao tratamento de superfície.




Imagens 07 e 08: Registro fotográfico do processo de aplicação.




Imagem 09: Registro fotográfico teste de termografia.






Imagens 10, 11, 12 e 13: Registro fotográfico revestimento curado.



Imagens 14 e 15: Registros fotográficos testes realizados pela qualidade da SUGGAR (Aderência GR0/ MEK APROVADO).



Imagens 16, 17, 18, 19, 20, 21, e 22: Registro fotográfico inspeção da espessura da película seca (média 51µm).

7 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:

N/A

A handwritten signature in black ink, reading "Evandro Crivellari da Silva Junior".

Assistência Técnica



Renner Herrmann S.A.
Divisão Renner Coatings
Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 12.453 - CIC
81.170-300 – Curitiba – PR – Brasil
Tel.: +55 (35) 9 9899-8426
www.rennercoatings.com
www.renner.com.br