

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA



Relatório nº: OBF 16-26	Data abertura: 17/03/26				
☐ Exigência	☐ Corretiva	☒ Preventiva	☐ Teste	☐ RC	☐ Outros

DADOS CLIENTE

Cliente: MOCDROL HIDRÁULICA LTDA	Aplicadora: Própria		
Contato: Saulo	Obra: ☐ Manutenção ☒ Nova		
E-mail: N.A			
Setor: Pintura	Data de fechamento: 18/03/26		
Segmento: ☐ Powder	☒ Performance	☐ Protective	☐ Marine

DADOS TÉCNICOS

Superfície			
Substrato: Aço Carbono			
Agressividade a que o revestimento / pintura será submetido: Intemperismo			
Grau inicial da superfície:			
Chapas novas: ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D			
Manutenção (ASTM D610) 0 á 8: <u>N.A</u>			
Rugosidade: N.A			
Tipo de preparo de superfície: Jateamento Abrasivo e Banho Químico			
Tipo de abrasivo: Granalha de Aço - G80			
Produto			
Produto / Descrição: Rethane PAR 542		Poliuretano Acrílico	
Cor: Cinza Mocdrol		Preto SB	
Código comp. A: 5426355		RH01817199	
Lote Primer:	2.289.403	Fabricação: JAN/26	Validade: JUL/27
Lote Acabamento:	2.295.785	Fabricação: FEV/26	Validade: FEV/27
Código comp. B: 8480900		RHC401	
Lote Primer:	2.289.408	Fabricação: JAN/26	Validade: JAN/27
Lote Acabamento:	2.286.634	Fabricação: FEV/26	Validade: FEV/27
Diluyente: 4400000 RHR463			
Lote:	2.293.742	2.292.111	Fabricação: Fev/26 Jan/26 Validade: Fev/28 Jan/27

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA



Obs. Adicional: N/A

Características de aplicação

Viscosidade de trabalho (s) /Diluição (%): N.A

Espessura seca (E.F.S µm): N.A

Primer: N.A

Intermediário: N.A

Acabamento: 60 (espessura total)

T (°C): 24

URA: 60

Equipamento: Pistões para máquinas de implementos agrícolas

Método de Aplicação: Pistola Convencional

Condições de aplicação: Adequadas

Obs. Adicional:

Legenda

N/A: Não Aplicável

FAB: Fabricação

VAL.: Validade

Produto e inf. técnicas:

1-OBJETIVO:

Acompanhar a aplicação do primer poliuretano e do acabamento poliuretano preto SB no equipamento T-MIX 300 TC, com o objetivo de avaliar a viscosidade dos produtos e verificar a necessidade de ajustes, garantindo condições adequadas de aplicação.

2- PARTICIPANTES:

SAULO	PINTURA	MOCDROL
DANILO	PINTURA	MOCDROL
OTÁVIO	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	RENNER COATINGS
ARTHUR	VENDAS TÉCNICAS	RENNER COATINGS

3-ATIVIDADES REALIZADAS:

- Medição da viscosidade dos produtos Rethane PAR 542 e Poliuretano Acrílico Preto SB.
- Diluição para ajuste de viscosidade.
- Medição da viscosidade dos produtos na saída da pistola (Comp A + Comp B + Diluição).
- Nova medição de viscosidade do Poliuretano Acrílico Preto SB.
- Aplicação do Poliuretano Acrílico Preto SB sem diluição.

PARÂMETROS DE AJUSTES	PRIMER	ACABAMENTO
CÓDIGOS	5426355	RH01817199
NOME DO PRODUTO	Rethane PAR 542 Cinza Mocdrol	Poliuretano Acrílico Preto SB
Viscosidade CF4 (Componente A)	210 segundos	67 segundos
% de Diluição (no Componente A)	33%	5%
Viscosidade CF4 após Diluição (Componente A)	32 segundos	45 segundos
Viscosidade CF4 na Saída da Pistola (Comp A + Comp B + Diluição)	18 segundos	16 segundos

PARÂMETROS DE APLICAÇÃO DA TINTA DE ACABAMENTO – SEM DILUIÇÃO

CÓDIGO	RH01817199
NOME DO PRODUTO	Poliuretano Acrílico Preto SB
Viscosidade CF4 (Componente A)	63 segundos

4- COMENTÁRIOS:

Os dados da primeira tabela referem-se ao dia 17/03, quando foram realizadas as medições de viscosidade de ambos os produtos (primer e acabamento). O primer apresentou viscosidade elevada, não sendo compatível com a medição em copo Ford nº 4; entretanto, este era o único método disponível no momento. Já a tinta de acabamento apresentou viscosidade de 67 segundos, valor 21% superior aos 55 segundos recomendados pelo fabricante do equipamento.

Na sequência, foi realizada a diluição para ajuste da viscosidade e, posteriormente, a aplicação nas peças. Após o ajuste, os produtos foram aplicados dentro dos parâmetros ideais do equipamento, ocorrendo de forma normal e sem intercorrências.

Os dados da segunda tabela referem-se ao dia 18/03, quando foi realizada nova medição da tinta de acabamento Poliuretano Acrílico Preto SB (cód. RH01817199). Nesta ocasião, o produto foi aplicado sem diluição, utilizando bico de pistola de 1,2 mm, conforme padrão do processo.

A aplicação ocorreu normal, mesmo com a tinta apresentando viscosidade de 63 segundos, valor 14% acima dos 55 segundos especificados pelo fabricante do equipamento.

5 – CONCLUSÃO:

Com base nos dados coletados em campo, o produto Rethane PAR 542 (primer poliuretano) requer uma quantidade significativa de diluente para ajuste de viscosidade. Entende-se que, ao considerar a viscosidade inicial encontrada mais a diluição que foi realizada, essa quantidade pode até ser reduzida; no entanto, ainda assim, para que o produto se aproxime de uma condição de pronto para uso, seria necessária sua reformulação ou até mesmo a substituição por um produto mais adequado às condições de aplicação.



Em relação à tinta de acabamento Poliuretano Acrílico Preto SB, a viscosidade encontrada no produto variou entre 14% e 21% acima dos 55 segundos recomendados pelo fabricante do equipamento. No entanto, considerando que o próprio fabricante admite um valor máximo de até 60 segundos, essa diferença efetiva torna-se menos significativa.

Para o ajuste da viscosidade, partindo de um valor inicial de 67 segundos, foi aplicada uma diluição de 5%. Ressalta-se que essa diluição poderá ser reduzida, uma vez que, após o ajuste, a viscosidade atingiu 45 segundos, ficando abaixo da faixa recomendada para o equipamento.

Outro ponto relevante é que, quando o produto foi aplicado sem diluição, o equipamento demonstrou capacidade de aplicação sem comprometer o aspecto visual do filme de tinta. Ressalta-se que não se trata de uma recomendação de uso sem diluição, mas sim de um teste importante que evidenciou que, para este produto, o ajuste em campo é mínimo.

Existem demais cores e famílias de Poliuretano homologadas no cliente que ainda deverão ser avaliadas sob as mesmas condições. No entanto, essa análise ainda não foi possível, uma vez que os produtos continuam sendo aplicados na unidade de Mococa-SP, e somente poderão ser avaliados após a transferência definitiva para Arceburgo-MG.

6 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:



Lotes do primer e acabamento que foram avaliados.




Medições de viscosidade.




Medição da viscosidade, tinta catalisada e diluída



Peça após aplicação do primer.



Aspecto das peças pintadas com a tinta de acabamento preto, sem diluição.



RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA



7 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:

BT RH218

BT 0814

Assistência Técnica



Renner Herrmann S.A.
Divisão Renner Coatings
Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 12.453 - CIC
81.170-300 – Curitiba – PR – Brasil
Tel.: +55 xxxxxxxxxxxx
www.rennercoatings.com
www.renner.com.br