

RELATÓRIO DE VISITA SIMPLIFICADO



Relatório nº: OBF 18-26

Data: 20/03/2026

DADOS CLIENTE

Cliente: AP EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Contato: EDSON

Aplicadora: PRÓPRIA

Setor: PINTURA

Obra: AURA MINERALS

Segmento: ☐ Powder ☐ Performance ☐ Protective ☐ Marine

RELATÓRIO DESCRITIVO

1- ATIVIDADE REALIZADA:

Visita realizada no setor de pintura juntamente com o encarregado Edson, onde estão sendo pintadas estruturas metálicas de um transportador de cavacos.

O sistema de pintura adotado consiste na aplicação do primer REVRAN DST QD 721 OCRE, especificado para 75 µm por demão, seguido da tinta de acabamento REVRANTF PNA HB CINZA N5,5, especificada para 150 µm por demão.

Para a obra em questão, a rugosidade mínima especificada é de 50 µm.

Na data da visita, foi identificada uma oportunidade de venda. O cliente utiliza regularmente uma tinta epóxi dupla função com fosfato de zinco, na cor laranja 2,5YR 6/14, de outro fabricante. Esse material é utilizado mensalmente na pintura de parte dos rolos transportadores.

A informação com as características do produto foi repassada à área comercial da Renner, por meio do representante Claudecir, que irá elaborar e apresentar uma proposta ao cliente, visando a oportunidade de fornecimento

2- COMENTÁRIOS GERAIS:

REVRAN DST QD 721 OCRE

CÓD: 7210699 LOTE: 2.298.247

CÓD: 8210000 LOTE: 2.297.523

REVRAN TF PNA HB 870 CINZA N5,5

CÓD: 8703692 LOTE: 2.298.248

CÓD: 8701861 LOTE: 2.296.463



Medição do perfil de rugosidade.



Medição do perfil de rugosidade.



Aplicação do primer, Revran DST QD 721.



Peças em processo de secagem, após aplicação do primer.



Peças em processo de secagem, após aplicação do primer.




Comp A do Primer.



Comp A da tinta de acabamento.



Comp B do Primer.



Comp B da tinta de acabamento.



Estruturas finalizadas e armazenadas no pátio, aguardando embarque.

Otávio B. da Silva Filho
 ASSIST. TÉCNICO
 RENNER COATINGS
 SNQC-CP-Nº 0476

Otávio Bezerra da Silva Filho

Assistência Técnica



Renner Herrmann S.A.
 Divisão Renner Coatings