

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA



Relatório nº: OBF 21-26	Data abertura: 10/04/26				
☐ Exigência	☐ Corretiva	☐ Preventiva	☒ Teste	☐ RC	☐ Outros

DADOS CLIENTE

Cliente: ADELCO SISTEMAS DE ENERGIA	Aplicadora: Própria		
Contato: Sr Lino	Obra: ☐ Manutenção ☒ Nova		
E-mail: lino.santos@adelco.com.br			
Setor: Pintura	Data de fechamento: 15/04/26		
Segmento: ☐ Powder	☐ Performance	☒ Protective	☐ Marine

DADOS TÉCNICOS

Superfície		
Substrato: Alumínio		
Agressividade a que o revestimento / pintura será submetido: Intemperismo		
Grau inicial da superfície:		
Chapas novas: ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D		
Manutenção (ASTM D610) 0 á 8: <u>N.A</u>		
Rugosidade: N.A		
Tipo de preparo de superfície: Jateamento Abrasivo / Limpeza manual seguido de lixamento		
Tipo de abrasivo: N.A		
Produto		
Produto / Descrição: REVRAN TTF 527		
Cor: Branco N9,5		
Código comp. A: 527.9100		
Lote: 2.299.733	Fabricação: mar 26	Validade: mar 27
Código comp. B: 8270722		
Lote: 2.298.571	Fabricação: mar 26	Validade: mar 27
Código comp. C: N.A		
Lote: N.A	Fabricação: N.A	Validade: N.A
Diluyente: 4200000 - Diluyente para epóxi		
Lote: N.A	Fabricação: N.A	Validade: N.A

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA



Obs. Adicional: N/A

Características de aplicação

Viscosidade de trabalho (s) /Diluição (%): N.A

Espessura seca (E.F.S μm): 30 μm a 50 μm

Primer: 30 μm a 50 μm

Intermediário: N.A

Acabamento: 70 μm

T ($^{\circ}\text{C}$): 22,7

URA: 61%

Equipamento: Chapas de Alumínio (Corpos de Prova)

Método de Aplicação: Pistola Convencional

Condições de aplicação: Adequadas

Obs. Adicional:

Legenda

N/A: Não Aplicável

FAB: Fabricação

VAL.: Validade

Produto e inf. técnicas:

1-OBJETIVO:

Realizar a aplicação de primer promotor de aderência em corpos de prova de alumínio com diferentes tratamentos de superfície, com o objetivo de homologação para substituição do primer atual, avaliando seu desempenho quanto à adesão e à capacidade de preenchimento da superfície.

2- PARTICIPANTES:

Lino	Produção	ADELCO
Paulo	Pintura	ADELCO
Joselino	Pintura	ADELCO
Severino	Controle de Qualidade	ADELCO
Otávio	Assistência Técnica	RENNER COATINGS

3-ATIVIDADES REALIZADAS:

Foram preparados corpos de prova em alumínio com três diferentes tipos de preparação da superfície, conforme descrito a seguir:

- Lixamento com lixa de granulação nº 180;
- Limpeza com solvente;
- Jateamento.

Em seguida, realizou-se a pintura dos corpos de prova com o produto REVRAN TTF 527, utilizando diluição entre 10% e 20%. Após o intervalo de repintura, foi aplicada a demão de acabamento com o produto RETHANE FLV 653 em parte dos corpos de prova, simulando esquemas de pintura utilizados em equipamentos destinados à Petrobras.

No dia 15/04, retornei ao local para acompanhar a realização dos testes de aderência, conduzidos pelo Controle de Qualidade da empresa. Os ensaios foram executados pelo Sr. Severino, que realizou dois testes em cada corpo de prova, utilizando tanto a fita da Adelco quanto a da Renner.

4- COMENTÁRIOS:


O produto apresentou aderência satisfatória nos três tipos de tratamento de superfície mencionados. Além disso, foi aplicado sobre uma resina epóxi utilizada em reatores de painéis elétricos, também demonstrando boa aderência.

Outro ponto relevante é que, por possuir maior teor de sólidos por volume em comparação ao produto atualmente utilizado, o produto atingiu com facilidade a espessura mínima de 30 µm, inclusive superando esse valor. Adicionalmente, apresentou elevado poder de preenchimento da superfície, o que tende a proporcionar um melhor acabamento estético da pintura.


5 – CONCLUSÃO:

Diante de todas as etapas concluídas, o produto encontra-se tecnicamente aprovado pelas áreas de Controle de Qualidade e Produção da Adelco. A informação será encaminhada à área comercial da Renner, que deverá propor a aquisição de um lote piloto, com o objetivo de viabilizar a aplicação do produto em maior escala.

6 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:




Preparação de superfície dos corpos de prova.



Produto utilizado e sua preparação.




Condições climáticas e temperatura do substrato antes da aplicação.



Aplicação nos corpos de prova e no reator.



Peças após a pintura.



Testes de aderência em corpo de prova que foi jateado e no que foi apenas lixado.



Testes de aderência em corpo de prova que foi limpo com solvente e no reator com resina epóxi.

7 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:

BT 0578



Otávio B. da Silva Filho
ASSIST. TÉCNICO
RENNER COATINGS
SNQC-CP-Nº 0478

Assistência Técnica



Renner Herrmann S.A.
Divisão Renner Coatings
Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 12.453 - CIC
81.170-300 – Curitiba – PR – Brasil
Tel.: +55 xxxxxxxxxxxx
www.rennercoatings.com
www.renner.com.br