

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA



Relatório nº: RAT ARR0032-26	Data abertura: 01/06/2026
☐ Exigência ☐ Corretiva ☐ Preventiva ☒ Teste ☒ RC ☐ Outros	

DADOS CLIENTE

Cliente: Stara S/A	Aplicadora: Linha de pintura de blocos hidráulicas alumínio
Contato: Giovanni (Métodos e Processo)	Obra: ☐ Manutenção ☒ Nova
E-mail: giovanni.rodrigues@stara.com.br	
Setor: Métodos e Processo	Data de fechamento: 01/06/2026
Segmento: ☐ Powder ☒ Performance ☐ Protective ☐ Marine	

DADOS TÉCNICOS

Superfície		
Substrato: Alumínio e galvanizado		
Agressividade a que o revestimento / pintura será submetido: intemperismo ambiental		
Grau inicial da superfície:		
Chapas novas: ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D		
Manutenção (ASTM D610) 0 á 8: <u> 0 </u>		
Rugosidade: N/A		
Tipo de preparo de superfície: Limpeza por banhos químicos (spray)		
Tipo de abrasivo: N/A		
Produto		
Produto / Descrição: PU DF 700 SF PRETO RAL-9005		
Cor: Preto Semi Fosco		
Código comp. A: RH00317700		
Lote: 2.307.356	Fabricação: Mai/26	Validade: Mai/ 27
Código comp. B: RHC447		
Lote: 2.298.659	Fabricação: Mar/26	Validade: Mar/27
Código comp. N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A
Diluyente: N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A
Produto		
Produto / Descrição: N/A		
Cor: N/A		

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA



Código comp. A: N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A
Código comp. B: N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A
Código comp. C: N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A
Diluyente: N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A

Características de aplicação		
Viscosidade de trabalho (s) /Diluição: 23 seg		
Espessura seca (E.F.S µm): 90 a 100 micrometro		
Primer: N/A	Intermediário: N/A	Acabamento: 90 a 100 micrometro
T (°C): 16°C		
URA:75%		
Equipamento: Sistema convencional de pistola de caneca de gravidade.		
Método de Aplicação: Manual		
Condições de aplicação: OK		
Obs. Adicional: N/A		
Legenda		
N/A: Não Aplicável	FAB: Fabricação	VAL.: Validade
Produto e inf. técnicas:		
1-OBJETIVO:		
Acompanhamento da aplicação do produto em corpos de prova e braçadeiras galvanizadas, para teste de resistência, cobertura, aderência, para homologação do produto na linha do cliente.		
2- PARTICIPANTES:		
Giovanni - Stara		
Adilço – ASTEC (Assistência técnica Renner Coatings)		
3-ATIVIDADES REALIZADAS:		
Preparação e ajuste do produto para a aplicação.		
Acompanhamento da aplicação do produto nas peças, com preparação da superfície conforme a produção do cliente.		

4- COMENTÁRIOS:



A aplicação foi realizada sem apresentar problema, os corpos de prova foram para secagem em estufa e as braçadeiras ficaram para secagem em temperatura ambiente.

5 – CONCLUSÃO:

A aplicação do produto não apresentou problemas como escorrimento e falta de cobertura, os corpos de provas e as braçadeiras após a secagem das peças, será realizada a verificação das camadas secas obtidas, como também os testes de resistências, aderência e salt spray, após os resultados o cliente nos informará da condição do desempenho do produto.

6 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:





7 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA: N/A

Adilgo R. Rodrigues

Assistência Técnica



Renner Herrmann S.A.
Divisão Renner Coatings
Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 12.453 - CIC
81.170-300 – Curitiba – PR – Brasil
Tel.: +55 51 991158557
www.rennercoatings.com
www.renner.com.br