

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA



Relatório nº: RAT ARR0041-26	Data abertura: 19/06/2026
☐ Exigência ☐ Corretiva ☒ Preventiva ☐ Teste ☐ RC ☐ Outros	

DADOS CLIENTE

Cliente: Hyato Fechamentos Construtivos Ltda.	Aplicadora: Linha de pintura do cliente
Contato: Ezequiel (sup. de produção) / Merigo	Obra: ☐ Manutenção ☒ Nova
E-mail:	
Setor: Produção	Data de fechamento: 19/06/2026
Segmento: ☐ Powder ☐ Performance ☒ Protective ☐ Marine	

DADOS TÉCNICOS

Superfície		
Substrato: Aço carbono		
Agressividade a que o revestimento / pintura será submetido: intemperismo ambiental regional		
Grau inicial da superfície:		
Chapas novas: ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D		
Manutenção (ASTM D610) 0 a 8: _____ 0 _____		
Rugosidade: 40 a 60 micrometros		
Tipo de preparo de superfície: Jato Abrasivo		
Tipo de abrasivo: Mix de granalhas de aço angular e esférica		
Produto		
Produto / Descrição: Revran DST PLUS 727		
Cor: Cinza N-6,5		
Código comp. A: 727930		
Lote: 2.305.876	Fabricação: Abr/26	Validade: Abr/ 28
Código comp. B: 8273600		
Lote: 2.303.371 / 2.306.408	Fabricação: Abr/26	Validade: Out/ 27
Código comp. N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A
Diluyente: 4200000		
Lote: 2.305.081	Fabricação: Abr/26	Validade: Abr/28
Produto		
Produto / Descrição: N/A		
Cor: N/A		

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA




Código comp. A: N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A
Código comp. B: N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A
Código comp. C: N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A
Diluyente: N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A

Características de aplicação		
Viscosidade de trabalho (s) /Diluição: diluição de 25%		
Espessura seca (E.F.S µm): 130 a 150 micrometros		
Primer: N/A	Intermediário: N/A	Acabamento: 110 a 140 micrometros
T (°C): 18°C		
URA: 85%		
Equipamento: Sistema de aplicação com tanque de pressão com pistola convencional bico 2.0		
Método de Aplicação: Manual		
Condições de aplicação: OK		
Obs. Adicional: N/A		
Legenda		
N/A: Não Aplicável	FAB: Fabricação	VAL.: Validade
Produto e inf. técnicas:		
1-OBJETIVO:		
Orientação na preparação e na aplicação do produto Revran DST PLUS 727 Cinza N-6,5, nas estruturas metálicas da obra da Sooro em Francisco Beltrão.		
2- PARTICIPANTES:		
Anderson - Hyato		
Ezeuiel – Merigo		
Eriken – Comercial Renner Coatings.		
Adilço – Assistência técnica Renner Coatings (ASTEC)		

3-ATIVIDADES REALIZADAS:


- Avaliação do perfil de rugosidade.



- Orientação na preparação do produto.

Homogeneização, catálise e diluição.

- Verificação das camadas secas aplicadas:




4- COMENTÁRIOS:


- As peças apresentam um perfil de rugosidade com uma variação de ajuste do equipamento do jato.
- A variação das camadas inicial devido ao ajuste das passadas de demãos.

5 – CONCLUSÃO:

As estruturas apresentam um aspecto bom de pintura com uma camada fechada e com uma espessura dentro da especificação, a secagem está atendendo as necessidades do cliente, o produto está apresentando um excelente desempenho dentro de suas características.

6 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:





7 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA: N/A

Adulgo R Rodrigues

Assistência Técnica



Renner Herrmann S.A.
Divisão Renner Coatings
Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 12.453 - CIC
81.170-300 – Curitiba – PR – Brasil
Tel.: +55 51 991158557
www.rennercoatings.com
www.renner.com.br