

Relatório nº: **RAT-ARR0044-26**

Data: 30/06/2026


DADOS CLIENTE



Cliente: Hyato Fechamento Construtivos Ltda	Contato: Ezequiel
Aplicadora: Merigo Estruturas Metálicas	Setor: Processo
Obra: Sooro	
Segmento:	☐ Powder ☐ Performance ☒ Protective ☐ Marine

RELATÓRIO DESCRITIVO

1- ATIVIDADE REALIZADA: Avaliação das aplicações do produto Revran DST PLUs 727 nas estruturas da obra da Sooro (Francisco Beltrão, PR), verificado as espessuras secas aplicadas, comparando e ajustando os aparelhos da Astec com o da Merigo.

2- COMENTÁRIOS GERAIS: As estruturas apresentam um perfil de rugosidade entre 40 a 70 micrometros, variação devido as condições normais do processo do jateamento. O produto mantém excelente desempenho quanto à cobertura, à secagem e ao aspecto final. As espessuras secas medidas variaram de 110 a 180 micrômetros nos dois aparelhos avaliados. Os valores mais elevados foram observados em áreas de repasse, como cantos, uniões de vigas em estruturas treliçadas e alma das vigas, em razão da pintura das bordas.

3- RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:



Adilso R. Rodrigues

Assistência Técnica



Renner Herrmann S.A.

Divisão Renner Coatings

Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 12.453 - CIC

81.170-300 – Curitiba – PR – Brasil

www.rennercoatings.com

www.renner.com.br