

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Simplificado



Relatório nº: RAT-ILM 008-26

Data abertura: 26/03/26

DADOS CLIENTE

Cliente: NETOCOLOR

Contato: Allan

Aplicadora: à própria

Setor: Pintura

Obra: N/A

Tipo: ☐ Manutenção ☒ Nova

Segmento: ☒ Powder ☐ Performance ☐ Protective ☐ Marine

1 - ATIVIDADES REALIZADAS

Acompanhamento do início da pintura com nosso produto FFN019 – Lote 2603106/01.

2 - COMENTÁRIOS GERAIS

Participantes:

Allan – Vendedor / Renner

Ivan – Astec / Renner

Tatiane – Produção / Netocolor

Valdir – CQ / Netocolor

Acompanhamos a pintura desde cedo, pois a ideia era justamente que o cliente colocasse o nosso produto na linha sem fazer grandes alterações nos parâmetros de aplicação.


As chapas pintadas com nosso produto ficaram dentro do esperado, e a pintura inicial ocorreu sem nenhuma anormalidade. Cliente comparou com chapas pintadas com produto da concorrência e o resultado foi satisfatório. Foram realizados testes de cura, aderência, cor e brilho, todos com resultados satisfatórios.

A partir de tudo que foi apontado, concluímos que o produto está adequado a linha de produto e necessidades do cliente.

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA Simplificado



3 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICOS



Ivan Luis Matte
Assistência Técnica



Renner Herrmann S.A.
Divisão Renner Coatings
Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 12.453 - CIC
81170-300 – Curitiba – PR – Brasil

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Simplificado



www.rennercoatings.com
www.renner.com.br