

RELATÓRIO DE VISITA SIMPLIFICADO



Relatório nº: **RAT EWE 029-26**

Data: 26/03/2026

DADOS CLIENTE

Cliente: CONSTRUTO RAMALHO MOREIRA	Contato: RAIONI
Aplicadora: RAMALHO MOREIRA	Setor: ENGENHARIA
Obra: NOVA	
Segmento: ☐ Powder ☐ Performance ☒ Protective ☐ Marine	

RELATÓRIO DESCRITIVO

1- ATIVIDADE REALIZADA:


Assistência Técnica ao Cliente – Visita Técnica preventiva/periódica para acompanhamento e orientações durante aplicação do REKOTAR ARA 231.

2- COMENTÁRIOS GERAIS:

Durante aplicação do REKOTAR ARA 231 MARROM, foi identificado que a temperatura de substrato estava muito acima do recomendado conforme descrito no boletim técnico do produto. Foi orientado a equipe parar aplicação naquela área. Aplicação deu continuidade em outra área que estava com temperatura dentro do recomendado.

Durante o acompanhamento técnico as características tais como: aplicação, cobertura, secagem, espessura seca e aspecto visual/supercial final apresentam-se dentro do esperado atendendo as necessidades do cliente;

3- RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:





Ewerton Silvestre

Assistência Técnica



Renner Herrmann S.A.
Divisão Renner Coatings