

RELATÓRIO DE VISITA SIMPLIFICADO



Relatório nº: **RAT EWE 053-26**

Data: 28/05/2026

DADOS CLIENTE

Cliente: CEMAG	Contato: ABIDIAS / SEVERIANO
Aplicadora: CEMAG	Setor: GERENCIA / QUALIDADE
Obra: NOVA – IMPLEMENTOS AGRICOLAS	
Segmento: ☐ Powder ☒ Performance ☐ Protective ☐ Marine	

RELATÓRIO DESCRITIVO

1- ATIVIDADE REALIZADA:

Assistência Técnica ao Cliente – Visita Técnica para aplicação das cores amarela, vermelha e laranja, visando à comparação com as amostras já pintadas no padrão de cores WEG (tinta em pó) utilizadas pela CEMAG.

- RH00412149 PU ACR HG AMARELO CEMAG
- RH00213149 PU ACR HG VERMELHO CEMAG
- RH00113149 PU ACR HG LARANJA CEMAG

2- COMENTÁRIOS GERAIS:

Foram separadas chapas para aplicação das tintas Renner, com o objetivo de realizar um comparativo com chapas e amostras já pintadas com tinta em pó da Weg. Nas cores vermelha e laranja, não foram identificadas diferenças fora dos padrões aceitáveis. Entretanto, na cor amarela, a comparação entre as tintas Renner e Weg evidenciou uma diferença significativa de tonalidade.

Devido à significativa diferença de tonalidade entre o amarelo Renner e o amarelo WEG, foram solicitadas ao Laboratório Renner evidências da cor amarela aplicada internamente, para comparação com a amostra de referência enviada à Renner e a amostra amarela retida na CEMAG e utilizada em comparativo.

Durante a análise, e conforme evidências fotográficas registradas no item 3. Relatório Fotográfico deste documento, constatou-se que tanto a chapa/amostra mantida na CEMAG e utilizada como referência, quanto a amostra encaminhada à Renner para fins comparativos apresentaram desvios em relação ao padrão esperado.

Para ampliar as avaliações e os comparativos dos resultados, foram abertas duas embalagens (galões de 3,6 litros) da tinta verde do concorrente, referente à cor que havia sido objeto de reclamação e que, posteriormente, foi constatado não se tratar de um produto da Renner. Durante a análise, verificou-se, de forma surpreendente, que havia diferenças de tonalidade entre as próprias amostras da tinta verde do concorrente.

A variação observada nas cores amarela e verde do concorrente sugere uma possível falta de uniformidade no processo produtivo e nos controles de qualidade, impactando a consistência em relação aos padrões de cor esperados/estabelecidos.

Conclusão:

Considerando o histórico de aprovação da linha RH149, desenvolvida em 2023 com base no padrão de cor da concorrência, e aprovada no início de 2024 conforme os relatórios **RAT EWE 017-23** e **RAT EWE 006-24**, todas as evidências apresentadas demonstram que as últimas amostras enviadas em abril de 2026, bem como os produtos atualmente fornecidos pela Renner, encontram-se dentro dos padrões de fabricação estabelecidos e atendem ao padrão de cor.

Entretanto, em virtude da excelente parceria entre **RENNER** e **CEMAG**, realizaremos os ajustes de tonalidade solicitados, tomando como referência as amostras enviadas em abril de 2026 pintadas com tinta em pó da WEG. Ressaltamos, porém, que novas diferenças poderão ocorrer futuramente em razão das variações inerentes aos processos de fabricação e aplicação de tintas em pó.

Para garantir maior controle e rastreabilidade do padrão de cor, serão confeccionados novos padrões (chapas de amostra/padrão visual), sendo uma via encaminhada à CEMAG para acompanhamento e validação. Essa ação permitirá demonstrar a estabilidade colorimétrica das tintas fornecidas por nossa empresa ao longo do tempo.


Adicionalmente, recomendamos que seja solicitado ao concorrente, que também realize, ou que seja realizada internamente, a confecção e pintura de novas chapas de amostra (chapas de amostra/padrão visual) utilizando sua própria tinta em pó WEG para que estas sejam adotadas como padrão de referência e validação. Tal procedimento possibilitará a comprovação da estabilidade colorimétrica das tintas fornecidas pelo concorrente e contribuirá para evitar futuras solicitações de ajuste para a **RENNER** decorrentes de desvios de controle em seu processo.

Conforme evidenciado neste relatório, os resultados apresentados demonstram que a tinta líquida fornecida pela Renner permanece dentro dos padrões especificados, enquanto as variações observadas estão relacionadas às alterações de tonalidade verificadas nos padrões utilizados como referência. Dessa forma, a adoção de padrões atualizados e devidamente controlados por ambas as partes contribuirá para maior confiabilidade nas avaliações futuras e para a prevenção de interpretações equivocadas quanto à conformidade dos produtos fornecidos pela Renner.

3- RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:



Foi realizado o controle de viscosidade das três tintas aplicadas. O resultado obtido foi de 33 segundos utilizando o copo Ford nº 4, com diluição de 25% com diluente 440.0000. A aplicação apresentou bom desempenho, proporcionando adequada passagem pela pistola com bico 1,8. Os produtos apresentaram boa aplicabilidade, ótimo fechamento de filme e não apresentaram escorrimento durante a aplicação.




OBS: Caso não seja realizada uma homogeneização adequada dos produtos, bem como o correto atendimento à proporção de mistura entre os Componentes A e B e à diluição recomendada, a tinta poderá continuar apresentando defeitos de aplicação e acabamento. Entre as principais ocorrências estão diferenças de cor e brilho, fechamento inadequado do filme, além de escorrimentos causados pelo excesso de diluição e, consequentemente, pela aplicação de uma camada acima da espessura recomendada.


Variação observada na cor verde do concorrente:



Variação observada na cor amarela:



Conforme podemos observar as fotos 1, 2, 3 e 4 as amostras pintadas na cor amarela com a tinta Renner não apresentam variação de tonalidade/cor/brilho.



Ewerton Silvestre

Assistência Técnica



Renner Herrmann S.A.
Divisão Renner Coatings