

# RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA



|                                                                                                                                                                                                                 |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Relatório nº: <b>RAT ARR0022-26</b>                                                                                                                                                                             | Data abertura: 13/04/2026 |
| <input type="checkbox"/> Exigência <input type="checkbox"/> Corretiva <input type="checkbox"/> Preventiva <input type="checkbox"/> Teste <input checked="" type="checkbox"/> RC <input type="checkbox"/> Outros |                           |

## DADOS CLIENTE

|                                                                                                                                                               |                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Cliente: Meraki Metalúrgica                                                                                                                                   | Aplicadora: Linha de pintura a pó do cliente.                           |
| Contato: Claudio / Gustavo                                                                                                                                    | Obra: <input type="checkbox"/> Manutenção <input type="checkbox"/> Nova |
| E-mail: WhatsApp (043)99959-0606                                                                                                                              |                                                                         |
| Setor: Pintura                                                                                                                                                | Data de fechamento: 13/04/2026                                          |
| Segmento: <input checked="" type="checkbox"/> Powder <input type="checkbox"/> Performance <input type="checkbox"/> Protective <input type="checkbox"/> Marine |                                                                         |

## DADOS TÉCNICOS

| Superfície                                                                                                                           |                    |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Substrato: Aço carbono – estruturas de cadeiras.                                                                                     |                    |                  |
| Agressividade a que o revestimento / pintura será submetido: Intemperes ambientais                                                   |                    |                  |
| Grau inicial da superfície:                                                                                                          |                    |                  |
| Chapas novas: <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D |                    |                  |
| Manutenção (ASTM D610) 0 a 8: N/A                                                                                                    |                    |                  |
| Rugosidade: N/A                                                                                                                      |                    |                  |
| Tipo de preparo de superfície: banhos químicos                                                                                       |                    |                  |
| Tipo de abrasivo: N/A                                                                                                                |                    |                  |
| Produto                                                                                                                              |                    |                  |
| Produto / Descrição: PSW005                                                                                                          |                    |                  |
| Cor: Dourado Semi-Brilho                                                                                                             |                    |                  |
| Código comp. A: PSW005                                                                                                               |                    |                  |
| Lote: 2602096/01 (01 caixa) / 2602282/1 (02 caixas)                                                                                  | Fabricação: Fev/26 | Validade: Fev/27 |
| Código comp. B: N/A                                                                                                                  |                    |                  |
| Lote: N/A                                                                                                                            | Fabricação: N/A    | Validade: N/A    |
| Código comp. N/A                                                                                                                     |                    |                  |
| Lote: N/A                                                                                                                            | Fabricação: N/A    | Validade: N/A    |
| Diluyente: N/A                                                                                                                       |                    |                  |
| Lote: N/A                                                                                                                            | Fabricação: N/A    | Validade: N/A    |
| Produto                                                                                                                              |                    |                  |
| Produto / Descrição: N/A                                                                                                             |                    |                  |
| Cor: N/A                                                                                                                             |                    |                  |

# RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA



|                            |                 |               |
|----------------------------|-----------------|---------------|
| <b>Código comp. A: N/A</b> |                 |               |
| Lote: N/A                  | Fabricação: N/A | Validade: N/A |
| <b>Código comp. B: N/A</b> |                 |               |
| Lote: N/A                  | Fabricação: N/A | Validade: N/A |
| <b>Código comp. C: N/A</b> |                 |               |
| Lote: N/A                  | Fabricação: N/A | Validade: N/A |
| <b>Diluyente: N/A</b>      |                 |               |
| Lote: N/A                  | Fabricação: N/A | Validade: N/A |

|                                                                                                                                                                                                      |                    |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| <b>Características de aplicação</b>                                                                                                                                                                  |                    |                                |
| Viscosidade de trabalho (s) /Diluição: N/A                                                                                                                                                           |                    |                                |
| Espessura seca (E.F.S µm): 60 a 70 micrometro                                                                                                                                                        |                    |                                |
| Primer: N/A                                                                                                                                                                                          | Intermediário: N/A | Acabamento: 60 a 70 micrometro |
| T (°C): 26°C                                                                                                                                                                                         |                    |                                |
| URA: 72%                                                                                                                                                                                             |                    |                                |
| Equipamento: Sistema de aplicação eletrostático.                                                                                                                                                     |                    |                                |
| Método de Aplicação: Manual                                                                                                                                                                          |                    |                                |
| Condições de aplicação: ok                                                                                                                                                                           |                    |                                |
| Obs. Adicional: sem comentários                                                                                                                                                                      |                    |                                |
| <b>Legenda</b>                                                                                                                                                                                       |                    |                                |
| N/A: Não Aplicável                                                                                                                                                                                   | FAB: Fabricação    | VAL.: Validade                 |
| <b>Produto e inf. técnicas:</b>                                                                                                                                                                      |                    |                                |
| <b>1-OBJETIVO:</b>                                                                                                                                                                                   |                    |                                |
| Verificar e avaliar o problema apresentado no produto PSW005 dos lotes acima registrado, devido ao impacto gerado na produção do cliente, apresentando um aspecto com regiões fosca e áspera, RC086. |                    |                                |
| <b>2- PARTICIPANTES:</b>                                                                                                                                                                             |                    |                                |
| André – Supervisor da produção.                                                                                                                                                                      |                    |                                |
| Felipe – Pintor                                                                                                                                                                                      |                    |                                |
| Adilço - ASTEC                                                                                                                                                                                       |                    |                                |

### 3-ATIVIDADES REALIZADAS:

Aplicação de peças com o produto reclamado.

Realizado a termografia da estufa 1.

Avaliado as condições de qualidade da pintura.

### 4- COMENTÁRIOS:

Na visão do cliente o produto está diferente de outros lotes já aplicados, sempre trabalhou com o nosso produto e é a primeira vez que isso aconteceu em seu processo de pintura, as peças prejudicadas pelo aspecto houve a necessidade de efetuar um leve lixamento para remoção das asperezas apresentada nas peças pintadas com estes dois últimos lotes. Foi consumido uma caixa do lote 2602096/1 e no estoque se encontra 01 caixa do lote 2602096/01 e 02 caixas do lote 2602282/01. totalizando 03 caixas, que foram abertas para realização das avaliações do cliente.

### 5 – CONCLUSÃO:


Foram efetuadas as termografias ao mesmo tempo de cura das 02 peças pintadas, uma de cada lote, porém problema identificado pelo cliente apresentou em ambas condições de cura, ou seja, com a condição em que a estufa se encontrava na condição em que estavam produzindo, e depois da elevação da temperatura e tempo de cura, para deixar as peças dentro da janela de cura, ao avaliar as peças não houve diferenças que pudessem evidenciar uma falta de cura, ou algum problema em camadas baixas, mesmo com a condição de uma cura mais excessiva, as peças ficaram em pontos fosca com uma condição de aspereza ( ex: semelhante a um empoeiramento da tina líquida por excesso de over spray), sendo a reclamação do cliente procedente, solicitei para que o cliente segregasse estes volumes, até o nosso comercial entrar em contato para seguir com o processo do atendimento.

### 6 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:






## - Termografias:



Datapaq Insight EasyTrack v7.05 Copyright (C) Datapaq 2002-2011

Page 1 of 1

# RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA



## 7 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA: PSW005

*Adilso R Rodrigues*

Assistência Técnica



Renner Herrmann S.A.  
 Divisão Renner Coatings  
 Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 12.453 - CIC  
 81.170-300 – Curitiba – PR – Brasil  
 Tel.: +55 51 991158557  
[www.rennercoatings.com](http://www.rennercoatings.com)  
[www.renner.com.br](http://www.renner.com.br)