



NOTA TÉCNICA - SDS - Gerência de Análise de Risco e Prevenção - Nº 31/2023

Recife, 12 de abril de 2023

Assunto: Levantamento de áreas de risco no Município de Paulista.

Referências: SEI 3900009637.000004/2023-71, 3900009617.000015/2023-99

ORDEM DE SERVIÇO GARP nº 019/2023 §4927537);

ORDEM DE SERVIÇO GARP nº 022/2023 §5067604);

1. OBJETIVO

A presente Nota Técnica é o relatório das ações realizadas pela DEPDC em apoio a Defesa Civil Municipal de Paulista - PE objetivando gerar produtos gráficos em áreas de risco geológico que auxiliem a COMPDEC nas ações de Defesa Civil competentes ao Município.

2. DADOS DA VISITA

2.1 - Data de Realização: 03, 04, 05, 10 e 11 de abril de 2023.

2.2 - Participantes:

- Equipe da DEPDC/ SEPDEC/SDS
- Equipe da COMPDEC Paulista

3. AVALIAÇÃO TÉCNICA DE DEFESA CIVIL

3.1 - Metodologia:

1. As áreas visitadas foram pré-selecionadas pela COMPDEC de Paulista, sendo previamente solicitada que fossem priorizadas áreas de Risco 3 e Risco 4;
2. As visitas realizadas foram limitadas ao acompanhamento da equipe da COMPDEC, para instruções sobre o preenchimento do formulário de campo que continham informações sobre as encostas;
3. Não foram utilizados aparelhos de medição ou realizado qualquer tipo de ensaio nas áreas visitadas;
4. Foi utilizado o drone Mavic 2 Pro para captação de imagens aéreas;
5. As áreas do sobrevoo foram pré-definidas pela COMPDEC do município;
6. Para tratamento dos levantamentos de campo na DEPDC, foi utilizado o Método GIDES, visando trazer parâmetros objetivos para a classificação do risco, sendo levado como considerações principais:
 - Inclinação igual ou superior a 25°;
 - Altura igual ou maior que 5,00m;
 - Condições e histórico da encosta e características das residências.
7. Elaboração na DEPDC de produtos gráficos para identificação da Área de Estudo, a fim de apoiar o citado município no mapeamento de áreas de risco geológico.

3.2 - Visitas Técnicas realizadas:

Durante o período informado acima, foram realizadas visitas em campo dos locais indicados pela COMPDEC de Paulista, estas áreas são classificadas pelo município como áreas de risco alto (R3) e muito alto (R4).


As ruas visitadas foram as seguintes:

- Em **03ABR23**: R. Antônio Teodósio Filho (R. Projetada) - Mirueira;
- Em **04ABR23**: R. 99 e R. do Amor Perfeito, R. 123 (sem voo), R. 93 e R. Vereador Antônio Ferreira - Jardim Paulista Baixo;
- Em **05ABR23**: R. Entroncamento, R. Surubim - Arthur Lundgren II;
- Em **10ABR23**: R. Marechal Hermes, R. 7 de Setembro - Vila Torres Galvão;
- Em **11ABR23**: R. Mirueira Egípcio, R. Pantanal - Mirueira - Divisa entre Paulista e Olinda.

As áreas apresentam em sua grande maioria construções irregulares em níveis diferentes da encosta, cortes desordenados e presença de vegetação nos taludes existentes.

Durante as visitas foram identificados alguns pontos com a presença de lona plástica instalada e locais com a construção de contenção de taludes.

Abaixo seguem os registros fotográficos das ações e visitas realizadas no Município de Paulista:

	
Imagem 01: R. Teodósio Filho	Imagem 02: Rua Surubim
	
Imagem 03: Rua Ver. Antônio Ferreira	Imagem 04: Rua Marechal Hermes
	
Imagem 05: Rua 99	Imagem 06: Rua 99

4. PRODUTOS ELABORADOS

Na ocasião das visitas nos locais indicados pela COMPDEC de Paulista, considerados áreas de risco alto (R3) e muito alto (R4), foram realizados sobrevoos com drone para captura das imagens e identificação das áreas de risco existentes, como o objetivo de gerar mapas com a indicação das Áreas de Estudo de Risco Geológico.

Todas as áreas identificadas, neste levantamento, não fazem parte da setorização de risco a movimento de massa, do serviço geológico do Brasil - CPRM, de 2019. Com a exceção de uma área, localizada na Rua Presidente Marechal Hermes, que faz parte de uma área anteriormente levantada pelo CPRM e após o mapeamento identificamos que houve um aumento nesta área de risco.

Nestes mapas foram apresentados os seguintes resultados:

- Delimitação dos polígonos para indicação das áreas de risco;
- Estimativas da quantidade de residências e o número de habitantes;
- Link com a delimitação do polígono da área de risco com a identificação da área mapeada e fotos com o registro da situação atual destas áreas;

- Situação atual da área de risco com relação ao levantamento das áreas do CPRM.

Ressaltamos que estas informações de estimativa deverão ser validadas pela COMPDEC do município, o qual deve realizar um levantamento mais detalhado destas informações como a situação do imóvel, números de moradores e dados cadastrais.

A seguir seguem as informações sobre a população estimada para cada área de risco:

MUNICÍPIO DE PAULISTA						
Localização	Coordenadas		Residência Estimada (und.)	Fator Multiplicador	População Estimada (und.)	Área (m²)
	N	E				
Rua Surubim	9123027	291637	39	4	156	9.166,86
Rua do Entroncamento	9123204	290838	70	4	280	15.640,31
Rua Noventa e Três	9120520	291662	36	4	144	10.024,35
Rua Noventa e Nove e Rua Amor Perfeito	9120425	291507	34	4	136	11.444,66
Rua Sete de Setembro	9119638	293087	108	4	432	21.683,47
Rua Presidente Marechal Hermes	9119710	293300	53	4	212	10.723,68
Rua Mirueira Egípcio	9118027	290057	26	4	104	7.652,79
Rua Pantanal	9119193	291245	19	4	76	4.654,19
Rua Prof. Teodósio Filho	9119703	291424	25	4	100	9.462,12
Rua Cento e Vinte e Três	9120334	291087	35	4	140	6.959,66
Rua Ver. Antônio Ferreira Filho	9119882	291801	36	4	144	5.156,19
TOTAL			481		1924	112.568,28

5.CONCLUSÃO/RECOMENDAÇÕES

5.1 - Conclusão

Diante do exposto, observou-se que as áreas vistoriadas que apresentam risco **alto (R3)**, **muito alto (R4)** possuem imóveis localizados muito próximos à crista e ao pé das encostas. Assim, recomendamos fortemente que o Município, conforme Lei 12.608/2010, Art. 8º, tomem as medidas de Defesa Civil necessárias, a fim de minimizar os riscos aos moradores nessas localidades.

Durante a vistoria foi realizado voo com drone, a fim de gerar um mapeamento dos trechos visitados, para que a COMPDEC possa atuar na gestão do risco. Dessa forma, será remetido junto a esta nota técnica, mapa com os trechos em destaques que apresentam riscos: **alto (R3)**, **muito alto (R4)**.

Os mapas de risco em anexo podem auxiliar o município na tomada de decisão quanto as soluções de estabilização das encostas, no planejamento da priorização das ações, na elaboração de planos de contingência para o risco de movimento de massa, bem como instalação de sistemas de alarme e alerta e maior assertividade no cadastramento da população diretamente atingida.

Ressaltamos que nas áreas de Risco R4 a suscetibilidade de ocorrências de deslizamentos é iminente muitas vezes devido somente a própria geometria da encosta, já fragilizada ao longo do tempo, podendo haver instabilidade do maciço, atingindo as unidades residenciais do entorno. Essas unidades situadas nessas áreas devem ser interditadas.

Nas áreas de R3, intervenções devem ser realizadas, para não haver elevação desse nível de risco. Para isso a COMPDEC deverá manter o monitoramento constante nessas áreas, desocupando as unidades durante precipitações pluviométricas longas ou de grande intensidade.

5.2 - Recomendação

- Seguir as orientações do Projeto GIDES, Volume 1 - Manual de Mapeamento de Perigo e Risco a Movimentos Gravitacionais de Massa, para a Classificação da Vulnerabilidade das Edificações e a Correlação do Grau de Risco, conforme descritas nas tabelas a seguir:

Quadro 2.14 – Classificação da vulnerabilidade das construções.

Tipo	Danos Estruturais		
	Sem Danos	Danos Presentes	Danos Marcantes
Alvenaria (com laudo técnico)	V1	V3	V4
Alvenaria (sem laudo técnico)	V2	V4	V4
Madeira	V3	V4	V4
Mista	V3	V4	V4

Quadro 2.16 – Matriz de correlação do grau de risco.

Análise de Risco			Vulnerabilidade			
			V1	V2	V3	V4
Análise de Perigo	P4	P4c	R4	R4	R4	R4
	P3	P3c	R3	R4	R4	R4
		P3d	R3	R4	R4	R4
APE [AC/AD] + APC [P1-P4]	P2	P2c	R2	R3	R4	R4
		P2d	R2	R3	R4	R4
	P1	P1d	R1	R2	R3	R4

- Manter monitoramento e a interdição preventiva e evacuação da população das edificações que apresentam risco de colapso, conforme Lei 12.608/2010, art. 8º, inciso VII;
- Elaborar plano de trabalho para intervenção como proposta de ação de prevenção a fim de eliminar/reduzir o risco, composto por projeto básico de obra de engenharia com fundamentação técnica e orçamento, objetivando subsidiar a solicitação de recurso a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil;
- Quanto à busca de recursos financeiro, o Município pode observar a Portaria nº 3.033, de 4 de dezembro de 2020, como também o Decreto Federal nº 11.219, de 05 de outubro de 2022, os quais definem procedimentos a serem adotados pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil para as transferências de recursos da União aos órgãos e entidades dos estados, Distrito Federal e municípios para execução de ações de prevenção em áreas de risco de desastres e de resposta e recuperação em áreas atingidas por desastres;

Por fim, colocamo-nos a disposição para apoiar sempre que necessário o Município.

Equipe mobilizada:

Kathleen Cristy Duque Cortez Marinho (Gerência Geral de Reestabelecimento e Recuperação);

ST PM **Neemias** Augusto Santiago Guimarães (Chefe de unidade de Restabelecimento e Recuperação);

3º SGT BM **Dalton** Messias Batista da Silva (Unidade de Reestabelecimento);

Carmensita Maria do Nascimento (Unidade de Análise de Risco);

Visto do Diretor:

Marcelo Lima Silva - Maj BM

Diretor de Engenharia de Proteção e Defesa Civil



Documento assinado eletronicamente por **Kathleen Cristy Duque Marinho**, em 08/05/2023, às 15:09, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Neemias Augusto Santiago Guimarães**, em 08/05/2023, às 15:10, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Dalton Messias Batista da Silva**, em 08/05/2023, às 15:29, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO Lima Silva**, em 08/05/2023, às 15:35, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **35209796** e o código CRC **58B59545**.

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL DE PERNAMBUCO

Av. Cruz Cabugá, 1211, - Bairro Santo Amaro, Recife/PE - CEP 50.040-000, Telefone: (81) 3181.2400

MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO



MUNICÍPIO DE PAULISTA						
Localização	Coordenadas		Quant. Resid. (und.)	Fator Multiplicador	Nº de Resid. (und.)	Área (m²)
	N	E				
Rua Prof Teodósio Filho	9119703	291424	25	4	100	9.462,12

Link da área de risco: Rua Prof. Antônio Teodósio Filho




Legenda:

- Talude com contenção
- Área com Lona Plástica
- Delimitação do Setor de Risco
- Curva de Nível

Notas:

1 - Esta área de estudo não consta no levantamento do CPRM do município de Paulista. Ou seja, houve um aumento nas áreas de risco do município.



				RESP. PELA ELABORAÇÃO DEPDC		SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - SDS / DEPDC		
				DATA DA ELABORAÇÃO ABRIL/2023			MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO Município: Paulista Localização: Rua Prof. Antônio Teodósio Filho Bairro: Mirueira	
00	VERSÃO INICIAL	ABRIL/2023	-	ESCALA 1/1200	REVISÃO 00			
REVISÃO	DISCRIMINAÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL					FOLHA 01

MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO

MUNICÍPIO DE PAULISTA						
Localização	Coordenadas		Quant. Resid. (und.)	Fator Multiplicador	Nº de Resid. (und.)	Área (m²)
	N	E				
Rua Surubim	9123027	291637	39	4	156	9.166,86

Link da área de risco: Rua Surubim




Legenda:

- Delimitação do Setor de Risco
- Área com Lona Plástica
- Curva de Nível

Notas:

1 - Esta área de estudo não consta no levantamento do CPRM do município de Paulista. Ou seja, houve um aumento nas áreas de risco do município.




				RESP. PELA ELABORAÇÃO DEPDC		SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - SDS / DEPDC		
				DATA DA ELABORAÇÃO ABRIL/2023			MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO Município: Paulista Localização: Rua Surubim Bairro: Arthur Lundgreen II	
00	VERSÃO INICIAL	ABRIL/2023	-	ESCALA 1/1000	REVISÃO 00			
REVISÃO	DISCRIMINAÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL					FOLHA 01

MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO



MUNICÍPIO DE PAULISTA						
Localização	Coordenadas		Quant. Resid. (und.)	Fator Multiplicador	Nº de Resid. (und.)	Área (m²)
	N	E				
Rua do Entrocamento	9123204	290838	70	4	280	15.640,31

Link da área de risco: [Rua Entroncamento](#)



Legenda:

- Delimitação do Setor de Risco
- Área com Lona Plástica
- Curva de Nivel

Notas:

1 - Esta área de estudo não consta no levantamento do CPRM do município de Paulista. Ou seja, houve um aumento nas áreas de risco do município.



				RESP. PELA ELABORAÇÃO DEPDC		SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - SDS / DEPDC		
				DATA DA ELABORAÇÃO 26/04/2023			MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO Município: Paulista Localização: Rua Entroncamento Bairro: Arthur Lundgreen II	
00	VERSÃO INICIAL	26/04/2023	-	ESCALA 1/1000	REVISÃO 00			
REVISÃO	DISCRIMINAÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL					FOLHA 01

MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO



MUNICÍPIO DE PAULISTA						
Localização	Coordenadas		Quant. Resid. (und.)	Fator Multiplicador	Nº de Resid. (und.)	Área (m²)
	N	E				
Rua Noventa e Três	9120520	291662	36	4	144	10.024,35

Link da área de risco: Rua Noventa e Três



Legenda:

- Delimitação do Setor de Risco
- Área com Lona Plástica
- Curva de Nivel

Notas:

1 - Esta área de estudo não consta no levantamento do CPRM do município de Paulista. Ou seja, houve um aumento nas áreas de risco do município.



				RESP. PELA ELABORAÇÃO DEPDC			SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - SDS / DEPDC		
				DATA DA ELABORAÇÃO ABRIL/2023			MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO		
							Município: Paulista Localização: Rua Noventa e Três Bairro: Jardim Paulista		
00	VERSÃO INICIAL	ABRIL/2023	-	ESCALA 1/750	REVISÃO 00				
REVISÃO	DISCRIMINAÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL					FOLHA 01	

MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO



MUNICÍPIO DE PAULISTA						
Localização	Coordenadas		Quant. Resid. (und.)	Fator Multiplicador	Nº de Resid. (und.)	Área (m²)
	N	E				
Rua Noventa e Nove e Rua Amor Perfeito	9120425	291507	34	4	136	11.444,66

Link da área de risco: Rua Noventa e Nove



Legenda:

- Delimitação do Setor de Risco
- Área com Lona Plástica
- Curva de Nível

Notas:

1 - Esta área de estudo não consta no levantamento do CPRM do município de Paulista. Ou seja, houve um aumento nas áreas de risco do município.



				RESP. PELA ELABORAÇÃO DEPDC		SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - SDS / DEPDC		
				DATA DA ELABORAÇÃO ABRIL/2023			MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO Município: Paulista Localização: Rua 99 e Rua Amor Perfeito Bairro: Jardim Paulista	
00	VERSÃO INICIAL	ABRIL/2023	-	ESCALA 1/1000	REVISÃO 00			
REVISÃO	DISCRIMINAÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL					FOLHA 01 / 02

MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO



MUNICÍPIO DE PAULISTA						
Localização	Coordenadas		Quant. Resid. (und.)	Fator Multiplicador	Nº de Resid. (und.)	Área (m²)
	N	E				
Rua Cento e Vinte e Três	9120334	291087	35	4	140	6.959,66

Link da área de risco: Rua Cento e Vinte e Três



Notas:

1 - Esta área de estudo não consta no levantamento do CPRM do município de Paulista. Ou seja, houve um aumento nas áreas de risco do município.

2 - Nesta área não houve voo de drone, devido a problemas de interferência, presença de rede de alta tensão. Com isto, a imagem utilizada, foi a do Google Earth.

Legenda:

- Delimitação do Setor de Risco
- Área com Lona Plástica
- Curva de Nível



				RESP. PELA ELABORAÇÃO DEPDC		SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - SDS / DEPDC		
				DATA DA ELABORAÇÃO ABRIL/2023			MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO Município: Paulista Localização: Rua Cento e Vinte e Três Bairro: Jardim Paulista	
00	VERSÃO INICIAL	ABRIL/2023	-	ESCALA 1/1000	REVISÃO 00			
REVISÃO	DISCRIMINAÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL					FOLHA 01

MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO



MUNICÍPIO DE PAULISTA						
Localização	Coordenadas		Quant. Resid. (und.)	Fator Multiplicador	Nº de Resid. (und.)	Área (m²)
	N	E				
Rua Ver. Antônio Ferreira Filho	9119882	291801	36	4	144	5.156,19

Link da área de risco: [Rua Ver. Antônio Ferreira Silva](#)



Notas:

1 - Esta área de estudo não consta no levantamento do CPRM do município de Paulista. Ou seja, houve um aumento nas áreas de risco do município.

2 - Nesta área não houve voo de drone, devido a problemas de interferência, presença de rede de alta tensão. Com isto, a imagem utilizada, foi a do Google Earth.

Legenda:

- Delimitação do Setor de Risco
- Área com Lona Plástica
- Curva de Nível




				RESP. PELA ELABORAÇÃO DEPDC		SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - SDS / DEPDC		
				DATA DA ELABORAÇÃO ABRIL/2023			MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO Município: Paulista Localização: Rua Ver. Antônio Ferreira Silva Bairro: Jardim Paulista	
00	VERSÃO INICIAL	ABRIL/2023	-	ESCALA 1/1000	REVISÃO 00			
REVISÃO	DISCRIMINAÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL					FOLHA 01

MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO



MUNICÍPIO DE PAULISTA						
Localização	Coordenadas		Quant. Resid. (und.)	Fator Multiplicador	Nº de Resid. (und.)	Área (m²)
	N	E				
Rua Presidente Marechal Hermes	9119710	293300	53	4	212	10.723,68

Link da área de risco: [Rua Presidente Marechal Hermes](#)



Legenda:

Delimitação do Setor de Risco

Área com Lona Plástica

Curva de Nível

Notas:

1 - Esta área de estudo consta como R4 no levantamento do CPRM do município de Paulista. Porém, houve um aumento na área de risco do município.



				RESP. PELA ELABORAÇÃO DEPDC		SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - SDS / DEPDC		
				DATA DA ELABORAÇÃO ABRIL/2023			MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO Município: Paulista Localização: Rua Presidente Marechal Hermes Bairro: Vila Torres Galvão	
00	VERSÃO INICIAL	ABRIL/2023	-	ESCALA 1/1000	REVISÃO 00			
REVISÃO	DISCRIMINAÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL					FOLHA 01

MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO



MUNICÍPIO DE PAULISTA						
Localização	Coordenadas		Quant. Resid. (und.)	Fator Multiplicador	Nº de Resid. (und.)	Área (m²)
	N	E				
Rua Sete de Setembro	9119638	293087	108	4	432	21.683,47

Link da área de risco: Rua Sete de Setembro



- Legenda:
- Delimitação do Setor de Risco
 - Área com Lona Plástica
 - Curva de Nível



Notas:

1 - Esta área de estudo não consta no levantamento do CPRM do município de Paulista. Ou seja, houve um aumento nas áreas de risco do município.

				RESP. PELA ELABORAÇÃO DEPDC			SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - SDS / DEPDC		
				DATA DA ELABORAÇÃO ABRIL/2023			MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO		
							Município: Paulista Localização: Rua Sete de Setembro Bairro: Vila Torres Galvão		
00	VERSÃO INICIAL	ABRIL/2023	-	ESCALA 1/1000	REVISÃO 00				
REVISÃO	DISCRIMINAÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL					FOLHA 01	

MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO



MUNICÍPIO DE PAULISTA						
Localização	Coordenadas		Quant. Resid. (und.)	Fator Multiplicador	Nº de Resid. (und.)	Área (m²)
	N	E				
Rua Mirueira Egípcio	9118027	290057	26	4	104	7.652,79

Link da área de risco: Rua Mirueira Egípcio



Legenda:

- Delimitação do Setor de Risco
- Área com Lona Plástica
- Curva de Nível



Notas:

1 - Esta área de estudo não consta no levantamento do CPRM do município de Paulista. Ou seja, houve um aumento nas áreas de risco do município.



				RESP. PELA ELABORAÇÃO DEPDC		SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - SDS / DEPDC		
						MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO		
				DATA DA ELABORAÇÃO ABRIL/2023			Município: Paulista Localização: Rua Mirueira Egípcio Bairro: Miueira	
00	VERSÃO INICIAL	ABRIL/2023	-	ESCALA 1/750	REVISÃO 00			
REVISÃO	DISCRIMINAÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL					FOLHA 01

MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO



MUNICÍPIO DE PAULISTA						
Localização	Coordenadas		Quant. Resid. (und.)	Fator Multiplicador	Nº de Resid. (und.)	Área (m²)
	N	E				
Rua Pantanal	9119193	291245	19	4	76	4.654,19

Link da área de risco: [Rua Pantanal](#)



Notas:

1 - Esta área de estudo não consta no levantamento do CPRM do município de Paulista. Ou seja, houve um aumento nas áreas de risco do município.

2 - Nesta área não houve voo de drone, devido a problemas técnicos. Com isto, a imagem utilizada, foi a do Google Earth.

Legenda:

- Delimitação do Setor de Risco
- Área com Lona Plástica
- Curva de Nível



				RESP. PELA ELABORAÇÃO DEPDC		SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - SDS / DEPDC		
				DATA DA ELABORAÇÃO ABRIL/2023			MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO Município: Paulista Localização: Rua Pantanal Bairro: Miueira	
00	VERSÃO INICIAL	ABRIL/2023	-	ESCALA 1/750	REVISÃO 00			
REVISÃO	DISCRIMINAÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL					FOLHA 01