

NOTA TÉCNICA Nº 14/2025 -SDS – SEPDEC- CEPDC -GARP

Recife, 19 de fevereiro de 2025.

Assunto: Sinistro ocorrido no bairro Passarinho – Olinda – PE.

Referências: - SEI Nº 3900009637.000011/2025-34

1. OBJETIVO

Relatar o sinistro ocorrido no bairro Passarinho em 06/02/2025

2. DADOS DO RELATO

2.1 - Data: 06/02/2025

2.2 - Participantes:

Luiz J. G. Fontes - Gerente de Análise de Risco e Prevenção - CEPDC/SEPDEC/SDS;

Joel **Fernandes** Lucas – MAJ BM - CODC/SEPDEC/SDS;

Daniel **Quintino** – SGT PM - CEPDC/SEPDEC/SDS;

3. RELATO

Trata-se de um sinistro advindo de um Risco Geológico, ocorrido devido ao movimento de massa em encosta localizada a montante de um imóvel situado na base dessa encosta.

O volume de terra atingiu a fachada posterior de um imóvel constituído de térreo, 1ª laje e coberta. Com o impacto a alvenaria foi destruída, atingindo 2 moradoras que foram à óbito.

Chegando no local, alertamos o corpo de bombeiros sobre a atual condição de estabilidade do imóvel, que por ser de alvenaria resistente, perdeu parte de seus elementos estruturais de apoio ao 1º pavimento, podendo vir a colapsar.

Na ocasião também foi realizado um mapeamento por drone, onde foram aferidos o atual grau de risco da localidade pelos critérios da metodologia GIDES.

A seguir são apresentadas fotos da situação encontrada no local.




Figura 1– Vista do imóvel sinistrado (fonte: ESIG)



Figura 2– Vista da encosta e dos fundos do imóvel sinistrado.



Figura 3– Vista interna do imóvel. Elementos de apoio às lajes do 1º teto destruídos.




Figura 4- cômodo adjacente ao da figura anterior em condição semelhante.



Figura 5 – Vista de imóveis no topo da encosta e áreas cobertas por lonas plásticas.



Figura 6 – Pessoas transitando pelo topo da encosta.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando o sinistro ocorrido e a topografia do local, adotando os critérios da metodologia GIDES, essa área foi classificada como R4.

Dessa forma recomendamos que as 55 edificações situadas na área crítica e área de dispersão, apresentadas na planta de mapeamento possam ser interditadas, evitando assim que, na ocorrência de novos sinistros na encosta, os moradores possam ser atingidos.

Lembramos que o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil define que em primeira instância, as ações de prevenção, preparação e resposta aos desastres são de responsabilidade do Município, portanto, vistoriar edificações em áreas de risco, promover ou articular a intervenção preventiva, o isolamento e a evacuação da população de áreas de risco intensificado e das edificações vulneráveis são atribuições da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, cabendo ao Estado e à União as ações suplementares, quando as condições de atendimento local se esgotar, conforme competências do município previstas no artigo 8º da lei 12.608, de 10 de abril de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil e dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil.

Documento assinado digitalmente
 **LUIZ JOSE GONCALVES FONTES**
Data: 19/02/2025 16:07:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Luiz J. G. Fontes

Gerente de Análise de Risco e Prevenção - CEPDC/SEPDEC/SDS

De acordo:

Documento assinado digitalmente
 **MARCELO LIMA SILVA**
Data: 19/02/2025 17:33:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


MARCELO LIMA SILVA - Maj BM

Coordenador de Engenharia para Proteção e Defesa Civil


Encaminhamentos:

Gabinete SEPDEC

MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO



RECIFE - PE (CÓRREGO DO PASSARINHO)										
Localização	Coordenadas		Imóveis Estimados (und.)	Fator Multiplicador	População Estimada (und.)	Área (m²)	Comparação com à CPRM	Risco do cenário	Classif. de	
	N	E							AC	AD
Rua Prof. Elágio Silveira	9.116.806	287.657	55	4	220	9.647,00	Para o município de Recife não existem dados de risco na CPRM.	Deslizamento	R4	R3
TOTAL			55		220	9.647,00				



Perfil de Elevação - Corte A - A'
S/ Escala

NOTAS:

- Ocorrência em 06/02/2025 com desabamento parcial do imóvel, localizado na Rua Prof. Pelágio Silveira;
- Em abril de 2023 houve uma vistoria no local pela Defesa Civil Estadual.
- Construção do mapa de risco utilizando o Método GIDES.

- Legenda:
- Delimitação do setor de risco para isolamento
 - Curva de Nível
 - Imóvel Atingido
 - Área Crítica
 - Área de Dispersão
 - Talude com Contenção
 - Talude com Lona Plástica
 - Escadaria
 - Área do Deslizamento

Link da Área de Risco: [Córrego do Passarinho](#)



REVISÃO	DATA	RESP.	MUNICÍPIO: Recife
00	FEV/25	CEPDC	LOCALIZAÇÃO: Córrego do Passarinho

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - SDS
SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SEPDEC
COORDENADORIA DE ENGENHARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - CEPDC



MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO

ESCALA:

1:500

FOLHA 01/01