Ottweiler Straße 35 A · D-66557 Illingen, Saar

Telefon 06825/ 44456 Fax 06825/ 495737 Handy 0170 9625511

E-Mail

svberg-haupenthal@schlau.com

BERG & HAUPENTHAL • Ottweiler Straße 35 A • D-66557 Illingen, Saar

Firma Klima Becker Full Service GmbH Von der Heydt Str. 21-25 66115 Saarbrücken

Illingen, Saar, den 05.11.2024

Gutachten

SH11240780

Bei Rückfragen bitte angeben!

Betrifft : Haftpflichtschaden

Vermittler : Vermittler Deutsches Büro Grüne Karte e.V.

Versicherung : DEKRA Claims Services GmbH

Versicherungs-Nr. : 0024A511949 D

Versicherungsnehmer : Herr Christophe Fisch
Unfallgegner : GMF Assurances
Amtl. Kennzeichen Unfallgegner : DZ-003-JX

Anspruchsteller : Firma Klima Becker Full Service GmbH

Von der Heydt Str. 21-25, 66115 Saarbrücken

Amtliches Kennzeichen : SB-VW 333

Auftrag vom : 31.10.2024

Schadentag / -ort : 29.10.2024 / Saarbrücken, A6 Abfahrt Güdingen

Besichtigungsdatum : 04.11.2024

Besichtigt durch : Sachverständigen Stephan Haupenthal Anwesend : Herr Jürgen Klein Fa. Klima Becker

Zusammenfassung des Gutachtens

Reparaturkosten ohne MwSt.	EUR	3.025,70
Mehrwertsteuer 19 %	EUR	574,88
Reparaturkosten mit MwSt.	EUR	3.600,58
Wiederbeschaffungswert mit MwSt.	EUR	39.950,00
Wertminderung	EUR	550,00
Freigabedatum		04.11.2024
Reparaturdauer in Arbeitstagen		3-4
Nutzungsausfall-Gruppe		7
Nutzungsausfall pro Tag	EUR	63,00

Ottweiler Straße 35 A • D-66557 Illingen, Saar

Telefon 06825/ 44456 Fax 06825/ 495737 Handy 0170 9625511

E-Mail

svberg-haupenthal@schlau.com

Datum: 05.11.2024

Gutachtennummer SH11240780

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen : SB-VW 333
Fahrzeugart : Transporter
Aufbauart : Van, 4-türig

Fabrikat : MERCEDES-BENZ

Typ / Untertyp : Vito / Vito 116 CDI Kompakt HA BASE

Fahrzeug-Ident-Nummer : W1V44760114150087

KBA-Nummer : 2222BBJ

Hubraum / Leistung : 1950 ccm / 120 kW

Motorart / Zylinder / Motorbauart : Diesel Kat / 4-Zylinder / Reihe

Abgascode : E6T,E6d

Plätze : 2

Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast : 1486 kg / 2800 kg / 1314 kg Länge / Breite / Höhe : 4895 mm / 1928 mm / 1910 mm

Profiltiefe in (mm) :

Radstand : 3200 mm

Erstzulassung : 06.01.2023

Letzte Zulassung : 26.06.2024

Farbe : ARKTIKWEISS

Besichtigungszustand : unzerlegt

Serienausstattung : siehe Kalkulation Sonderausstattung : siehe Kalkulation

Ottweiler Straße 35 A • D-66557 Illingen, Saar

Telefon 06825/ 44456 Fax 06825/ 495737 Handy 0170 9625511 E-Mail

svberg-haupenthal@schlau.com

Datum: 05.11.2024

Gutachtennummer SH11240780

Auftrag

Gemäß Auftrag vom 31.10.2024 wurde das näher bezeichnete Fahrzeug zur Beweissicherung und Feststellung der Schadenshöhe besichtigt und ein Gutachten erstellt.

Der Fahrzeugschein lag bei der Besichtigung vor.

Die technischen Daten wurden übernommen und soweit wie möglich am Fahrzeug überprüft.

Festgestellte Beschädigung

Am Fahrzeug lag ein streifender längsaxialer Anstoß gegen die linke hintere Fahrzeugpartie vor, der zu sichtbaren Beschädigungen führte.

Hierbei wurden im Wesentlichen Stoßfängerverkleidung hinten beschädigt, Seitenwand hinten links leicht eingedrückt, Rückleuchte links Glas beschädigt, Rad hinten links kontaktiert, sowie weitere im Schadensbereich liegende KFZ.-Teile beschädigt.

Zum Schadenumfang wird neben der Schadenbeschreibung auf die beigefügten Lichtbilder verwiesen. Eine detaillierte Aufstellung des Schadenumfanges wird aus der Kalkulation ersichtlich.

Zustandbeschreibung

Das Fahrzeug befand sich vor Schadeneintritt in einem guten Allgemeinzustand. Nach dem Unfall befand sich das Fahrzeug in einem fahrbreiten und verkehrssicheren Zustand im Sinne der STVZO.

Das Fahrzeug befand sich zum Zeitpunkt der Besichtigung in dem selben unveränderten Zustand, wie es nach dem Unfall eingebracht wurde. Veränderungen waren nicht erkennbar.

Schadenhergang

Zum Schadenhergang sind Einzelheiten nicht bekannt. Insoweit wird auf die Schadenunterlagen verwiesen.

Vorschäden

Es wurden im Schadensbereich keine Alt-/ Vorschäden festgestellt. Sonst waren am Fahrzeug ohne technische Hilfsmittel nach äußerer Bestichtigung soweit möglich keine Alt- / Vorschäden erkennbar.

Ottweiler Straße 35 A • D-66557 Illingen, Saar

Telefon 06825/ 44456 Fax 06825/ 495737 Handy 0170 9625511 E-Mail

svberg-haupenthal@schlau.com

Datum: 05.11.2024

Gutachtennummer SH11240780

Kostenerweiterung

Werden nach der Demontage des Fahrzeuges oder nach Überbrüfung der unter -P- Prüfen angegebenen Positionen weiter kausale Beschädigungen festgestellt, die eine Kostenerweiterung oder Änderung des vorgeschlagenen Reparaturweges bedingen, wird um sofortige Benachrichtigung durch die Instandsetzungsfirma gebeten.

Das Fahrzeug wird in diesem Fall nachbesichtigt, und es wird eine ergänzende Stellungnahme abgegeben bzw. nach Eingang der Reparaturkostenrechnung und nach Auftrag ein abschliessender Rechnungsprüfungsbericht erstellt.

Anmerkung

Die Reparaturkosten-Kalkulation wurde mittels Datenfernübertragung auf einer EDV-Anlage nach dem

AUDATEX-SYSTEM

erstellt.

Die ausgewiesenen AW (Arbeitswerte) für die zu ersetzenden Teile entsprechen den Empfehlungen des Herstellers, bzw. Importeurs. Die Arbeitswerte für Ausbeul- und Richtarbeiten wurden aufgrund des erforderlichen Arbeitsaufwandes durch den Sachverständigen vorgegeben.

Die angebebenen Ersatzteilpreise entsprechen den Herstellerrichtpreisen. Eine Preisbindung besteht nicht, sodass gegebenenfalls Preisabweichungen bei den einzelnen Positionen möglich sind.

Hinweis

Bei der Besichtigung und Überbrüfung des Fahrzeuges waren ohne Demontage und Vermessung ausser den aufgeführten Beschädigungen weitere Schäden nicht erkennbar.

Sollten nach Demontage und / oder Vermessung weitere Schäden festgestellt werden, so ist unbedingt der Sachverständige zwecks eventueller Nachbesichtignug zu informieren.

Die ausgewechselten Ersatzteile sind bis zur Überprüfung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Ottweiler Straße 35 A • D-66557 Illingen, Saar

Telefon 06825/44456 06825/495737 Handy 0170 9625511 E-Mail

svberg-haupenthal@schlau.com

Datum: 05.11.2024

Gutachtennummer SH11240780

KLIMA BECKER FULL SERVICE FZ-HALTER FTRMA

VON DER HEYDT STR. 21-25 66115 SAARBRÜCKEN

FABRIKAT MERCEDES-BENZ

FABRIKAT MERCEDES-BENZ VITO (W447) 116 CDI KOMPAKT FZ-IDENT-NR W1V44760114150087 AMTL KZ SB-VW 333 TYP-CODE 03 AJ 44

ERSTE ZUL 06.01.2023

FZ-ZUST UNZERLEGT

AUSFUEHR-

VARIANTEN INNENSPIEGEL

> FERNLICHTASSISTENT AUSSTATTUNG STOFF INNENVERKL LADERAUM AUSSTATTUNG BASE ANHAENGEVORR STARR LICHT-/REGENSENSOR TRENNWAND MIT FENST BEIFAHRER ZWEISITZER ABGASNORM EURO 6D SERVICE FEST 40000KM FAHRERSITZ KOMFORT BLUEEFFICIENCY

FACELIFT

BEIFAHRERAIRBAG

LED-LICHTB LADERAUM AB FG-NR 4133459 HANDSCHUHK VERSCHL

AUSSENSP ELEKT HEIZB AUDIO 10 SOUNDSYSTEM LAUTSPRECHER V

FZG MIT LKW-ZULASS WAERMED VERGL RUNDUM BEDIENEINHEIT DACH

KLIMAANLAGE INNENVERKL LADERAUM

KRAFTSTOFFTANK 70L BATTERIE 95AH 6-GANG GETRIEBE
GENERATOR 250A BLUE TEC GEN 4 SYST "START & STOP"
TEMPOMAT REIFEN 225/55 R17 C FELGE 6.5 J X 17
FUSSGAENGERSCHUTZ GURTWARNER ADVANCED AIRBAG
HECKTUEREN 2-FLUEGEL HECKSCHEIBENWISCHER GEW-VARIANTE 3050KG

KASTENWAGEN

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 12 AW=1 STD PREIS/KL 1 = 12.08 EUR/AW PREIS/KL 2 = 12.08 EUR/AW ARB.POS.NR/ INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN KL ARB.-LEIT-NR PREIS 82-4901 01 HECKLEUCHTE L AUS-/EINBAUEN 48.32 1 STOSSFAENGER H ERSETZEN 2 88-8806 02 9 108.72 88-8906 01 2 ZUSATZ ZU STOSSFAENGER H ERN 48.32 (FZG MIT ANHAENGEVORRICHTUNG) 88-9019 01 STOSSFAENGERAUFNAHME H L A-E 2 1 12.08 1 1* 9852 F-SPEICHER NACH REP AUSLESEN 3* 36.24 9* 108.72 DEKOR SEITENWAND LI. AB-ANBRINGE 1000 3481 SEITENWAND H L INSTANDSETZEN 2 30* 362.40

SYSTEM AUDATEX

Ottweiler Straße 35 A • D-66557 Illingen, Saar

Telefon 06825/ 44456 Fax 06825/ 495737 Handy 0170 9625511 E-Mail

svberg-haupenthal@schlau.com

Gutachtennummer SH11240780				Datum: 05.11.2024	
LACKIERU	N G (LACKIERZEIT	SYSTEM MERCEDES-BENZ)			
ZEITBASIS 12 A	W=1 STD PREIS =	12.92 EUR/AW			
ARB.POS.NR/ ALLEIT-NR	RBEITSGANG KLARLACK 2-SCHICH		AW	ARB PREIS	
98-9925 ZAX ZUS 98-1340 01 VO	ITENWAND H L RE SCHLAG FARBMUST 1 RBEREITUNGSARBEIT FUE CKIERUNG VON EINGEB K	R ZWEISCHICHT-	_	542.64 25.84 245.48	
98-9918 ZAX FARBTONFINDUNG DURCHFUEHREN UMFASST: ANGRENZENDES BAUTEIL AUFPOLIEREN UND FARBTONFINDUNG MIT FARBMUSTER/FARBMESSGERAET DURCHFUEHREN					
ERSATZTEILE PREISSTAND : 17.10.2024 / 01					
LEIT-NR	BEZEICHNUNG	TEILE-NR		PREIS	
3281	HALTER L STOSSF H HECKLEUCHTE L DEKORMATERIAL	447 820 1164		473.74 28.94 131.69 120.00*	

Ottweiler Straße 35 A • D-66557 Illingen, Saar

Telefon 06825/ 44456 Fax 06825/ 495737 Handy 0170 9625511 E-Mail

svberg-haupenthal@schlau.com

Datum: 05.11.2024

Gutachtennummer SH11240780

SCHLUSSKALKULATION	EUR	EUR
A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 12 AW = 1 STD		
GESAMT KL 1 16 AW X 12.08 EUR/AW		
GESAMT KL 2 44 AW X 12.08 EUR/AW		704 00
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN		724.80
NEBENKOSTEN		
VERMESSEN	145.00	
FAHRZEUGVERBRINGUNG	145.00	
GESAMTSUMME NEBENKOSTEN		290.00
LACKIERUNG ZEITBASIS 12 AW = 1 STD ARBEITSLOHN 66 AW X 12.92 EUR/AW	050 70	
	383.72	
GESAMTSUMME LACKIERUNG INKL MATERIAL	505.72	1 236.44
OBDIVIDORNE ENCREENCING INTO PRIEBRIE		1 250.11
ERSATZTEILE	754.37	
KLEINERSATZTEILE (2.0%)	15.09	
SCHWEMM-MATERIAL	5.00	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE		774.46
REPARATURKOSTEN OHNE MWST		3 025.70
MWST 19.00 %		574.88
R E P A R A T U R K O S T E N MIT MWST		3 600.58

ERLAEUTERUNGEN:

UPE +12.00% * = ANWENDERANGABEN

ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX LIZENZ = BERGHAUP

SYSTEM AUDATEX

Ottweiler Straße 35 A • D-66557 Illingen, Saar

Telefon 06825/44456 Fax 06825/495737 Handy 0170 9625511 E-Mail

svberg-haupenthal@schlau.com

Datum: 05.11.2024

Gutachtennummer SH11240780

Beurteilung

Die durch die EDV-Kalkulation ausgewiesenen Reparaturkosten und der vom Sachverständigen vorgeschlagene Reparpturweg gewährleisten eine kostengünstige Instandsetzung unter Berüchsichtigung der technischen Voraussetzungen und der Sicherheitserfordernisse.

Die Reparatur wurde aus Sachverständigensicht freigegeben.

Endgültiger Wiederbeschaffungswert (inkl. MwSt.) ca. EUR 39.950,00

Der angegebene Wert berücksichtigt Alter, Erhaltungs- und Pflegezustand, Laufleistung, Ausstattung, Besitzverhältnisse und örtliche Marktlage. Die Angabe dient nur zur Gegenüberstellung der Reparaturkosten.

Die Bewertung des Objektes erfolgt gemäß dem Urteil des Bundesgerichtshofes vom 22.02.1984 (IV A ZR 145/82), abgedruckt im Vers. R. 84 / 480.

Reparaturdauer / Arbeitstage

ca. Arbeitstagen 3-4

Bei der Beurteilung der Reparaturdauer wird davon ausgegangen, daß die Instandsetung des Fahrzeuges zügig und ohne Unterbrechung durchgeführt wird.

Bei der angegebenen Reparaturdauer handelt se sich um Arbeitstage, ohne Samstage, Sonn- und Feiertage. Wartezeiten infolge von Ersatzteilbeschaffung, Überbrüfung des Fahrzeuges zur Durchführung von Fremdleistungen oder Auslastung der Werkstattkapazität wurden nicht berücksichtigt.

Wertminderung **EUR 550,00**

Unter Berücksichtigung der sach- und fachgerechten Instandsetzung ist nach durchgeführter Reparatur und nach der Rechtssprechung eine merkantiele Wertminderung zu beführworten.

Alle beeinflussenden Faktoren wie Reparaturumfang, Laufleistung, Fahrzeugalter, Allgemeinzustand und Fahrzeugwert werden beachtet.

Nutzungsausfall Gruppe EUR63,00

Die ausgewiesene Gruppe für die Nutzungsausfallentschädigung pro schadenbedingtem Ausfalltag entspricht der Tabelle Sander / Danner / Küppersbusch, Stand 12/07.

Lichtbilder 6

Ottweiler Straße 35 A • D-66557 Illingen, Saar

Telefon 06825/ 44456 Fax 06825/ 495737 Handy 0170 9625511 E-Mail

svberg-haupenthal@schlau.com

Datum: 05.11.2024

Gutachtennummer SH11240780

Zur besseren Darstellung wurden 6 Lichtbilder angefertigt und im Original dem Gutachten beigefügt.

Schlussbemerkung

Sollte die Reparaturkostenrechnung von der sachverständigerseits getroffenen Feststellungen abweichen, so wird um Zusendung einer Rechnungskopie mit den Ersatzteilscheinen gebeten, so daß eine Rechnungsprüfung erfolgen kann.

Das vorliegende Gutachten wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und dient nur zum Zwecke der zivilrechtlichen Schadenregulierung unter Beachtung von Par. 410 ZPO und 29 STVO.

KFZ-SA CHINA

Illingen, den

Der Sachverständige

(Stephan Haupenthal)

Ottweiler Straße 35 A • D-66557 Illingen, Saar

Telefon 06825/ 44456 Fax 06825/ 495737 Handy 0170 9625511

E-Mail

svberg-haupenthal@schlau.com

Datum: 05.11.2024

Gutachtennummer SH11240780

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Ottweiler Straße 35 A • D-66557 Illingen, Saar

Telefon 06825/ 44456 Fax 06825/ 495737 Handy 0170 9625511

E-Mail svberg-haupenthal@schlau.com

Datum: 05.11.2024

Gutachtennummer SH11240780



Bild 3



Bild 4

Ottweiler Straße 35 A • D-66557 Illingen, Saar

Telefon 06825/ 44456 Fax 06825/ 495737 Handy 0170 9625511

E-Mail

svberg-haupenthal@schlau.com

Datum: 05.11.2024

Gutachtennummer SH11240780



Bild 5




Bild 6

Ottweiler Straße 35 A • D-66557 Illingen, Saar

Telefon 06825/ 44456 Fax 06825/ 495737 Handy 0170 9625511

E-Mail

svberg-haupenthal@schlau.com

BERG & HAUPENTHAL • Ottweiler Straße 35 A • D-66557 Illingen, Saar

Firma Klima Becker Full Service GmbH Von der Heydt Str. 21-25 66115 Saarbrücken

Illingen, Saar, den 11.11.2024

Rechnung

SH11240780

Bei Rückfragen und Zahlungen bitte angeben!

Betreff : Haftpflichtschaden

Auftrag vom : 31.10.2024

Versicherung : DEKRA Claims Services GmbH

Versicherungs-Nr. : 0024A511949 D

Versicherungsnehmer : Herr Christophe Fisch
Unfallgegner : GMF Assurances

Amtl. Kennzeichen Unfallgegner DZ-003-JX

Anspruchsteller : Firma Klima Becker Full Service GmbH

Von der Heydt Str. 21-25, 66115 Saarbrücken

Amtliches Kennzeichen : SB-VW 333

Fahrzeug-Ident-Nummer : W1V44760114150087

Wir danken für Ihren Auftrag und erlauben uns in obiger Sache zu berechnen:

Rechnungsbetrag inkl. MwSt.				EUR	635,39
Rechnungsbetrag exkl. MwSt. MwSt. 19%				EUR EUR	533,94 101,45
Schreibkosten*	8	Seiten	1,60 EUR	EUR	12,80
Porto- und Telefonkosten				EUR	12,00
Fotokosten	6	Stück	1,94 EUR	EUR	11,64
Fahrtkosten	25	km	0,70 EUR	EUR	17,50
Grundhonorar				EUR	480,00

Die Leistungen wurden zwischen der Auftragsannahme am 31.10.2024 und dem Rechnungsdatum gem. § 14 Abs. 4 UStG erbracht.

Anmerkung: Die Zahlung der Gutachtenrechnung ist unabhängig von der Schadenregulierung durch die Versicherung.

* gem. JVEG zzgl. 20 % gem. BGH-Urteil VI ZR 50/15 vom 26.04.2016

Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag unter Angabe der Rechnungsnummer bis zum **25.11.2024** auf das unten angegebene Konto.

B<u>ankverbindungen:</u>

levo Bank

Konto-Nr.: 7687400

BLZ: 593 930 00

Steuer-Nr.: 030 / 151 / 14990

BLZ: 593 930 00

IBAN: DE52 5939 3000 0007 6874 00 BIC: GENODE51LEB