RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA


Nº ORDEM DE SERVIÇO: 6329

DADOS DO CLIENTE E EQUIPAMENTO		
Cliente: INPASA AGROINDUSTRIAL S/A		**Data de Criação: 20/10/2026**
Equipamento: V58341NK00FAW	**Redução:** 118	**Série / Cód Gold:** GR.20257


ANÁLISES FOTOGRÁFICAS



Parecer...




Parecer...



Parecer...



Parecer...



Parecer...

PEÇAS NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO		
Descrição da Peça (Busca Global: Utilize o % termo)	**Qtd**	**Cód Gold**
ROLAMENTO 32014	2	18060113
ROLAMENTO 30304	2	18060466
ROLAMENTO ROLOS CONICOS 30206	1	0200004349109
ROLAMENTO ROLOS CONICOS 30306	1	30306
KIT VALVULA RESPIRO M12	1	18016141
TAMPA DE EXPANSAO 72X10	2	18060112
RETENTOR 70X110X10	2	18060192
1.2JATEAMENTO DE GRANALHA	1	SVG1617
18.2Pintura final Epoxi	1	SVG1136
PARAFUSO SEXTAVADO M10 X 30MM	8	PC1339
OLEO 220 EP YPF	6,5	18059731
Busca global de peças...	1	

RESUMO DE MÃO DE OBRA		
Descrição	**Qtd (hs)**	**Cód Gold**
DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO	2	SVG1192
DESCONTAMINACAO DE PECAS	2	SVG1193
ANALISE E PERITAGEM EM PECAS	2	SVG1194
MONTAGEM E AJUSTE DE FOLGAS	3	SVG1210
TESTES FINAIS DO EQUIPAMENTO	1	SVG1200
PINTURA FINAL		SVG1174
SACAR ACOPLAMENTOS		SVG1262
TOTAL DE HORAS TÉCNICAS:	10	

CONCLUSÕES

ACOPLADO AO MOTOR : OS 6330 - MOTOR 3 CV 4 POLOS;
EQUIPAMENTO NÃO APRESENTA NENHUM SINAL DE DESGASTE DE ENGRENAMENTO;
NECESSÁRIO SOMENTE TROCA DE OLEO E RETENTORES;

ANDRE MAURICIO SANTIAGO COSTA



ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL