RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Nº ORDEM DE SERVIÇO: 6331

DADOS DO CLIENTE E EQUIPAMENTO		
Cliente: INPASA AGROINDUSTRIAL S/A		**Data de Criação: 20/10/2026**
Equipamento: REDUTOR - 7596396 - F06	**Redução:** Ex: 1:40	**Série / Cód Gold:** GR.20258

ANÁLISES FOTOGRÁFICAS




Parecer...



Parecer...



Parecer...



Parecer...

PEÇAS NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO

Descrição da Peça (Busca Global: Utilize o % termo)	Qtd	Cód Gold
ROLAMENTO ESFERAS 6011 ZZ C3	2	117404
ROLAMENTO 6302 ZZ C3	1	PC1368
Rolamento RC 30204	1	121398
ROLAMENTO RC 30305	1	139386
RETENTOR 55 X 90 X 8 (VITON)	1	PC1346
TAMPA DE EXPANSAO 62X10	1	PC2488R
1.2JATEAMENTO DE GRANALHA	1	SVG1617
18.2Pintura final Epoxi	1	SVG1136
OLEO 220 EP YPF	3	18059731
Busca global de peças...	1	

RESUMO DE MÃO DE OBRA

Descrição	Qtd (hs)	Cód Gold
DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO	2	SVG1192
DESCONTAMINACAO DE PECAS	1	SVG1193
ANALISE E PERITAGEM EM PECAS	1	SVG1194
MONTAGEM E AJUSTE DE FOLGAS	3	SVG1210
TESTES FINAIS DO EQUIPAMENTO	1	SVG1200
PINTURA FINAL		SVG1174
SACAR ACOPLAMENTOS		SVG1262
TOTAL DE HORAS TÉCNICAS:	8	

CONCLUSÕES

```
# EQUIPAEMNTO ACOPLADO MOTOR OS 6332;
# EQUIPAMENTO NÃO APRESENTA DESGASTE DE ENGRENAMENTO
# NECESSÁRIO TROCA DE ROLAMENTOS, RETENTORES E OLEO
```

ANDRE MAURICIO SANTIAGO COSTA



ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL