
RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA


Nº ORDEM DE SERVIÇO: 6341

DADOS DO CLIENTE E EQUIPAMENTO		
Cliente: INPASA AGROINDUSTRIAL S/A		**Data de Criação: 19/10/2026**
Equipamento: REDUTOR - MAGMA M08	**Redução:** 390	**Série / Cód Gold:** GR.20262

ANÁLISES FOTOGRÁFICAS



Parecer...



Parecer...



Parecer...

PEÇAS NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO

Descrição da Peça (Busca Global: Utilize o % termo)	Qtd	Cód Gold
ROLAMENTO ROLOS CONICOS 30205	1	PC4050
ROLAMENTO 32009	1	PC4051
ROLAMENTO 6009 2Z C3	1	18060807
TAMPA DE EXPANSAO 40X7	1	15774174
RETENTOR 45X60X8	1	PC0941
RETENTOR 45 X 65 X 8 - VITON	1	PC4313
1.2JATEAMENTO DE GRANALHA	1	SVG1617
18.2Pintura final Epoxi	1	SVG1136
SUBSTITUICAO DO OLEO 460 SINTETICO	2	SVG1257
Busca global de peças...	1	

RESUMO DE MÃO DE OBRA

Descrição	Qtd (hs)	Cód Gold
DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO	2	SVG1192
DESCONTAMINACAO DE PECAS	2	SVG1193
ANALISE E PERITAGEM EM PECAS	2	SVG1194
MONTAGEM E AJUSTE DE FOLGAS	3	SVG1210
TESTES FINAIS DO EQUIPAMENTO	1	SVG1200
PINTURA FINAL		SVG1174
SACAR ACOPLAMENTOS		SVG1262
TOTAL DE HORAS TÉCNICAS:	10	

CONCLUSÕES

REDUTOR MODELO DUPLEX - LINHA MAGMA M08
EQUIPAMENTO NÃO APRESENTA FALHA DE COMPONENTES DE ENGRENAMENTO;
NECESSA´RIO TROCA DE OLEO, ROLAMENTOS E RETNTORES

ANDRE MAURICIO SANTIAGO COSTA



ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL