

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Nº ORDEM DE SERVIÇO: 5878

DADOS DO CLIENTE E EQUIPAMENTO

Cliente: INPASA AGROINDUSTRIAL S/A		Data: 26/08/2026
Redutor: REDUTOR CESTARI - V 10 3	Redução: 1: 41,41	Série: 1067843117


ANÁLISES FOTOGRÁFICAS



Parecer...



Parecer...



Parecer...

PEÇAS NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO

Descrição (Busca Global: termo % termo)	Qtd	Cód Gold
KIT PINHAO Z1 - 17474196	1	17474196
KIT ENGRENAGEM Z2 - REDUTOR F10 3 1:41,41	1	17225605
ROLAMENTO 32024X	2	PC18016840
ROLAMENTOS DE ROLOS CONICOS 32207	2	18060947
ROLAMENTO RC 30309	1	139297
ROLAMENTO DE ROLOS CONICOS 30310	1	18060948

Descrição (Busca Global: termo % termo)	Qtd	Cód Gold
RETENTOR 120 X 180 X 15 - NBR	1	18060949
KIT TAMPA EXPANSAO 110X12	1	18059705
OLEO 220 EP YPF	33	18059731
PINTURA FINAL EPOXI	1	SVG4932
Busca global...	1	
Busca global...	1	
Busca global...	1	

RESUMO DE MÃO DE OBRA		
DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO	3	SVG1192
DESCONTAMINACAO DE PECAS	1	SVG1193
ANALISE E PERITAGEM EM PECAS	2	SVG1194
MONTAGEM E AJUSTE DE FOLGAS	5	SVG1210
TESTES FINAIS DO EQUIPAMENTO	1	SVG1200
TOTAL DE HORAS TÉCNICAS:	12	

CONCLUSÕES

REALIZADO A TROCA DOS COMPONENTES CONFORME REGISTRO NO CAPUT: "PEÇAS NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO";
REALIZADO A INSTALAÇÃO DA FLNGE KTR - CONFORME DEFINIDO EM CONTRATO;
REALIZADO A TROCA DO KIT PINHAO E ENGRENAGEM DE ENTRADA CONFORME SOLICITACAO PREDITIVA