Main Gas Valve Report

ประจำปี 2566

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โครงการ Holiday Inn Pattaya Bay Tower

วันที่ 12 ธันวาคม 2566



โดย

SYSTEMS SERVICE DEPARTMENT

THE SOLUTION TO SERVE YOUR PROBLEMS

บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919

68/155 Moo 3 Chaiyaphruek Road, Khlong Phra Udom, Pak Kret t, Nonthaburi 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com Tel. 082-069-0919



บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

DO ALL ARCHITECH AND ENGINEERING CO.,LTD.

สำนักงานใหญ่ : 68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุคม อำเภอปากเกร็ค จังหวัด นนทบุรี 11120 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125563014222

เลขที่ 0012/2566

วันที่ 13 ธันวาคม 2566

เรื่อง ส่งมอบเอกสารการบำรุงรักษาระบบ Main Gas Valve

โครงการ Holiday Inn Pattaya Bay Tower

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สำนักงานสาขาตั้งอยู่เลขที่ 463/68,463/99 อาคารโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา ถนนพัทยาสาย 1 ตำบลหนองปรือ

อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

เรียน โรงแรม Holiday Inn Pattaya

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. เอกสารการบำรุงรักษาระบบ Main Gas Valve จำนวน 1 ชุด

เนื่องจากการดำเนินการบำรุงรักษาระบบ Main Gas Valve โครงการ Holiday Inn Pattaya Bay Tower ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วในวันที่ 12 ธันวาคม 2566 ตามเอกสารรายงานการบริการที่ส่งมาด้วยนี้ บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จึงใคร่ขอส่งมอบเอกสารงานบริการ ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบ Main Gas Valve โครงการ Holiday Inn Pattaya Bay Tower ทั้งหมด ให้กับท่านเพื่อพิจารณาและลงนามรับมอบด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

ลงนามตรวจสอบและรับเอกสาร	
()	
วันที่/	บริษัท
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนภัทร ยั่งยืน) วิศวกรฝ่ายขาย บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919

Report Main Gas Valve

Holiday Inn Pattaya




Photo # 01 Testing date 13/12/2022

Topic: Safety equipment for main LP gas

Station testing

Area: LP Gas station

Details:

- Quick action valve pulling force Measurement by force gauge at

LP Gas station.



Photo # 02 Testing date 13/12/2022

Topic: Main shut off valve pulling force

Area: LP Gas station

Details:

- Quick action valve (Emergency shut Off valve) Pulling force is 92

N.




Photo # 03 Testing date 13/12/2022

Topic: Automatic gas shut off valve

Area: LP Gas station

Details:

- Automatic LP vapor detection Functional testing at LP gas station

By propane gas.

- LP vapor sensor at LP gas station is functional

And in well maintained condition.

บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียร่ง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919

Report Main Gas Valve

Holiday Inn Pattaya



Photo # 04 Testing date 13/12/2022

Topic: LP gas station safety equipments

Area: LP Gas station

Details:

- LP gas station safety equiments Such as safety signs, suppression System, fence, bollards are in well

Maintained condition.



Photo # 05 Testing date 13/12/2022

Topic : Deluge Valve

Area: LP Gas station

Details:

- Deluge Valve checking of LP gas Station.



บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียร่ง จำกัด


68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com Ins.082-069-0919

Report Main Gas Valve

Holiday Inn Pattaya

WET PILOT ACTUATION (DV-5)



- 1 Deluge Valve (DV-5)
- 2 Isolation Valve
- 3 Diaphragm Supply Volve
- 4 Manual Control Station
- 5 Automatic Shut-off Valve
- 6 Automatic Drain Valve
- 7 Pressure Switch
- 8 Water Motor Gong
- 9 Releasing Panel
- 10 Spray Nozzle
- 11 Closed-head Sprinkler