

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4

ประจำปี 2568

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

โครงการ Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya

วันที่ 1-4 กันยายน 2568



โดย

SYSTEMS SERVICE DEPARTMENT

THE SOLUTION TO SERVE YOUR PROBLEMS

บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919

68/155 Moo 3 Chaiyaphruek Road, Khlong Phra Udom, Pak Kret t, Nonthaburi 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com Tel. 082-069-0919



บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

DO ALL ARCHITECH AND ENGINEERING CO.,LTD.

สำนักงานใหญ่ : 68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125563014222

เลขที่ 0080901/2568

วันที่ 8 กันยายน 2568

เรื่อง ส่งมอบเอกสารการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

โครงการ Centara Grand Mirage Beach Resort

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) (00006)

277 หมู่5 ถนนพญา-นาเกลือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง ชลบุรี 20150

เรียน ผู้จัดการโครงการ

อ้างถึง สัญญาเลขที่ FPTY05/2568

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. เอกสารการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ จำนวน 1 ชุด

เนื่องจากการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อ้างอิงสัญญาเลขที่ FPTY05/2568

โครงการ Centara Grand Mirage Beach Resort ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วในวันที่ 4 กันยายน 2568ตามเอกสารรายงานการบริการ

ที่ส่งมาด้วยนี้ บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จึงใคร่ขอส่งมอบเอกสารงานบริการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

โครงการ Centara Grand Mirage Beach Resort ทั้งหมด ให้กับท่านเพื่อพิจารณาและลงนามรับมอบด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

ลงนามตรวจสอบและรับเอกสาร

.....

(.....)

วันที่...../...../.....

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติสุข ศรีมันตะ)

วิศวกรงานระบบ

บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919

Preventive Maintenance Report

General Information										
Project : Centara Grand Mirage Beach Resort				System : Fire Alarm				Model : EST3		
Revision : -				Manufacturer : Edwards U.S.A.						
PM No. : ครั้งที่ 2 ประจำปี 2568				Start : 1 ก.ย. 68				End : 4 ก.ย. 68		
Parts / Devices Types										
Part/Dev. : FCP.				Installed by : -						
Location : Control Room				Inspected by : Do All Architech And Engineering Co.,Ltd						
Inspections and Tests List										
Item	Descriptions	Visual Checking			Functional				Remarks / Comments / Measurements	
		Installation	Wiring	Cleaning	Alarm	Supervisory	Trouble	Monitor		Operation.
	FCP 1 Panel									
01	Power Supplies									
	1.01 3-PPS Primary Power Supply	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	> AC Power Input (220 Vac)	/	/	/	-	-	-	-	/	228 VAC.
	> DC Power Connector to 3-PSMON	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	> 16 Pin data line connector to 3-PSMON	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	> Battery connector	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	1.02 3-PSMON Primary Power Supply Monitor module	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	> DC Power Connector from 3-PPS	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	> 16- pin data conector from 3-PPS	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	> 24 VDC Auxiliary power & connector.	/	/	/	-	-	-	-	/	O/P 1: 26.63 VDC. , O/P 2: 26.70 VDC.
02	3-CPU1									
	2.01 > Data Network Riser Next CPU	/	/	/	-	-	-	-	/	Data B(Out):0.800 VDC., Data A(In):0.805 VDC.
	2.02 > Data Network Riser Conections (RS-485).	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	2.03 > RS-232 Conection.	/	/	/	-	-	-	-	/	-
03	3-SSDC,3-SDDC Signature Device Controller									
	3.01 > Signature Circuit Connections.	/	/	/	-	-	-	-	/	Loop B(Out):19.5 VDC
	3.02 > Filter Board	/	/	/	-	-	-	-	/	-
04	Battery Charger									
	4.01 > Battery Backup For FCP	/	/	/	-	-	-	-	/	
05	Indicator Lamps (At 3-LCD)									
	5.01 > Alarm	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	5.02 > Supervisory	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	5.03 > Trouble	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	5.04 > Monitor	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	5.05 > Power	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	5.06 > Test	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	5.07 > CPU Fail	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	5.08 > Gnd Fault	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	5.09 > Disable	/	/	/	-	-	-	-	/	-
06	Control Switches (At 3-LCD)									
	6.01 > Reset	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	6.02 > Alarm Silence	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	6.03 > Drill	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	6.04 > Panal Silence	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	6.05 > Alarm	/	/	/	-	-	-	-	/	-

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919

Preventive Maintenance Report

General Information										
Project : Centara Grand Mirage Beach Resort				System : Fire Alarm				Model : EST3		
Revision : -				Manufacturer : Edwards U.S.A.						
PM No. : ครั้งที่ 2 ประจำปี 2568				Start : 1 ก.ย. 68				End : 4 ก.ย. 68		
Parts / Devices Types										
Part/Dev. : FCP.				Installed by : -						
Location : Control Room				Inspected by : Do All Architech And Engineering Co.,Ltd						
Inspections and Tests List										
Item	Descriptions	Visual Checking			Functional					Remarks / Comments / Measurements
		Installation	Wiring	Cleaning	Alarm	Supervisory	Trouble	Monitor	Operation.	
	6.06 > Supervisory	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	6.07 > Trouble	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	6.08 > Monitor	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	6.09 > 0-9	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	6.10 > ENTER	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	6.11 > DEL.	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	6.12 > Detail	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	6.13 > Message Next	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	6.14 > Command Manu	/	/	/	-	-	-	-	/	-
07	LCD Display	/	/	/	-	-	-	-	/	-
08	Trouble Buzzer	/	/	/	-	-	-	-	/	-
09	3-FTCU Controller (Control Switches)									
	9.01 > Connect sw.									
	9.02 > Review Pending sw.									
	9.03 > ACK SW									
	9.04 > Disconnect									
	9.05 > Review Connected.									
	Graphic ANN Panel (Mimic) 1 Panel									
10	3-ANNCPU									
	11.01 > 24 VDC Input	/	/	/	-	-	-	-	/	26.90 VDC.
	11.02 > RS-458 Connections.	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	11.03 > Output from CPU connection.	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	11.04 > Battery connector.	/	/	/	-	-	-	-	/	-
11	3-EVDVRA									
	12.01 > LED on Mimic	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	12.02 > Input/Output connection.	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	12.03 > LEDS Output & connection.	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	12.04 > Switch Input Card & connection.	/	/	/	-	-	-	-	/	-
12	3-EVPWRA									
	13.01 > 24 VDC Input	/	/	/	-	-	-	-	/	26.87 VDC.
	13.02 > VDC +LED, -LED, -SW	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	13.03 > Input from CPU connection.	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	13.04 > Output to Drivers LED card connection.	/	/	/	-	-	-	-	/	-
13	Operation Switchs at Mimic									
	14.01 > Acknowledge Pas	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	14.02 > Lamp Test	/	/	/	-	-	-	-	/	-

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919

Preventive Maintenance Report

General Information										
Project : Centara Grand Mirage Beach Resort				System : Fire Alarm				Model : EST3		
Revision : -				Manufacturer : Edwards U.S.A.						
PM No. : ครั้งที่ 2 ประจำปี 2568				Start : 1 ก.ย. 68				End : 4 ก.ย. 68		
Parts / Devices Types										
Part/Dev. : FCP.				Installed by : -						
Location : Control Room				Inspected by :				Do All Architech And Engineering Co.,Ltd		
Inspections and Tests List										
Item	Descriptions	Visual Checking			Functional					
		Installation	Wiring	Cleaning	Alarm	Supervisory	Trouble	Monitor		
14	Battery Charger	/	/	/	-	-	-	-	/	-
15	Auxiliary Power Supply (SIGA-APS)	/	/	/	-	-	-	-	/	
	22.01 > Output Power two output 24vdc nominal@3.2amp									
	22.02 > Line Power 220-240 vac 300w max ., 50/60Hz									
	22.03 > Battery connector.									
16	Configuration Programming.	/	/	-	-	-	-	-	/	-
17	Communication in system.	/	/	-	-	-	-	-	/	-

บริษัท ดู ออล อากิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919

General Information

Project : Centara Grand Mirage Beach Resort

System : Fire Alarm

Item	Procedure
1	ขั้นตอนการทดสอบอุปกรณ์ระบบ Fire Alarm
1.1	Smoke Detector
	- Smoke Detector เป็นอุปกรณ์ตรวจจับควันชนิด Photo Electric ทดสอบการทำงานโดยการ
	ใช้ Smoke Detector Tester เป็นอุปกรณ์ในการทดสอบ โดยการฉีดพ่นให้เป็นละอองไปที่ตัว
	Smoke แล้วรอสักครู่ ที่ตัว Smoke จะมี LED สีแดงติดสว่างแสดงการทำงาน แล้วจะมีสัญญาณ
	ส่งไปที่ Fire Alarm Control Panel ตัว Smoke จะหยุดการตรวจจับต่อเมื่อมีการ Reset ระบบ
	ที่ Fire Alarm Control Panel LED จึงจะดับและพร้อมในการทำงานครั้งต่อไป
1.2	Heat Detector
	- เป็นอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน โดยอาศัยการโค้งงอของโลหะ 2 ชนิด มีใช้งานอยู่ 2 ชนิด
	1. แบบ Rate of Rise & Fix Temp. โดยมีใช้งานตามบริเวณห้องน้ำ, Office , ทางเดิน เป็นต้น
	2. แบบ Fix Temp. มีใช้งานในห้อง Generator
	- ชนิดที่ 1 ทดสอบการทำงานโดยใช้ไธร์เป่าผมเป็นตัวให้ความร้อนเป็นระยะเวลาหนึ่ง เพื่อให้
	Heat ตรวจจับความร้อนในช่วง Rate of Rise เท่านั้นจะไม่ทดสอบในช่วง Fix Temp เนื่องจาก
	จะเกิดความเสียหายกับตัว Heat และจะใช้งานต่อไปไม่ได้
	- ชนิดที่ 2 ไม่สามารถทดสอบการทำงานที่ Fix Temp. ได้เพราะจะทำให้เกิดความเสียหาย
	และไม่สามารถใช้งานต่อไปได้ การทดสอบทำการ Short สายที่ขั้วอุปกรณ์แทน
	- อุปกรณ์ชนิดนี้ไม่มีไฟ (LED) แสดงการทำงานและเมื่ออุณหภูมิลดลง ตัว Heat สามารถ
	พร้อมทำงานครั้งต่อไปได้ เมื่ออุปกรณ์ชนิดนี้ทำงานจะมีสัญญาณส่งไปที่ Fire Alarm Control
	Panel ตาม Zone ที่ติดตั้งไว้
1.3	Fire Alarm Station
	- เป็นอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้โดยบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ การทดสอบขึ้นอยู่กับรูปแบบการทำงานแต่ละชนิด
	- Pull Station ทดสอบโดยการดึงจริง (ถอดแท่งแก้วออกก่อน) หรือโดยการเปิดฝาครอบออก
	แล้วยกสวิตช์ หลังจากทดสอบแล้วให้ดันกลับในตำแหน่งเดิมเพื่อปิดฝาครอบ
	- Breakglass ทำงานโดยการทุบกระจกให้แตก ในการทดสอบจะ Key ทดสอบดันเข้าไปดันกระจก
	เมื่ออุปกรณ์ชนิดนี้ทำงานจะมีสัญญาณส่งไปที่ Fire Alarm Control Panel ตาม Zone ที่ติดตั้งไว้

บริษัท ดู ออล อากิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919

General Information

Project : Centara Grand Mirage Beach Resort

System : Fire Alarm

Item	Procedure
1.4	Key Switch
	- Key switch ถูกติดตั้งอยู่ใน Manual Station ทดสอบโดยการใช้กุญแจบิดไปยังตำแหน่ง ON
	เมื่ออุปกรณ์ชนิดนี้ทำงานจะมีสัญญาณส่งไปที่ Fire Alarm Control Panel ตาม Zone ที่ติดตั้งไว้
1.5	Speaker -Strobes
	- เป็นอุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนภัยโดยเสียงและแสง ทดสอบโดยให้ระบบทำงานตามFunction
1.5	Bell
	- เป็นอุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนภัยโดยเสียง ทดสอบโดยให้ระบบทำงานตามFunction
1.6	Graphic Annunciator
	- เป็นแผงผังแสดงตำแหน่งการเกิดเหตุเพลิงไหม้ ตามจุดต่าง โดยแสดงเป็นหลอด LED และ
	เสียงเตือน ทำงานโดยตู้ควบคุมรับสัญญาณการแจ้งเหตุจาก Detector แล้วประมวลผลตาม
	Function สั่งให้ Graphic Annunciator แสดงตำแหน่งที่เกิดเหตุ โดยที่ตู้มีปุ่ม ACK. ไว้หยุดเสียง
	Buzzer และปุ่มทดสอบหลอด LED.

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2568

โครงการ : Centara Grand Mirage Beach Resort

Address	Location	Qty.	PM.	PM.	PM.	PM.	Remark
			1/4	2/4	3/4	4/4	
Loop 1_2							
01020000	ISOLATOR_1_LOOP1						
01020001	ISOLATOR_1_LOOP1						
01020002	ISOLATOR_2_LOOP1						
01020003	AD_SMOKE5_2FL_219_TOWER1			/			
01020004	AD_SMOKE6_2FL_221_TOWER1			/			
01020005	AD_SMOKE7_2FL_223_TOWER1			/			
01020006	AD_SMOKE8_2FL_225_TOWER1			/			
01020007	AD_SMOKE9_2FL_227_TOWER1			/			
01020008	AD_SMOKE10_2FL_229_TOWER1			/			
01020009	AD_SMOKE11_2FL_231_TOWER1			/			
01020010	AD_SMOKE12_2FL_232_TOWER1			/			
01020011	AD_SMOKE13_2FL_235_TOWER1			/			
01020012	AD_SMOKE14_2FL_237_TOWER1						
01020013	AD_SMOKE15_2FL_239_TOWER1						
Note:							

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2568

โครงการ : Centara Grand Mirage Beach Resort

Address	Location	Qty.	PM.	PM.	PM.	PM.	Remark
			1/4	2/4	3/4	4/4	
01020014	AD_SMOKE3_3FL_301_TOWER1			/			
01020015	AD_SMOKE4_3FL_305_TOWER1			/			SMOKE+BASE เสีย
01020016	AD_SMOKE5_3FL_307_TOWER1			/			
01020017	AD_SMOKE6_3FL_309_TOWER1		/				
01020018	AD_SMOKE7_3FL_311_TOWER1			/			
01020019	AD_SMOKE8_3FL_313_TOWER1						
01020020	AD_SMOKE9_3FL_315_TOWER1			/			
01020021	AD_SMOKE10_3FL_317_TOWER1						
01020022	AD_SMOKE11_3FL_319_TOWER1						
01020023	AD_SMOKE12_3FL_321_TOWER1			/			
01020024	AD_SMOKE13_3FL_323_TOWER1			/			SMOKE+BASE เสีย
01020025	AD_SMOKE14_3FL_325_TOWER1		/	/			
01020026	AD_SMOKE15_3FL_327_TOWER1			/			
01020027	AD_SMOKE16_3FL_329_TOWER1			/			
01020028	AD_SMOKE17_3FL_331_TOWER1			/			
01020029	AD_SMOKE18_3FL_333_TOWER1			/			SMOKE+BASE เสีย
01020030	AD_SMOKE19_3FL_335_TOWER1			/			
01020031	AD_SMOKE20_3FL_337_TOWER1						
01020032	AD_SMOKE21_3FL_339_TOWER1						
Note:							

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2568

โครงการ : Centara Grand Mirage Beach Resort

Address	Location	Qty.	PM.	PM.	PM.	PM.	Remark
			1/4	2/4	3/4	4/4	
01020033	AD_SMOKE2_4FL_401_TOWER1						
01020034	AD_SMOKE3_4FL_403_TOWER1			/			
01020035	AD_SMOKE4_4FL_405_TOWER1						
01020036	AD_SMOKE5_4FL_407_TOWER1						
01020037	AD_SMOKE6_4FL_409_TOWER1		/				
01020038	AD_SMOKE7_4FL_411_TOWER1			/			
01020039	AD_SMOKE8_4FL_413_TOWER1			/			
01020040	AD_SMOKE9_4FL_415_TOWER1						
01020041	AD_SMOKE10_4FL_417_TOWER1						
01020042	AD_SMOKE11_4FL_419_TOWER1			/			
01020043	AD_SMOKE12_4FL_421_TOWER1						
01020044	AD_SMOKE13_4FL_423_TOWER1			/			
01020045	AD_SMOKE14_4FL_425_TOWER1						
01020046	AD_SMOKE15_4FL_427_TOWER1			/			
01020047	AD_SMOKE16_4FL_429_TOWER1						
01020048	AD_SMOKE17_4FL_431_TOWER1			/			
01020049	AD_SMOKE18_4FL_432_TOWER1						
01020050	AD_SMOKE19_4FL_435_TOWER1			/			
01020051	AD_SMOKE20_4FL_437_TOWER1						
01020052	AD_SMOKE21_4FL_439_TOWER1		/	/			
Note:							

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2568

โครงการ : Centara Grand Mirage Beach Resort

Address	Location	Qty.	PM.	PM.	PM.	PM.	Remark
			1/4	2/4	3/4	4/4	
01020053	AD_SMOKE2_5FL_501_TOWER1		/	/			
01020054	AD_SMOKE3_5FL_503_TOWER1		/	/			
01020055	AD_SMOKE4_5FL_505_TOWER1		/				
01020056	AD_SMOKE5_5FL_507_TOWER1			/			
01020057	AD_SMOKE6_5FL_509_TOWER1		/				
01020058	AD_SMOKE7_5FL_511_TOWER1			/			
01020059	AD_SMOKE8_5FL_513_TOWER1						
01020060	AD_SMOKE9_5FL_515_TOWER1		/				
01020061	AD_SMOKE10_5FL_517_TOWER1		/				
01020062	AD_SMOKE11_5FL_519_TOWER1		/				
01020063	AD_SMOKE12_5FL_521_TOWER1		/				
01020064	AD_SMOKE13_5FL_523_TOWER1						
01020065	AD_SMOKE14_5FL_525_TOWER1						
01020066	AD_SMOKE15_5FL_527_TOWER1		/	/			
01020067	AD_SMOKE16_5FL_529_TOWER1			/			
01020068	AD_SMOKE17_5FL_531_TOWER1						
01020069	AD_SMOKE18_5FL_533_TOWER1						
01020070	AD_SMOKE19_5FL_535_TOWER1			/			
Note:							
532 SMOKE CONVEN เสีย 1 ตัว							

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2568

โครงการ : Centara Grand Mirage Beach Resort

Address	Location	Qty.	PM.	PM.	PM.	PM.	Remark
			1/4	2/4	3/4	4/4	
01020071	AD_SMOKE2_6FL_601_TOWER1						
01020072	AD_SMOKE3_6FL_603_TOWER1			/			
01020073	AD_SMOKE4_6FL_605_TOWER1			/			
01020074	AD_SMOKE5_6FL_607_TOWER1			/			
01020075	AD_SMOKE6_6FL_609_TOWER1			/			
01020076	AD_SMOKE7_6FL_611_TOWER1						
01020077	AD_SMOKE8_6FL_613_TOWER1						
01020078	AD_SMOKE9_6FL_615_TOWER1						
01020079	AD_SMOKE10_6FL_617_TOWER1						
01020080	AD_SMOKE11_6FL_619_TOWER1						
01020081	AD_SMOKE12_6FL_621_TOWER1						
01020082	AD_SMOKE13_6FL_623_TOWER1						
01020083	AD_SMOKE14_6FL_625_TOWER1						
01020084	AD_SMOKE15_6FL_627_TOWER1			/			
01020085	AD_SMOKE16_6FL_629_TOWER1						
01020086	AD_SMOKE17_6FL_631_TOWER1			/			
01020087	AD_SMOKE18_6FL_633_TOWER1			/			
01020088	AD_SMOKE19_6FL_635_TOWER1			/			
Note:							
637 SMOKE CONVEN หน้าห้องเสีย							

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2568

โครงการ : Centara Grand Mirage Beach Resort

Address	Location	Qty.	PM.	PM.	PM.	PM.	Remark
			1/4	2/4	3/4	4/4	
01020159	KEY_SW_1FL_TOWER1						
01020160	FS_1FL_TOWER1						
01020161	SS_1FL_TOWER1						
01020162	SPEAKER_1FL_TOWER1						
01020163	TEL_1FL_TOWER1						
01020164	RELAY1_AHU_1FL_TOWER1						
01020165	RELAY2_AHU_1FL_TOWER1						
01020166	RELAY3_AHU_1FL_TOWER1						
01020167	RELAY4_AHU_1FL_TOWER1						
01020168	RELAY5_AHU_1FL_TOWER1						
01020169	RELAY6_AHU_1FL_TOWER1						
01020170	RELAY7_AHU_1FL_TOWER1						
01020171	RELAY8_AHU_1FL_TOWER1						
01020172	RELAY9_AHU_1FL_TOWER1						
01020173	RELAY10_AHU_1FL_TOWER1						
01020174	RELAY11_AHU_1FL_TOWER1						
01020175	RELAY12_AHU_1FL_TOWER1						
01020176	RELAY13_AHU_1FL_TOWER1						
01020177	DETECTOR_ZONE1_TENNIS&PARKING						
01020178	MD_CORRIDOR1_2FL_TOWER1		/				
01020179	MD_CORRIDOR2_2FL_TOWER1		/				
01020180	KEY_SW_2FL_TOWER1						
01020181	FS_2FL_TOWER1						
01020182	SS_2FL_TOWER1						
01020183	SPEAKER_2FL_TOWER1						
01020184	TEL_2FL_TOWER1						
01020185	MD_CORRIDOR1_3FL_TOWER1		/				
01020186	KEY_SW_3FL_TOWER1						
01020187	FS_3FL_TOWER1						
01020188	SS_3FL_TOWER1						

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2568

โครงการ : Centara Grand Mirage Beach Resort

Address	Location	Qty.	PM.	PM.	PM.	PM.	Remark
			1/4	2/4	3/4	4/4	
01020189	SPEAKER_3FL_TOWER1						
01020190	TEL_3FL_TOWER1						
01020191	MD_CORRIDOR1_4FL_TOWER1		/				
01020192	KEY_SW_4FL_TOWER1						
01020193	FS_4FL_TOWER1						
01020194	SS_4FL_TOWER1						
01020195	SPEAKER_4FL_TOWER1						
01020196	TEL_4FL_TOWER1						
01020197	MD_CORRIDOR1_5FL_TOWER1		/				
01020198	KEY_SW_5FL_TOWER1						
01020199	FS_5FL_TOWER1						
01020200	SS_5FL_TOWER1						
01020201	SPEAKER_5FL_TOWER1						
01020202	TEL_5FL_TOWER1						
01020203	MD_CORRIDOR1_6FL_TOWER1		/				
01020204	KEY_SW_6FL_TOWER1						
01020205	FS_6FL_TOWER1						
01020206	SS_6FL_TOWER1						
01020207	SPEAKER_6FL_TOWER1						
01020208	TEL_6FL_TOWER1						
01020209	MD_SMOKE3_2FL_213_TOWER1						
01020210	MD_SMOKE4_2FL_213_TOWER1						
01020211	MD_SMOKE2_3FL_301_TOWER1						
01020212	MD_SMOKE20_5FL_537_TOWER1						
01020213	MD_SMOKE21_5FL_537_TOWER1						
01020214	MD_SMOKE20_6FL_637_TOWER1						
01020215	MD_SMOKE21_6FL_637_TOWER1						
Note:							

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2568

โครงการ : Centara Grand Mirage Beach Resort

Address	Location	Qty.	PM.	PM.	PM.	PM.	Remark
			1/4	2/4	3/4	4/4	
01020216	DETECTOR_ZONE41_TOWER4		/				
01020217	DETECTOR_ZONE42_TOWER4		/				
01020218	DETECTOR_ZONE43_TOWER4		/				
01020219	DETECTOR_ZONE44_TOWER4		/				
01020220	DETECTOR_ZONE45_TOWER4		/				
01020221	KEY_SW_TOWER4		/				
01020222	FS_1_TOWER4		/				
01020223	SS_1_TOWER4		/				
01020224	FS_2_TOWER4		/				
01020225	SS_2_TOWER4		/				
01020226	FS_3_TOWER4		/				
01020227	SS_3_TOWER4		/				
01020228	FS_4_TOWER4		/				
01020229	SS_4_TOWER4		/				
01020230	FS_5_TOWER4		/				
01020231	SS_5_TOWER4		/				
01020232	SPEAKER_1_TOWER4		/				
01020233	SPEAKER_1_TENNIS& PARKING		/				
01020234	TEL_1_TOWER4		/				
01020235	SPEAKER_2_TOWER4		/				
01020236	DETECTOR_ZONE1_BFL_TOWER6		/				
01020237	DETECTOR_ZONE1_1FL_TOWER6		/				
01020238	DETECTOR_ZONE1_2FL_TOWER6		/				
01020239	DETECTOR_ZONE2_2FL_TOWER6		/				
01020240	DETECTOR_ZONE5_TOWER6		/				
01020241	KEY_SW_TOWER6		/				
01020242	FS_1_TOWER6		/				
01020243	SS_1_TOWER6		/				
01020244	FS_2_TOWER6		/				

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2568

โครงการ : Centara Grand Mirage Beach Resort

Address	Location	Qty.	PM.	PM.	PM.	PM.	Remark
			1/4	2/4	3/4	4/4	
01020245	SS_2_TOWER6		/				
01020246	SPEAKER_1_TOWER6		/				
01020247	RELAY_1_TOWER6		/				
01020248	RELAY_2_TOWER6		/				
01020249	RELAY_3_TOWER6		/				
01020250	TEL_1_TOWER6		/				
Note:							

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2568

โครงการ : Centara Grand Mirage Beach Resort

Address	Location	Qty.	PM.	PM.	PM.	PM.	Remark
			1/4	2/4	3/4	4/4	
01020251	ISOLATOR_1_LOOP2						
01020252	ISOLATOR_2_LOOP2						
01020253	AD_SMOKE2_7FL_701_ TOWER1			/			
01020254	AD_SMOKE3_7FL_703_ TOWER1			/			
01020255	AD_SMOKE4_7FL_705_ TOWER1			/			
01020256	AD_SMOKE5_7FL_707_ TOWER1			/			
01020257	AD_SMOKE6_7FL_709_ TOWER1			/			
01020258	AD_SMOKE7_7FL_711_ TOWER1						
01020259	AD_SMOKE8_7FL_713_ TOWER1			/			
01020260	AD_SMOKE9_7FL_715_ TOWER1			/			
01020261	AD_SMOKE10_7FL_717_ TOWER1			/			
01020262	AD_SMOKE11_7FL_719_ TOWER1			/			
01020263	AD_SMOKE12_7FL_721_ TOWER1						
01020264	AD_SMOKE13_7FL_723_ TOWER1			/			
01020265	AD_SMOKE14_7FL_725_ TOWER1			/			
01020266	AD_SMOKE15_7FL_727_ TOWER1			/			
01020267	AD_SMOKE16_7FL_729_ TOWER1			/			
01020268	AD_SMOKE17_7FL_731_ TOWER1			/			S/N 8306
01020269	AD_SMOKE18_7FL_733_ TOWER1						
01020270	AD_SMOKE19_7FL_735_ TOWER1			/			
Note:							

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2568

โครงการ : Centara Grand Mirage Beach Resort

Address	Location	Qty.	PM.	PM.	PM.	PM.	Remark
			1/4	2/4	3/4	4/4	
01020271	AD_SMOKE2_8FL_801_TOWER1			/			
01020272	AD_SMOKE3_8FL_803_TOWER1			/			
01020273	AD_SMOKE4_8FL_805_TOWER1			/			
01020274	AD_SMOKE5_8FL_807_TOWER1			/			
01020275	AD_SMOKE6_8FL_809_TOWER1			/			
01020276	AD_SMOKE7_8FL_811_TOWER1			/			
01020277	AD_SMOKE8_8FL_813_TOWER1			/			
01020278	AD_SMOKE9_8FL_815_TOWER1			/			
01020279	AD_SMOKE10_8FL_817_TOWER1			/			
01020280	AD_SMOKE11_8FL_819_TOWER1			/			
01020281	AD_SMOKE12_8FL_821_TOWER1			/			
01020282	AD_SMOKE13_8FL_823_TOWER1			/			
01020283	AD_SMOKE14_8FL_825_TOWER1			/			
01020284	AD_SMOKE15_8FL_827_TOWER1			/			
01020285	AD_SMOKE16_8FL_829_TOWER1			/			
01020286	AD_SMOKE17_8FL_831_TOWER1			/			
01020287	AD_SMOKE18_8FL_833_TOWER1			/			
Note:							

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2568

โครงการ : Centara Grand Mirage Beach Resort

Address	Location	Qty.	PM.	PM.	PM.	PM.	Remark
			1/4	2/4	3/4	4/4	
01020288	AD_SMOKE2_9FL_901_TOWER1			/			
01020289	AD_SMOKE3_9FL_903_TOWER1			/			
01020290	AD_SMOKE4_9FL_905_TOWER1			/			
01020291	AD_SMOKE5_9FL_907_TOWER1			/			
01020292	AD_SMOKE6_9FL_909_TOWER1			/			
01020293	AD_SMOKE8_9FL_913_TOWER1						
01020295	AD_SMOKE10_9FL_917_TOWER1			/			
01020296	AD_SMOKE11_9FL_919_TOWER1			/			
01020297	AD_SMOKE12_9FL_921_TOWER1						
01020298	AD_SMOKE13_9FL_923_TOWER1						
01020299	AD_SMOKE14_9FL_925_TOWER1						
01020300	AD_SMOKE15_9FL_927_TOWER1			/			
01020301	AD_SMOKE16_9FL_929_TOWER1			/			
01020302	AD_SMOKE17_9FL_931_TOWER1			/			
01020303	AD_SMOKE18_9FL_933_TOWER1			/			
01020304	AD_SMOKE19_9FL_915_TOWER1			/			
Note:							

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2568

โครงการ : Centara Grand Mirage Beach Resort

Address	Location	Qty.	PM.	PM.	PM.	PM.	Remark
			1/4	2/4	3/4	4/4	
01020304	AD_SMOKE2_10FL_1001_TOWER1						
01020305	AD_SMOKE3_10FL_1003_TOWER1						
01020306	AD_SMOKE4_10FL_1005_TOWER1						
01020307	AD_SMOKE5_10FL_1007_TOWER1			/			OSD เสีย
01020308	AD_SMOKE6_10FL_1013_TOWER1						
01020309	AD_SMOKE7_10FL_1015_TOWER1						
01020310	AD_SMOKE8_10FL_1017_TOWER1						
01020311	AD_SMOKE9_10FL_1019_TOWER1			/			OSD เสีย
01020312	AD_SMOKE10_10FL_1021_TOWER1						
01020313	AD_SMOKE11_10FL_1023_TOWER1						
01020314	AD_SMOKE12_10FL_1025_TOWER1						
01020315	AD_SMOKE13_10FL_1027_TOWER1						
01020316	AD_SMOKE14_10FL_1029_TOWER1						
01020317	AD_SMOKE15_10FL_1031_TOWER1						
Note:							

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2568

โครงการ : Centara Grand Mirage Beach Resort

Address	Location	Qty.	PM.	PM.	PM.	PM.	Remark
			1/4	2/4	3/4	4/4	
01020318	AD_SMOKE2_11FL_1101_TOWER1						
01020319	AD_SMOKE3_11FL_1103_TOWER1						
01020320	AD_SMOKE4_11FL_1105_TOWER1						
01020321	AD_SMOKE5_11FL_1107_TOWER1						
01020322	AD_SMOKE6_11FL_1113_TOWER1						
01020323	AD_SMOKE7_11FL_1115_TOWER1						
01020324	AD_SMOKE8_11FL_1117_TOWER1						
01020325	AD_SMOKE9_11FL_1119_TOWER1						
01020326	AD_SMOKE10_11FL_1121_TOWER1						
01020329	AD_SMOKE13_11FL_1127_TOWER1						
01020330	AD_SMOKE14_11FL_1129_TOWER1						
01020331	AD_SMOKE15_11FL_1131_TOWER1						
Note:							
01020332	AD_SMOKE2_12FL_1201_TOWER1						
01020333	AD_SMOKE3_12FL_1203_TOWER1						
01020334	AD_SMOKE4_12FL_1205_TOWER1						
01020335	AD_SMOKE5_12FL_1207_TOWER1						
01020336	AD_SMOKE6_12FL_1213_TOWER1						
01020337	AD_SMOKE7_12FL_1215_TOWER1						
01020338	AD_SMOKE8_12FL_1217_TOWER1						
01020339	AD_SMOKE10_12FL_1221_TOWER1						
01020340	AD_SMOKE11_12FL_1223_TOWER1						
01020341	AD_SMOKE12_12FL_1225_TOWER1						
01020342	AD_SMOKE13_12FL_1227_TOWER1						
01020343	AD_SMOKE14_12FL_1229_TOWER1						
01020344	AD_SMOKE15_12FL_1231_TOWER1						
Note:							

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2568

โครงการ : Centara Grand Mirage Beach Resort

Address	Location	Qty.	PM.	PM.	PM.	PM.	Remark
			1/4	2/4	3/4	4/4	
01020345	AD_SMOKE2_13FL_1301_TOWER1						
01020346	AD_SMOKE3_13FL_1303_TOWER1						
01020347	AD_SMOKE4_13FL_1305_TOWER1						
01020348	AD_SMOKE6_13FL_1309_TOWER1						
01020349	AD_SMOKE7_13FL_1311_TOWER1						
01020350	AD_SMOKE8_13FL_1313_TOWER1						
01020351	AD_SMOKE9_13FL_1315_TOWER1						
01020352	AD_SMOKE10_13FL_1321_TOWER1						
01020353	AD_SMOKE11_13FL_1323_TOWER1						
01020354	AD_SMOKE12_13FL_1325_TOWER1						
01020355	AD_SMOKE13_13FL_1327_TOWER1						
01020356	AD_SMOKE14_13FL_1329_TOWER1						
01020357	AD_SMOKE15_13FL_1331_TOWER1						
01020358	AD_SMOKE16_13FL_1333_TOWER1						
Note:							
01020376	MD_CORRIDOR1_7FL_TOWER1						
01020377	KEY_SW_7FL_TOWER1						
01020378	FS_7FL_TOWER1						
01020379	SS_7FL_TOWER1						
01020380	SPEAKER_7FL_TOWER1						
01020381	TEL_7FL_TOWER1						
01020382	MD_CORRIDOR1_8FL_TOWER1						
01020383	KEY_SW_8FL_TOWER1						
01020384	FS_8FL_TOWER1						
01020385	SS_8FL_TOWER1						

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4
68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919
รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2568
โครงการ : Centara Grand Mirage Beach Resort

Address	Location	Qty.	PM.	PM.	PM.	PM.	Remark
			1/4	2/4	3/4	4/4	
01020386	SPEAKER_8FL_TOWER1						
01020387	TEL_8FL_TOWER1						
01020388	MD_CORRIDOR1_9FL_TOWER1						
01020389	KEY_SW_9FL_TOWER1						
01020390	FS_9FL_TOWER1						
01020391	SS_9FL_TOWER1						
01020392	SPEAKER_9FL_TOWER1						
01020393	TEL_9FL_TOWER1						
01020394	MD_CORRIDOR1_10FL_TOWER1						
01020395	KEY_SW_10FL_TOWER1						
01020396	FS_10FL_TOWER1						
01020397	SS_10FL_TOWER1						
01020398	SPEAKER_10FL_TOWER1						
01020399	TEL_10FL_TOWER1						
01020400	MD_CORRIDOR1_11FL_TOWER1						
01020401	KEY_SW_11FL_TOWER1						
01020402	FS_11FL_TOWER1						
01020403	SS_11FL_TOWER1						
01020404	SPEAKER_11FL_TOWER1						
01020405	TEL_11FL_TOWER1						
01020406	MD_CORRIDOR1_12FL_TOWER1						
01020407	KEY_SW_12FL_TOWER1						
01020408	FS_12FL_TOWER1						
01020409	SS_12FL_TOWER1						
01020410	SPEAKER_12FL_TOWER1						
01020411	TEL_12FL_TOWER1						
01020412	MD_CORRIDOR1_13FL_TOWER1						
01020413	KEY_SW_13FL_TOWER1						
01020414	FS_13FL_TOWER1						
01020415	SS_13FL_TOWER1						
01020416	SPEAKER_13FL_TOWER1						
01020417	TEL_13FL_TOWER1						

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2568

โครงการ : Centara Grand Mirage Beach Resort

Address	Location	Qty.	PM.	PM.	PM.	PM.	Remark
			1/4	2/4	3/4	4/4	
01020418	MD_SMOKE20_7FL_737_TOWER1			/			Alarm 731 Fire works S/N9053 GP ตรง
01020419	MD_SMOKE19_8FL_835_TOWER1			/			
01020420	MD_SMOKE20_8FL_835_TOWER1			/			
01020421	MD_SMOKE7_9FL_909_TOWER1			/			SMOKE ADD 6430 S/N ห้องนอน
01020422	MD_SMOKE19_9FL_935_TOWER1			/			
01020423	MD_SMOKE20_9FL_935_TOWER1			/			
01020424	MD_SMOKE16_10FL_1033_TOWER1						
01020425	MD_SMOKE17_10FL_1033_TOWER1						
01020426	MD_SMOKE16_11FL_1133_TOWER1						
01020427	MD_SMOKE17_11FL_1133_TOWER1						
01020428	MD_SMOKE9_12FL_1217_TOWER1						
01020429	MD_SMOKE16_12FL_1233_TOWER1						
01020430	MD_SMOKE17_12FL_1233_TOWER1						
01020431	MD_SMOKE5_13FL_1305_TOWER1						
Note:							

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2568

โครงการ : Centara Grand Mirage Beach Resort

Address	Location	Qty.	PM.	PM.	PM.	PM.	Remark
			1/4	2/4	3/4	4/4	
Loop 3_4							
01030001	ISOLATOR_1_LOOP3						
01030002	ISOLATOR_2_LOOP3						
01030003	AD_SMOKE2_14FL_1401_TOWER1						
01030004	AD_SMOKE3_14FL_1403_TOWER1						
01030005	AD_SMOKE4_14FL_1409_TOWER1						
01030006	AD_SMOKE5_14FL_1411_TOWER1						
01030007	AD_SMOKE6_14FL_1413_TOWER1						
01030008	AD_SMOKE7_14FL_1415_TOWER1						
01030009	AD_SMOKE8_14FL_1421_TOWER1						
01030010	AD_SMOKE9_14FL_1423_TOWER1						
01030011	AD_SMOKE10_14FL_1425_TOWER1						
01030012	AD_SMOKE11_14FL_1427_TOWER1						
01030013	AD_SMOKE12_14FL_1429_TOWER1						
01030014	AD_SMOKE2_15FL_1501_TOWER1						
01030015	AD_SMOKE3_15FL_1503_TOWER1						
01030016	AD_SMOKE4_15FL_1509_TOWER1						
01030017	AD_SMOKE5_15FL_1511_TOWER1						
01030018	AD_SMOKE6_15FL_1513_TOWER1						
01030019	AD_SMOKE7_15FL_1515_TOWER1						
01030020	AD_SMOKE8_15FL_1521_TOWER1						
01030021	AD_SMOKE9_15FL_1513_TOWER1						
01030022	AD_SMOKE10_15FL_1515_TOWER1						
01030023	AD_SMOKE11_15FL_1527_TOWER1						
01030024	AD_SMOKE12_15FL_1529_TOWER1						
01030025	AD_SMOKE2_16FL_1601_TOWER1						
01030026	AD_SMOKE3_16FL_1603_TOWER1						
01030027	AD_SMOKE4_16FL_1609_TOWER1						

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2568

โครงการ : Centara Grand Mirage Beach Resort

Address	Location	Qty.	PM.	PM.	PM.	PM.	Remark
			1/4	2/4	3/4	4/4	
01030028	AD_SMOKE5_16FL_1611_TOWER1						
01030029	AD_SMOKE6_16FL_1613_TOWER1						
01030030	AD_SMOKE7_16FL_1615_TOWER1						
01030031	AD_SMOKE8_16FL_1617_TOWER1						
01030032	AD_SMOKE9_16FL_1619_TOWER1						
01030033	AD_SMOKE10_16FL_1621_TOWER1						
01030034	AD_SMOKE11_16FL_1623_TOWER1						
01030035	AD_SMOKE12_16FL_1625_TOWER1						
01030036	AD_SMOKE13_16FL_1627_TOWER1						
01030037	AD_SMOKE2_17FL_1701_TOWER1						
01030038	AD_SMOKE3_17FL_1703_TOWER1						
01030039	AD_SMOKE4_17FL_1705_TOWER1						
01030040	AD_SMOKE5_17FL_1707_TOWER1						
01030041	AD_SMOKE6_17FL_1709_TOWER1						
01030042	AD_SMOKE7_17FL_1711_TOWER1						
01030043	AD_SMOKE8_17FL_1713_TOWER1						
01030044	AD_SMOKE9_17FL_1715_TOWER1						
01030045	AD_SMOKE10_17FL_1717_TOWER1						
01030046	AD_SMOKE11_17FL_1719_TOWER1						
01030047	AD_SMOKE12_17FL_1721_TOWER1						
01030048	AD_SMOKE13_17FL_1723_TOWER1						
01030049	AD_SMOKE2_18FL_1801_TOWER1						
01030050	AD_SMOKE3_18FL_1803_TOWER1						
01030051	AD_SMOKE4_18FL_1805_TOWER1						
01030052	AD_SMOKE5_18FL_1807_TOWER1						
01030053	AD_SMOKE6_18FL_1809_TOWER1						
01030054	AD_SMOKE7_18FL_1811_TOWER1						
01030055	AD_SMOKE8_18FL_1813_TOWER1						

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2568

โครงการ : Centara Grand Mirage Beach Resort

Address	Location	Qty.	PM.	PM.	PM.	PM.	Remark
			1/4	2/4	3/4	4/4	
01030056	AD_SMOKE9_18FL_1815_TOWER1						
01030057	AD_SMOKE10_18FL_1817_TOWER1						
01030058	AD_SMOKE11_18FL_1819_TOWER1						
01030059	AD_SMOKE12_18FL_1821_TOWER1						
01030060	AD_SMOKE13_18FL_1823_TOWER1						
01030126	MD_CORRIDOR1_14FL_TOWER1		/				
01030127	KEY_SW_14FL_TOWER1						
01030128	FS_14FL_TOWER1						
01030129	SS_14FL_TOWER1						
01030130	SPEAKER_14FL_TOWER1						
01030131	TEL_14FL_TOWER1						
01030132	MD_CORRIDOR1_15FL_TOWER1		/				
01030133	KEY_SW_15FL_TOWER1						
01030134	FS_15FL_TOWER1						
01030135	SS_15FL_TOWER1						
01030136	SPEAKER_15FL_TOWER1						
01030137	TEL_15FL_TOWER1						
01030138	MD_CORRIDOR1_16FL_TOWER1		/				
01030139	KEY_SW_16FL_TOWER1						
01030140	FS_16FL_TOWER1						
01030141	SS_16FL_TOWER1						
01030142	SPEAKER_16FL_TOWER1						
01030143	TEL_16FL_TOWER1						
01030144	MD_CORRIDOR1_17FL_TOWER1		/				
01030145	KEY_SW_17FL_TOWER1						
01030146	FS_17FL_TOWER1						
01030147	SS_17FL_TOWER1						
01030148	SPEAKER_17FL_TOWER1						

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2568

โครงการ : Centara Grand Mirage Beach Resort

Address	Location	Qty.	PM.	PM.	PM.	PM.	Remark
			1/4	2/4	3/4	4/4	
01030149	TEL_17FL_TOWER1						
01030150	MD_CORRIDOR1_18FL_TOWER1		/				
01030151	KEY_SW_18FL_TOWER1						
01030152	FS_18FL_TOWER1						
01030153	SS_18FL_TOWER1						
01030154	SPEAKER_18FL_TOWER1						
01030155	TEL_18FL_TOWER1						
01030156	MD_CORRIDOR1_19FL_TOWER1		/				
01030157	MD_CORRIDOR2_19FL_TOWER1		/				
01030158	MD_CORRIDOR3_19FL_TOWER1(SPARE)		/				
01030159	KEY_SW_19FL_TOWER1						
01030160	FS_19FL_TOWER1						
01030161	SS_19FL_TOWER1						
01030162	SPEAKER_19FL_TOWER1						
01030163	TEL_19FL_TOWER1						
01030164	MD_SMOKE13_14FL_1431_TOWER1						
01030165	MD_SMOKE14_14FL_1431_TOWER1						
01030166	MD_SMOKE13_15FL_1531_TOWER1						
01030167	MD_SMOKE14_15FL_1531_TOWER1						
01030168	MD_SMOKE14_16FL_1629_TOWER1						
01030169	MD_SMOKE15_16FL_1629_TOWER1						
01030170	DETECTOR_ZONE1_20FL_TOWER1						
01030171	DETECTOR_ZONE2_20FL_TOWER1						
01030172	KEY_SW_20FL_TOWER1						
01030173	SPEAKER_20FL_TOWER1						
01030174	TEL_20FL_TOWER1						
01030175	RELAY_1_LIFT1_20FL_TOWER1						
01030176	RELAY_2_LIFT2_20FL_TOWER1						

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2568

โครงการ : Centara Grand Mirage Beach Resort

Address	Location	Qty.	PM.	PM.	PM.	PM.	Remark
			1/4	2/4	3/4	4/4	
01030177	RELAY_3_PF_20FL_TOWER1						
01030251	ISOLATOR_1_LOOP4						
01030252	ISOLATOR_2_LOOP4						
01030253	AD_SMOKE3_3FL_302_TOWER2			/			
01030254	AD_SMOKE4_3FL_306_TOWER2						
01030255	AD_SMOKE5_3FL_308_TOWER2			/			
01030256	AD_SMOKE6_3FL_310_TOWER2			/			
01030257	AD_SMOKE7_3FL_312_TOWER2			/			
01030258	AD_SMOKE8_3FL_314_TOWER2			/			
01030259	AD_SMOKE9_3FL_316_TOWER2			/			
01030260	AD_SMOKE10_3FL_318_TOWER2			/			
01030261	AD_SMOKE11_3FL_320_TOWER2			/			
01030262	AD_SMOKE12_3FL_322_TOWER2						
01030263	AD_SMOKE13_3FL_324_TOWER2						
01030264	AD_SMOKE14_3FL_326_TOWER2			/			สภาพไม่พร้อมใช้งาน
01030265	AD_SMOKE15_3FL_328_TOWER2			/			
01030266	AD_SMOKE15_3FL_330_TOWER2			/			
01030267	AD_SMOKE17_3FL_332_TOWER2			/			
01030268	AD_SMOKE18_3FL_334_TOWER2			/			
01030269	AD_SMOKE19_3FL_336_TOWER2			/			
01030270	AD_SMOKE20_3FL_338_TOWER2			/			

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2568

โครงการ : Centara Grand Mirage Beach Resort

Address	Location	Qty.	PM.	PM.	PM.	PM.	Remark
			1/4	2/4	3/4	4/4	
01030271	AD_SMOKE21_3FL_340_TOWER2			/			
01030272	AD_SMOKE22_3FL_342_TOWER2			/			
01030273	AD_SMOKE23_3FL_344_TOWER2			/			
01030274	AD_SMOKE24_3FL_346_TOWER2			/			
01030275	AD_SMOKE25_3FL_348_TOWER2						
Note:							
01030276	AD_SMOKE2_4FL_402_TOWER2						
01030277	AD_SMOKE3_4FL_404_TOWER2						
01030278	AD_SMOKE4_4FL_406_TOWER2						
01030279	AD_SMOKE5_4FL_408_TOWER2						
01030280	AD_SMOKE6_4FL_410_TOWER2						
01030281	AD_SMOKE7_4FL_412_TOWER2						
01030282	AD_SMOKE8_4FL_414_TOWER2						
01030283	AD_SMOKE9_4FL_416_TOWER2						
01030284	AD_SMOKE10_4FL_418_TOWER2						
01030286	AD_SMOKE12_4FL_422_TOWER2						
01030287	AD_SMOKE13_4FL_424_TOWER2						
01030288	AD_SMOKE14_4FL_426_TOWER2						
01030289	AD_SMOKE15_4FL_428_TOWER2						
01030290	AD_SMOKE16_4FL_430_TOWER2						

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2568

โครงการ : Centara Grand Mirage Beach Resort

Address	Location	Qty.	PM.	PM.	PM.	PM.	Remark
			1/4	2/4	3/4	4/4	
01030291	AD_SMOKE17_4FL_432_TOWER2						
01030292	AD_SMOKE18_4FL_434_TOWER2						
01030285	AD_SMOKE11_4FL_420_TOWER2						
01030294	AD_SMOKE20_4FL_438_TOWER2						
01030295	AD_SMOKE21_4FL_440_TOWER2						
Note:							
01030296	AD_SMOKE22_4FL_442_TOWER2						
01030297	AD_SMOKE23_4FL_444_TOWER2						
01030298	AD_SMOKE24_4FL_446_TOWER2						
01030293	AD_SMOKE19_4FL_436_TOWER2						
01030299	AD_SMOKE25_4FL_448_TOWER2						
01030300	AD_SMOKE2_5FL_502_TOWER2						
01030301	AD_SMOKE3_5FL_504_TOWER2						
01030302	AD_SMOKE4_5FL_506_TOWER2						
01030303	AD_SMOKE5_5FL_508_TOWER2						
01030304	AD_SMOKE6_5FL_510_TOWER2						
01030305	AD_SMOKE7_5FL_512_TOWER2						
01030306	AD_SMOKE8_5FL_514_TOWER2						
01030307	AD_SMOKE9_5FL_516_TOWER2						
01030308	AD_SMOKE10_5FL_518_TOWER2						
01030309	AD_SMOKE11_5FL_520_TOWER2						

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4
68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919
รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2568
โครงการ : Centara Grand Mirage Beach Resort

Address	Location	Qty.	PM.	PM.	PM.	PM.	Remark
			1/4	2/4	3/4	4/4	
01030310	AD_SMOKE12_5FL_522_TOWER2						
01030311	AD_SMOKE13_5FL_524_TOWER2						
01030313	AD_SMOKE15_5FL_528_TOWER2						
01030314	AD_SMOKE16_5FL_530_TOWER2						
01030315	AD_SMOKE17_5FL_532_TOWER2						
01030316	AD_SMOKE18_5FL_534_TOWER2						
01030317	AD_SMOKE19_5FL_536_TOWER2						
01030318	AD_SMOKE20_5FL_538_TOWER2			/			OSD เสีย
01030319	AD_SMOKE21_5FL_540_TOWER2						
01030320	AD_SMOKE22_5FL_542_TOWER2						
01030321	AD_SMOKE23_5FL_544_TOWER2						
Note:							
01030322	AD_SMOKE2_6FL_602_TOWER2						
01030323	AD_SMOKE3_6FL_604_TOWER2						
01030324	AD_SMOKE4_6FL_606_TOWER2						
1030325	AD_SMOKE4_6FL_608_TOWER2						
01030326	AD_SMOKE7_6FL_610_TOWER2						
01030327	AD_SMOKE8_6FL_614_TOWER2						
01030328	AD_SMOKE9_6FL_616_TOWER2						
01030329	AD_SMOKE10_6FL_618_TOWER2						
01030330	AD_SMOKE11_6FL_620_TOWER2						
01030331	AD_SMOKE12_6FL_622_TOWER2						
01030332	AD_SMOKE13_6FL_624_TOWER2						
01030333	AD_SMOKE14_6FL_626_TOWER2						

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2568

โครงการ : Centara Grand Mirage Beach Resort

Address	Location	Qty.	PM.	PM.	PM.	PM.	Remark
			1/4	2/4	3/4	4/4	
01030334	AD_SMOKE15_6FL_628_TOWER2						
01030335	AD_SMOKE16_6FL_630_TOWER2			/			OSD เสีย
01030336	AD_SMOKE17_6FL_632_TOWER2						
01030337	AD_SMOKE18_6FL_634_TOWER2						
01030338	AD_SMOKE19_6FL_636_TOWER2			/			OSD เสีย
01030339	AD_SMOKE20_6FL_638_TOWER2						
01030340	AD_SMOKE21_6FL_640_TOWER2						
01030341	AD_SMOKE22_6FL_642_TOWER2						
01030342	AD_SMOKE23_6FL_644_TOWER2						
Note:							
01030396	DETECTOR_ZONE1_1FL_TOWER2						
01030397	DETECTOR_ZONE2_1FL_TOWER2						
01030398	DETECTOR_ZONE3_1FL_TOWER2						
01030399	DETECTOR_ZONE4_1FL_TOWER2						
01030401	GAS_DETECTOR_ZONE6_1FL_TOWER2						
01030402	KEY_SW_1FL_TOWER2						
01030404	SS_1FL_TOWER2						
01030405	SPEAKER_1FL_TOWER2						
01030406	TEL_1FL_TOWER2						
01030407	RELAY1_AHU_1FL_TOWER2						
01030408	RELAY2_AHU_1FL_TOWER2						
01030409	RELAY3_AHU_1FL_TOWER2						

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2568

โครงการ : Centara Grand Mirage Beach Resort

Address	Location	Qty.	PM.	PM.	PM.	PM.	Remark
			1/4	2/4	3/4	4/4	
01030410	RELAY4_AHU_1FL_TOWER2						
01030411	RELAY5_AHU_1FL_TOWER2						
01030412	RELAY6_AHU_1FL_TOWER2						
01030413	RELAY7_AHU_1FL_TOWER2						
01030396	DETECTOR_ZONE1_1FL_TOWER2						
01030415	MD_CORRIDOR/1_2FL_TOWER2		/				
01030416	MD_CORRIDOR/2_2FL_TOWER2		/				
01030417	KEY_SW_2FL_TOWER2						
01030418	FS_2FL_TOWER2						
01030419	SS_2FL_TOWER2						
01030420	SPEAKER_2FL_TOWER2						
01030421	TEL_2FL_TOWER2						
01030422	MD_CORRIDOR1_3FL_TOWER2		/				
01030423	KEY_SW_3FL_TOWER2						
01030414	RELAY8_AHU_1FL_TOWER2						
01030425	SS_3FL_TOWER2						
01030426	SPEAKER_3FL_TOWER2						
01030427	TEL_3FL_TOWER2						
01030428	MD_CORRIDOR1_4FL_TOWER2		/				
01030429	KEY_SW_4FL_TOWER2						
01030430	FS_4FL_TOWER2						
01030431	SS_4FL_TOWER2						
01030432	SPEAKER_4FL_TOWER2						
01030433	TEL_4FL_TOWER2						
01030434	MD_CORRIDOR1_5FL_TOWER2		/				
01030435	KEY_SW_5FL_TOWER2						
01030436	FS_5FL_TOWER2						
01030437	SS_5FL_TOWER2						
01030438	SPEAKER_5FL_TOWER2						

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2568

โครงการ : Centara Grand Mirage Beach Resort

Address	Location	Qty.	PM.	PM.	PM.	PM.	Remark
			1/4	2/4	3/4	4/4	
01030439	TEL_5FL_TOWER2						
01030424	FS_3FL_TOWER2						
01030441	KEY_SW_6FL_TOWER2						
01030442	FS_6FL_TOWER2						
01030443	SS_6FL_TOWER2						
01030444	SPEAKER_6FL_TOWER2						
01030445	TEL_6FL_TOWER2						
01030446	MD_SMOKE2_3FL_302_TOWER2						
01030448	MD_SMOKE25_5FL_546_TOWER2						
01030449	MD_SMOKE6_6FL_610_TOWER2						
01030450	MD_SMOKE24_6FL_646_TOWER2						
01030440	MD_CORRIDOR1_6FL_TOWER2						
Note:							

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2568

โครงการ : Centara Grand Mirage Beach Resort

Address	Location	Qty.	PM.	PM.	PM.	PM.	Remark
			1/4	2/4	3/4	4/4	
Loop 5_6							
01040001	ISOLATOR_1_LOOP5						
01040002	ISOLATOR_2_LOOP5						
01040003	AD_SMOKE2_7FL_702_TOWER2						
01040004	AD_SMOKE3_7FL_704_TOWER2						
01040005	AD_SMOKE4_7FL_706_TOWER2						
01040006	AD_SMOKE5_7FL_708_TOWER2						
01040007	AD_SMOKE6_7FL_714_TOWER2						
01040008	AD_SMOKE7_7FL_716_TOWER2						
01040009	AD_SMOKE8_7FL_718_TOWER2						
01040010	AD_SMOKE9_7FL_720_TOWER2						
01040011	AD_SMOKE10_7FL_722_TOWER2						
01040012	AD_SMOKE11_7FL_724_TOWER2						
01040013	AD_SMOKE12_7FL_726_TOWER2						
01040014	AD_SMOKE13_7FL_728_TOWER2						
01040015	AD_SMOKE14_7FL_730_TOWER2						
01040016	AD_SMOKE15_7FL_732_TOWER2						
01040017	AD_SMOKE16_7FL_734_TOWER2						
01040018	AD_SMOKE17_7FL_736_TOWER2						
01040019	AD_SMOKE18_7FL_738_TOWER2						
01040020	AD_SMOKE19_7FL_740_TOWER2						
01040021	AD_SMOKE20_7FL_742_TOWER2						
01040022	AD_SMOKE21_7FL_744_TOWER2						
Note:							

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2568

โครงการ : Centara Grand Mirage Beach Resort

Address	Location	Qty.	PM.	PM.	PM.	PM.	Remark
			1/4	2/4	3/4	4/4	
01040023	AD_SMOKE2_8FL_802_TOWER2						
01040024	AD_SMOKE3_8FL_804_TOWER2						
01040025	AD_SMOKE4_8FL_806_TOWER2						
01040026	AD_SMOKE5_8FL_808_TOWER2						
01040027	AD_SMOKE6_8FL_814_TOWER2						
01040028	AD_SMOKE7_8FL_816_TOWER2						
01040029	AD_SMOKE8_8FL_818_TOWER2						
01040030	AD_SMOKE9_8FL_820_TOWER2						
01040031	AD_SMOKE10_8FL_822_TOWER2						
01040032	AD_SMOKE11_8FL_824_TOWER2						
01040033	AD_SMOKE12_8FL_826_TOWER2						
01040034	AD_SMOKE13_8FL_828_TOWER2						
01040035	AD_SMOKE14_8FL_830_TOWER2						
01040036	AD_SMOKE15_8FL_832_TOWER2						
01040037	AD_SMOKE16_8FL_834_TOWER2						
01040038	AD_SMOKE17_8FL_836_TOWER2						
01040039	AD_SMOKE18_8FL_838_TOWER2						
01040040	AD_SMOKE19_8FL_840_TOWER2						
01040041	AD_SMOKE20_8FL_842_TOWER2						

Note:

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2568

โครงการ : Centara Grand Mirage Beach Resort

Address	Location	Qty.	PM.	PM.	PM.	PM.	Remark
			1/4	2/4	3/4	4/4	
01040042	AD_SMOKE2_9FL_902_TOWER2						
01040043	AD_SMOKE3_9FL_904_TOWER2						
01040044	AD_SMOKE4_9FL_906_TOWER2						
01040045	AD_SMOKE5_9FL_908_TOWER2						
01040046	AD_SMOKE6_9FL_914_TOWER2						
01040047	AD_SMOKE7_9FL_916_TOWER2						
01040048	AD_SMOKE8_9FL_918_TOWER2						
01040049	AD_SMOKE9_9FL_920_TOWER2						
01040050	AD_SMOKE10_9FL_922_TOWER2						
01040051	AD_SMOKE11_9FL_924_TOWER2						
01040052	AD_SMOKE12_9FL_926_TOWER2						
01040053	AD_SMOKE13_9FL_928_TOWER2						
01040054	AD_SMOKE14_9FL_930_TOWER2						
01040055	AD_SMOKE15_9FL_932_TOWER2						
01040056	AD_SMOKE16_9FL_934_TOWER2						
01040057	AD_SMOKE17_9FL_936_TOWER2						
01040058	AD_SMOKE18_9FL_938_TOWER2						
01040059	AD_SMOKE19_9FL_940_TOWER2						
01040060	AD_SMOKE20_9FL_942_TOWER2						

Note:

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2568

โครงการ : Centara Grand Mirage Beach Resort

Address	Location	Qty.	PM.	PM.	PM.	PM.	Remark
			1/4	2/4	3/4	4/4	
01040061	AD_SMOKE2_10FL_1002_TOWER2						
01040062	AD_SMOKE3_10FL_1004_TOWER2						
01040063	AD_SMOKE4_10FL_1006_TOWER2						
01040064	AD_SMOKE5_10FL_1008_TOWER2						
01040065	AD_SMOKE6_10FL_1010_TOWER2						
01040066	AD_SMOKE7_10FL_1012_TOWER2						
01040067	AD_SMOKE8_10FL_1014_TOWER2						
01040068	AD_SMOKE9_10FL_1016_TOWER2						
01040069	AD_SMOKE10_10FL_1018_TOWER2						
01040070	AD_SMOKE11_10FL_1020_TOWER2						
01040071	AD_SMOKE12_10FL_1022_TOWER2						
01040072	AD_SMOKE13_10FL_1024_TOWER2						
01040073	AD_SMOKE14_10FL_1026_TOWER2						
01040074	AD_SMOKE15_10FL_1028_TOWER2						
01040075	AD_SMOKE16_10FL_1030_TOWER2						
01040076	AD_SMOKE17_10FL_1032_TOWER2						
01040077	AD_SMOKE18_10FL_1034_TOWER2						
01040078	AD_SMOKE19_10FL_1036_TOWER2						
01040079	AD_SMOKE20_10FL_1038_TOWER2						
01040080	AD_SMOKE21_10FL_1040_TOWER2						
01040081	AD_SMOKE22_10FL_1042_TOWER2						
Note:							

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2568

โครงการ : Centara Grand Mirage Beach Resort

Address	Location	Qty.	PM.	PM.	PM.	PM.	Remark
			1/4	2/4	3/4	4/4	
01040082	AD_SMOKE2_11FL_1102_TOWER2						
01040083	AD_SMOKE3_11FL_1104_TOWER2						
01040084	AD_SMOKE4_11FL_1106_TOWER2						
01040085	AD_SMOKE5_11FL_1108_TOWER2						
01040086	AD_SMOKE6_11FL_1110_TOWER2						
01040087	AD_SMOKE7_11FL_1112_TOWER2						
01040088	AD_SMOKE8_11FL_1114_TOWER2						
01040089	AD_SMOKE10_11FL_1118_TOWER2						
01040090	AD_SMOKE11_11FL_1120_TOWER2						
01040091	AD_SMOKE12_11FL_1122_TOWER2						
01040092	AD_SMOKE13_11FL_1124_TOWER2						
01040093	AD_SMOKE14_11FL_1126_TOWER2						
01040094	AD_SMOKE15_11FL_1128_TOWER2						
01040095	AD_SMOKE16_11FL_1130_TOWER2						
01040096	AD_SMOKE17_11FL_1132_TOWER2						
01040097	AD_SMOKE18_11FL_1134_TOWER2						
01040098	AD_SMOKE19_11FL_1136_TOWER2						
01040099	AD_SMOKE20_11FL_1138_TOWER2						
01040100	AD_SMOKE21_11FL_1140_TOWER2						
01040101	AD_SMOKE3_12FL_1218_TOWER2						
01040102	AD_SMOKE4_12FL_1222_TOWER2						
01040103	AD_SMOKE5_12FL_1224_TOWER2						
01040104	AD_SMOKE6_12FL_1226_TOWER2						

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2568

โครงการ : Centara Grand Mirage Beach Resort

Address	Location	Qty.	PM.	PM.	PM.	PM.	Remark
			1/4	2/4	3/4	4/4	
01040105	AD_SMOKE7_12FL_1228_TOWER2						
01040106	AD_SMOKE8_12FL_1230_TOWER2						
01040107	AD_SMOKE9_12FL_1230_TOWER2						
01040108	AD_SMOKE10_12FL_1234_TOWER2						
01040109	AD_SMOKE11_12FL_1236_TOWER2						
01040110	AD_SMOKE12_12FL_1238_TOWER2						
01040111	AD_SMOKE13_12FL_1240_TOWER2						

Note:

01040112	AD_SMOKE2_13FL_1302_TOWER2						
01040113	AD_SMOKE3_13FL_1304_TOWER2						
01040114	AD_SMOKE4_13FL_1306_TOWER2						
01040115	AD_SMOKE6_13FL_1310_TOWER2						
01040116	AD_SMOKE7_13FL_1312_TOWER2						
01040117	AD_SMOKE8_13FL_1322_TOWER2						
01040118	AD_SMOKE9_13FL_1324_TOWER2						
01040119	AD_SMOKE10_13FL_1326_TOWER2						
01040120	AD_SMOKE12_13FL_1330_TOWER2						
01040121	AD_SMOKE13_13FL_1332_TOWER2						
01040122	AD_SMOKE14_13FL_1334_TOWER2						
01040123	AD_SMOKE15_13FL_1336_TOWER2						
01040124	AD_SMOKE16_13FL_1338_TOWER2						
01040125	AD_SMOKE17_13FL_1340_TOWER2						

Note:

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2568

โครงการ : Centara Grand Mirage Beach Resort

Address	Location	Qty.	PM.	PM.	PM.	PM.	Remark
			1/4	2/4	3/4	4/4	
01040126	MD_CORRIDOR1_7FL_TOWER2		/				
01040127	KEY_SW_7FL_TOWER2						
01040128	FS_7FL_TOWER2						
01040129	SS_7FL_TOWER2						
01040130	SPEAKER_7FL_TOWER2						
01040131	TEL_7FL_TOWER2						
01040132	MD_CORRIDOR1_8FL_TOWER2		/				
01040133	KEY_SW_8FL_TOWER2						
01040134	FS_8FL_TOWER2						
01040135	SS_8FL_TOWER2						
01040136	SPEAKER_8FL_TOWER2						
01040137	TEL_8FL_TOWER2						
01040138	MD_CORRIDOR1_9FL_TOWER2		/				
01040139	KEY_SW_9FL_TOWER2						
01040140	FS_9FL_TOWER2						
01040141	SS_9FL_TOWER2						
01040142	SPEAKER_9FL_TOWER2						
01040143	TEL_9FL_TOWER2			/			ข้อดที่อุปกรณ์
01040144	MD_CORRIDOR1_10FL_TOWER2		/				
01040145	KEY_SW_10FL_TOWER2						
01040146	FS_10FL_TOWER2						
01040147	SS_10FL_TOWER2						
01040148	SPEAKER_10FL_TOWER2						
01040149	TEL_10FL_TOWER2						
01040150	MD_CORRIDOR1_11FL_TOWER2		/				
01040151	KEY_SW_11FL_TOWER2						
01040152	FS_11FL_TOWER2						
01040153	SS_11FL_TOWER2						
01040154	SPEAKER_11FL_TOWER2						
01040155	TEL_11FL_TOWER2						

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2568

โครงการ : Centara Grand Mirage Beach Resort

Address	Location	Qty.	PM.	PM.	PM.	PM.	Remark
			1/4	2/4	3/4	4/4	
01040156	MD_CORRIDOR1_12FL_TOWER2		/				
01040157	KEY_SW_12FL_TOWER2						
01040158	FS_12FL_TOWER2						
01040159	SS_12FL_TOWER2						
01040160	SPEAKER_12FL_TOWER2						
01040161	TEL_12FL_TOWER2						
01040162	MD_CORRIDOR1_13FL_TOWER2		/				
01040163	KEY_SW_13FL_TOWER2						
01040164	FS_13FL_TOWER2						
01040165	SS_13FL_TOWER2						
01040166	SPEAKER_13FL_TOWER2						
01040167	TEL_13FL_TOWER2						
01040168	MD_SMOKE22_7FL_746_TOWER2						
01040169	MD_SMOKE23_7FL_746_TOWER2						
01040170	MD_SMOKE21_8FL_844_TOWER2						
01040171	MD_SMOKE22_8FL_844_TOWER2						
01040172	MD_SMOKE21_9FL_944_TOWER2						
01040173	MD_SMOKE22_9FL_944_TOWER2						
01040174	MD_SMOKE23_10FL_1044_TOWER2						
01040175	MD_SMOKE24_10FL_1044_TOWER2						
01040176	MD_SMOKE9_11FL_1114_TOWER2						
01040177	MD_SMOKE22_11FL_1142_TOWER2						
01040178	MD_SMOKE23_11FL_1142_TOWER2						
01040179	MD_SMOKE2_12FL_1218_TOWER2						
01040180	MD_SMOKE14_12FL_1242_TOWER2						
01040181	MD_SMOKE15_12FL_1242_TOWER2						
01040182	MD_SMOKE5_13FL_1306_TOWER2						

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2568

โครงการ : Centara Grand Mirage Beach Resort

Address	Location	Qty.	PM.	PM.	PM.	PM.	Remark
			1/4	2/4	3/4	4/4	
01040183	MD_SMOKE11_13FL_1326_TOWER2		/				
01040184	MD_SMOKE18_13FL_1342_TOWER2						
01040185	MD_SMOKE19_13FL_1342_TOWER2						
01040186	MD_CORRIDOR/16_12FL_ DYNASTY LOUN		/				
01040251	ISOLATOR_1_LOOP6						
01040252	ISOLATOR_2_LOOP6						
01040253	AD_SMOKE2_14FL_1402_TOWER2						
01040254	AD_SMOKE3_14FL_1404_TOWER2		/				
01040255	AD_SMOKE4_14FL_1410_TOWER2						
01040256	AD_SMOKE5_14FL_1412_TOWER2						
01040257	AD_SMOKE6_14FL_1422_TOWER2						
01040258	AD_SMOKE7_14FL_1424_TOWER2						
01040259	AD_SMOKE9_14FL_1430_TOWER2						
01040260	AD_SMOKE10_14FL_1434_TOWER2						
01040261	AD_SMOKE11_14FL_1436_TOWER2						
01040262	AD_SMOKE12_14FL_1438_TOWER2						
01040263	AD_SMOKE13_14FL_1440_TOWER2						
Note:							
01040264	AD_SMOKE2_15FL_1502_TOWER2						
01040265	AD_SMOKE3_15FL_1504_TOWER2						
01040266	AD_SMOKE4_15FL_1510_TOWER2						
01040267	AD_SMOKE5_15FL_1512_TOWER2						
01040268	AD_SMOKE6_15FL_1522_TOWER2						
01040269	AD_SMOKE7_15FL_1524_TOWER2						
01040270	AD_SMOKE9_15FL_1530_TOWER2						
01040271	AD_SMOKE10_15FL_1534_TOWER2						

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2568

โครงการ : Centara Grand Mirage Beach Resort

Address	Location	Qty.	PM.	PM.	PM.	PM.	Remark
			1/4	2/4	3/4	4/4	
01040272	AD_SMOKE11_15FL_1536_TOWER2						
01040273	AD_SMOKE12_15FL_1538_TOWER2						

Note:

01040274	AD_SMOKE2_16FL_1602_TOWER2						
01040275	AD_SMOKE3_16FL_1604_TOWER2						
01040276	AD_SMOKE4_16FL_1610_TOWER2						
01040277	AD_SMOKE5_16FL_1612_TOWER2						
01040278	AD_SMOKE6_16FL_1614_TOWER2						
01040279	AD_SMOKE7_16FL_1616_TOWER2						
01040280	AD_SMOKE8_16FL_1618_TOWER2						
01040281	AD_SMOKE9_16FL_1620_TOWER2						
01040282	AD_SMOKE10_16FL_1622_TOWER2						
01040283	AD_SMOKE11_16FL_1624_TOWER2						
01040284	AD_SMOKE13_16FL_1630_TOWER2						
01040285	AD_SMOKE14_16FL_1634_TOWER2						
01040286	AD_SMOKE15_16FL_1636_TOWER2						
01040287	AD_SMOKE16_16FL_1638_TOWER2						

Note:

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2568

โครงการ : Centara Grand Mirage Beach Resort

Address	Location	Qty.	PM.	PM.	PM.	PM.	Remark
			1/4	2/4	3/4	4/4	
01040288	AD_SMOKE2_17FL_1702_TOWER2						
01040289	AD_SMOKE3_17FL_1704_TOWER2						สลับกับ 1710 เข้าไม่ได้
01040290	AD_SMOKE4_17FL_1706_TOWER2						
01040291	AD_SMOKE5_17FL_1708_TOWER2						
01040292	AD_SMOKE6_17FL_1710_TOWER2			/			SMOKE สลับกับ 1704
01040293	AD_SMOKE7_17FL_1712_TOWER2						
01040294	AD_SMOKE8_17FL_1714_TOWER2						
01040295	AD_SMOKE9_17FL_1716_TOWER2						
01040296	AD_SMOKE10_17FL_1718_TOWER2						
01040297	AD_SMOKE11_17FL_1720_TOWER2						
01040298	AD_SMOKE12_17FL_1722_TOWER2						
01040299	AD_SMOKE13_17FL_1724_TOWER2						
01040300	AD_SMOKE14_17FL_1726_TOWER2						
01040301	AD_SMOKE15_17FL_1728_TOWER2						
01040302	AD_SMOKE17_17FL_1730_TOWER2						
01040303	AD_SMOKE18_17FL_1734_TOWER2						
01040304	AD_SMOKE19_17FL_1736_TOWER2						
Note:							

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2568

โครงการ : Centara Grand Mirage Beach Resort

Address	Location	Qty.	PM.	PM.	PM.	PM.	Remark
			1/4	2/4	3/4	4/4	
01040305	AD_SMOKE2_18FL_1802_TOWER2						
01040306	AD_SMOKE3_18FL_1804_TOWER2						
01040307	AD_SMOKE4_18FL_1806_TOWER2						
01040308	AD_SMOKE5_18FL_1808_TOWER2						
01040309	AD_SMOKE6_18FL_1810_TOWER2						
01040310	AD_SMOKE7_18FL_1812_TOWER2						
01040311	AD_SMOKE8_18FL_1814_TOWER2						
01040312	AD_SMOKE9_18FL_1816_TOWER2			/			OSD เสีย
01040313	AD_SMOKE10_18FL_1818_TOWER2						
01040314	AD_SMOKE11_18FL_1820_TOWER2						
01040315	AD_SMOKE12_18FL_1822_TOWER2						
01040316	AD_SMOKE13_18FL_1824_TOWER2						
01040317	AD_SMOKE14_18FL_1826_TOWER2		/				
01040318	AD_SMOKE20_17FL_1736_TOWER2						
01040319	AD_SMOKE14/1_19FL_1914_TOWER2						
01040320	AD_SMOKE14/2_19FL_1914_TOWER2						
01040321	AD_SMOKE14/3_19FL_1914_TOWER2						
01040376	MD_CORRIDOR1_14FL_TOWER2		/				
01040377	KEY_SW_14FL_TOWER2						
01040378	FS_14FL_TOWER2						
01040379	SS_14FL_TOWER2						
01040380	SPEAKER_14FL_TOWER2						
01040381	TEL_14FL_TOWER2						
01040382	MD_CORRIDOR1_15FL_TOWER2		/				
01040383	KEY_SW_15FL_TOWER2						
01040384	FS_15FL_TOWER2						
01040385	SS_15FL_TOWER2						
01040386	SPEAKER_15FL_TOWER2						
01040387	TEL_15FL_TOWER2						
01040388	MD_CORRIDOR1_16FL_TOWER2		/				
01040389	KEY_SW_16FL_TOWER2						

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2568

โครงการ : Centara Grand Mirage Beach Resort

Address	Location	Qty.	PM.	PM.	PM.	PM.	Remark
			1/4	2/4	3/4	4/4	
01040390	FS_16FL_TOWER2						
01040391	SS_16FL_TOWER2						
01040392	SPEAKER_16FL_TOWER2						
01040393	TEL_16FL_TOWER2						
01040394	MD_CORRIDOR1_17FL_TOWER2		/				
01040395	KEY_SW_17FL_TOWER2						
01040396	FS_17FL_TOWER2						
01040397	SS_17FL_TOWER2						
01040398	SPEAKER_17FL_TOWER2						
01040399	TEL_17FL_TOWER2						
01040400	MD_SMOKE8_14FL_1430_TOWER2						
01040401	MD_SMOKE14_14FL_1440_TOWER2						
01040402	MD_SMOKE8_15FL_1530_TOWER2						
01040403	MD_SMOKE13_15FL_1540_TOWER2						
01040404	MD_SMOKE14_15FL_1540_TOWER2						
01040405	MD_SMOKE12_16FL_1630_TOWER2						
01040406	MD_SMOKE17_16FL_1640_TOWER2						
01040407	MD_SMOKE18_16FL_1640_TOWER2						
01040408	MD_SMOKE21_17FL_1736_TOWER2						
01040409	MD_SMOKE16_17FL_1730_TOWER2						
01040410	MD_CORRIDOR1_18FL_TOWER2		/				
01040411	KEY_SW_18FL_TOWER2						
01040412	FS_18FL_TOWER2						
01040413	SS_18FL_TOWER2						
01040414	SPEAKER_18FL_TOWER2						
01040415	TEL_18FL_TOWER2						
01040416	MD_CORRIDOR1_19FL_TOWER2		/				
01040418	KEY_SW_19FL_TOWER2						
01040419	FS_19FL_TOWER2						
01040420	SS_19FL_TOWER2						
01040421	SPEAKER_19FL_TOWER2						

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2568

โครงการ : Centara Grand Mirage Beach Resort

Address	Location	Qty.	PM.	PM.	PM.	PM.	Remark
			1/4	2/4	3/4	4/4	
01040422	TEL_19FL_TOWER2						
01040423	MD_SMOKE15_18FL_1826_TOWER2						
01040424	MD_SMOKE2_19FL_1902_TOWER2						
01040425	MD_SMOKE4_19FL_1906_TOWER2						
01040426	MD_SMOKE6_19FL_1910_TOWER2						
01040427	MD_SMOKE8_19FL_1914_TOWER2						
01040428	MD_SMOKE10_19FL_1918_TOWER2						
01040429	MD_SMOKE12_19FL_1922_TOWER2						
01040430	MD_CORRIDOR1_20FL_TOWER2		/				
01040431	MD_CORRIDOR2_20FL_ LIFT_MACHINE		/				
01040432	KEY_SW_20FL_TOWER2						
01040433	FS_20FL_TOWER2						
01040434	SS_20FL_TOWER2						
01040435	SPEAKER_20FL_TOWER2						
01040436	TEL_20FL_TOWER2						
01040437	RELAY_LIFT1_20FL_TOWER2						
01040438	RELAY_LIFT2_20FL_TOWER2						
01040439	RELAY_PF_20FL_TOWER2						
01040440	MD_SMOKE2/1_20FL_1906_TOWER2						
01040441	MD_SMOKE2/2_20FL_1906_TOWER2						
01040442	MD_SMOKE3/1_20FL_1910_TOWER2						
01040443	MD_SMOKE3/2_20FL_1910_TOWER2						
01040444	MD_SMOKE4/1_20FL_1914_TOWER2						
01040445	MD_SMOKE4/2_20FL_1914_TOWER2						
01040446	MD_SMOKE5/1_20FL_1918_TOWER2						
01040447	MD_SMOKE5/2_20FL_1918_TOWER2						
01040448	MD_SMOKE6/1_20FL_1922_TOWER2						
01040449	MD_SMOKE6/2_20FL_1922_TOWER2						
Note:							

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2568

โครงการ : Centara Grand Mirage Beach Resort

Address	Location	Qty.	PM.	PM.	PM.	PM.	Remark
			1/4	2/4	3/4	4/4	
Loop 7							
01050001	ISOLATOR_1_LOOP7			/			
01050126	DETECTOR_ZONE1_BFL_TOWER3			/			
01050127	DETECTOR_ZONE2_BFL_TOWER3			/			
01050128	DETECTOR_ZONE3_BFL_TOWER3			/			
01050129	DETECTOR_ZONE4_BFL_TOWER3			/			
01050130	DETECTOR_ZONE5_BFL_TOWER3			/			
01050131	DETECTOR_ZONE6_BFL_TOWER3			/			
01050132	DETECTOR_ZONE7_BFL_TOWER3			/			
01050133	DETECTOR_ZONE8_BFL_TOWER3			/			
01050134	DETECTOR_ZONE9_BFL_TOWER3			/			
01050135	DETECTOR_ZONE10_BFL_TOWER3			/			
01050136	DETECTOR_ZONE11_BFL_TOWER3			/			
01050137	DETECTOR_ZONE12_BFL_TOWER3			/			
01050138	DETECTOR_ZONE13_BFL_TOWER3			/			
01050139	DETECTOR_ZONE14_BFL_TOWER3			/			
01050140	DETECTOR_ZONE15_BFL_TOWER3			/			
01050141	KEY_SW_BFL_TOWER3			/			
01050142	FS1_BFL_TOWER3			/			
01050143	SS1_BFL_TOWER3			/			
01050144	FS2_BFL_TOWER3			/			
01050145	SS2_BFL_TOWER3			/			
01050146	SPEAKER_BFL_TOWER3			/			
01050147	TEL_BFL_TOWER3			/			
01050148	VISIBLE_LAUNDRY TOWER3			/			
01050149	RELAY1_AHU_BFL_TOWER3			/			
01050150	RELAY2_AHU_BFL_TOWER3			/			
01050151	RELAY3_AHU_BFL_TOWER3			/			
01050152	RELAY4_AHU_BFL_TOWER3			/			
01050153	RELAY5_AHU_BFL_TOWER3			/			

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2568

โครงการ : Centara Grand Mirage Beach Resort

Address	Location	Qty.	PM.	PM.	PM.	PM.	Remark
			1/4	2/4	3/4	4/4	
01050154	RELAY6_AHU_BFL_TOWER3			/			
01050155	RELAY7_AHU_BFL_TOWER3			/			
01050156	RELAY8_AHU_BFL_TOWER3			/			
01050157	RELAY9_AHU_BFL_TOWER3			/			
01050158	RELAY10_AHU_BFL_TOWER3			/			
01050159	RELAY11_AHU_BFL_TOWER3			/			
01050160	RELAY12_AHU_BFL_TOWER3			/			
01050161	RELAY13_AHU_BFL_TOWER3			/			
01050162	RELAY14_AHU_BFL_TOWER3			/			
01050163	RELAY15_AHU_BFL_TOWER3			/			
01050164	RELAY16_AHU_BFL_TOWER3			/			
01050165	RELAY17_AHU_BFL_TOWER3			/			
01050166	DETECTOR_ZONE1_1FL_TOWER3						รีโนเวท
01050167	DETECTOR_ZONE2_1FL_TOWER3						
01050168	DETECTOR_ZONE3_1FL_TOWER3						
01050169	DETECTOR_ZONE4_1FL_TOWER3						
01050170	DETECTOR_ZONE5_1FL_TOWER3						
01050171	DETECTOR_ZONE6_1FL_TOWER3						
01050172	GAS_DETECTOR_1FL_TOWER3			/			
01050173	KEY_SW_1FL_TOWER3			/			
01050174	FS1_1FL_TOWER3			/			
01050175	SS1_1FL_TOWER3			/			
01050176	SPEAKER_1FL_TOWER3			/			
01050177	TEL_1FL_TOWER3			/			
01050178	RELAY1_AHU_1FL_TOWER3			/			
01050179	RELAY1_AHU_1AFL_TOWER3			/			
01050180	RELAY2_AHU_1AFL_TOWER3			/			
01050181	RELAY3_AHU_1AFL_TOWER3			/			
01050182	RELAY4_AHU_1AFL_TOWER3			/			
01050183	RELAY5_AHU_1AFL_TOWER3			/			

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2568

โครงการ : Centara Grand Mirage Beach Resort

Address	Location	Qty.	PM.	PM.	PM.	PM.	Remark
			1/4	2/4	3/4	4/4	
01050184	DETECTOR_ZONE7_1FL_TOWER3			/			
01050185	KEY_SW_1AFL_TOWER3			/			
01050186	FS1_1AFL_TOWER3			/			
01050187	SS1_1AFL_TOWER3			/			
01050188	SPEAKER_1AFL_TOWER3			/			
01050189	TEL_1AFL_TOWER3			/			
01050191	DETECTOR_ZONE1_2FL_TOWER3						รีโนเวท
01050192	DETECTOR_ZONE2_2FL_TOWER3						
01050193	DETECTOR_ZONE3_2FL_TOWER3						
01050194	KEY_SW_2FL_TOWER3			/			
01050195	FS1_2FL_TOWER3			/			
01050196	SS1_2FL_TOWER3			/			
01050197	SPEAKER_2FL_TOWER3			/			
01050198	TEL_2FL_TOWER3			/			
01050199	RELAY_AHU1_2FL_TOWER3			/			
01050200	RELAY_AHU2_2FL_TOWER3			/			
01050201	RELAY1_AHU_2FL_TOWER3			/			
01050202	RELAY2_AHU_2FL_TOWER3			/			
01050203	RELAY3_AHU_2FL_TOWER3			/			
01050204	RELAY4_AHU_2FL_TOWER3			/			
01050205	RELAY5_AHU_2FL_TOWER3			/			
01050206	RELAY6_AHU_2FL_TOWER3			/			
01050207	RELAY7_AHU_2FL_TOWER3			/			
01050208	RELAY8_AHU_2FL_TOWER3			/			
01050209	RELAY9_AHU_2FL_TOWER3			/			
01050210	RELAY10_AHU_2FL_TOWER3			/			

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2568

โครงการ : Centara Grand Mirage Beach Resort

Address	Location	Qty.	PM.	PM.	PM.	PM.	Remark
			1/4	2/4	3/4	4/4	
01050211	RELAY11_AHU_2FL_TOWER3			/			
01050212	RELAY12_AHU_2FL_TOWER3			/			
01050213	RELAY13_AHU_2FL_TOWER3			/			
01050214	RELAY14_AHU_2FL_TOWER3			/			
01050215	RELAY15_AHU_2FL_TOWER3			/			
01050216	RELAY16_AHU_2FL_TOWER3	15		/			
01050217	RELAY17_AHU_2FL_TOWER3	13		/			
01050218	DETECTOR_ZONE1_BFL_TOWER5	9	/				
01050219	DETECTOR_ZONE1_1FL_TOWER5	10	/				
01050220	DETECTOR_ZONE2_1FL_TOWER5	27	/				
01050221	DETECTOR_ZONE3_2FL_TOWER5	19	/				
01050222	DETECTOR_ZONE4_1FL_TOWER5	19	/				
01050223	GAS_DETECTOR_ZONE6_1FL_TOWER5		/				
01050224	KEY_SW_1FL_TOWER5		/				
01050225	FS1_1FL_TOWER5		/				
01050226	SS1_1FL_TOWER5		/				
01050227	SPEAKER_1FL_TOWER5		/				
01050228	RELAY1_1FL_TOWER5		/				
01050229	TEL_1FL_TOWER5		/				
01050230	FS3_BFL_TOWER3			/			
01050231	SS3_BFL_TOWER3			/			
01050232	GAS_DZ1_BFL_TOWER3			/			
01050233	GAS_DZ1_BFL_TOWER3			/			
01050234	GAS_DZ3_BFL_TOWER3			/			
01050235	DETECTOR_ZONE8_1FL_TOWER3			/			
01050236	DETECTOR_ZONE9_1FL_TOWER3			/			
Note:							

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4
68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2568

Centara Grand Mirage Beach Resort

สรุปผลการทดสอบพบปัญหาดังนี้

- FL.7 Rm 737 Fire Work แจ้ง Alarm Rm731 Graphic แจ้งตรง Rm757 S/N0053 อุปกรณ์ SIGA OSD

Rm1710 แจ้ง Alarm 1704

Rm'1704 ไม่สามารถเข้าตรวจเช็คได้

- FL.3 Rm 326 SIGA OSD สภาพไม่พร้อมใช้งานควรเปลี่ยน 1 ตัว

Rm 325 SIGA OSD เสีย 1 ตัว

Rm 305 SIGA OSD เสีย 1 ตัว

Rm 335 SIGA OSD เสีย 1 ตัว

- FL.5 Rm 537 Smoke Conven เสีย 1 ตัว

Rm 538 SIGA OSD เสีย 1 ตัว

- FL.6 Rm637 Smoke Conven เสีย 1 ตัว (หน้าห้องน้ำ)

Rm 630 SIGA OSD เสีย 1 ตัว

Rm 636 SIGA OSD เสีย 1 ตัว

- FL.10 Rm 1019 SIGA OSD เสีย 1 ตัว

Rm 1007 SIGA OSD เสีย 1 ตัว

Rm 1816 SIGA OSD เสีย 1 ตัว

- FL.18 Rm 1816 SIGA OSD เสีย 1 ตัว

สรุปอุปกรณ์เสียทั้งหมดดังนี้ (ภายในห้องพัก)

Smoke Conven รุ่น 882/Base เสีย 2 ตัว

Smoke Add รุ่น SIGA OSD / Base เสีย 10 ตัว

* Rm 1710 แจ้ง Alarm ไม่ตรงต้องตรวจเช็ค Rm1710 และ Rm 1704 (พร้อมกัน)

* Rm 737 Fire Work แจ้ง Alarm ไม่ตรง S/N 9053 ต้องทำการ Program ก่อนออกจากพื้นที่ Trouble 146 Point

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4
68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2568

วันที่ 1-4 กันยายน 2568

รูปภาพประกอบ




รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4
68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2568

วันที่ 1-4 กันยายน 2568

รูปภาพประกอบ



รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4
68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2568

วันที่ 1-4 กันยายน 2568

รูปภาพประกอบ



รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4
68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2568

วันที่ 1-4 กันยายน 2568

รูปภาพประกอบ

