Engelen Graaf van Solmsweg 79a

Kadastraal : 's-Hertogenbosch, R - 2371 Bouwjaar

Eigenaar : J.H.M. Wijns Architect

Huidige functie: woning Oorspr. functie: woning

Verbouwingen : Archief :

Beschrijving


Algemeen:

Dit pand met rechthoekig grondplan is gelegen in een gesloten bouwblok aan de westzijde van de Graaf van Solmsweg. Het statige pand omvat vier niveau's: kelder, begane grond, eerste verdieping en zolder. Het met gesmoorde oud-Hollandse pannen gedekte schilddak is met de nok haaks op de straat georiënteerd. Voor het pand is een natuurstenen stoep aangelegd. De voor-gevel vertoont sporen van oorlogsschade uit de Tweede Wereldoorlog. De bebouwing die voorafging aan het huidige pand is, samen met een vijftal buurpanden, tijdens een brand op 20 september 1858 in de as gelegd.

Voorgevel:

De in kruisverband gemetselde lijstgevel met het oorspronkelijke lichtgesneden voegwerk is met vijf vensterassen geleed. Het deurkozijn op hardstenen neuten bevindt zich rechts uit het midden van de nagenoeg symmetrisch opgezette gevel. De vernieuwde voordeur (circa 1950) en het glas-in-lood bovenlicht worden geaccentueerd door een brede houten omlijsting, aan de bovenzijde afgesloten met een kroonlijst met daarop geschilderd de naam "De Pellikaan". Ter rechterzijde van de entreepartij bevindt zich een waterpeilsteen en een lichtkolk met twee tweeruits draaiende kelderramen. Ter linkerzijde van de deur is een gevelsteen met daarop het jaartal 1859 ingemetseld.

Alle vensteropeningen zijn voorzien van anderhalfsteens strekse boog en hardstenen onderdorpel. De vier oorspronkelijke, kwartrond geprofileerde kozijnen op begane grond niveau zijn voorzien van vernieuwde dubbele drieruits draairamen (XXa) en een tweeruits glas-in-lood bovenlicht. Voor de draaiende delen zijn zesruits voorzetramen geplaatst. De vijf vensters op eerste verdiepingsniveau hebben oorspronkelijke kwartrond geprofileerde kozijnen met vernieuwde dubbele tweeruits draaiende onderramen (XXa) en vast tweeruits glas-in-lood bovenlicht. Van



: 1859

oorsprong bevonden zich zowel op de begane grond als op de eerste verdieping schuiframen. Ter rechterzijde van de gevel is een strook muurwerk van een verdwenen buurpand zichtbaar. De gevel is aan de bovenzijde afgesloten met een stucwerk lijst en een geprofileerde bakgoot. Het dakschild is voorzien van een klein daklicht.

Linkerzijgevel:

Een deel van deze zijgevel, die net als de voorgevel in kruisverband is gemetseld, gaat schuil achter het pand Graaf van Solmsweg 81. Ter rechterzijde is een koude naad te zien tussen de buitenschillen van beide gevels. De zijgevel is met kwalitatief minder goede bakstenen gemetseld. Op eerste verdiepingsniveau is de gevel geleed met een enkel vroeg twintigste-eeuws venster met vast tweeruits bovenlicht en draaiende onderramen. Verder is een zestal gevelan-



Voorgevel.

kers ter plaatse van de eerste- en zolderverdiepingvloer in het zicht. Aan de bovenzijde wordt de gevel afgesloten met een eenvoudige, moderne bakgoot.

Rechterzijgevel:

De rechterzijgevel is in kruisverband gemetseld. Het begane-grondniveau is over de gehele hoogte voorzien van gecementeerd metselwerk, een restant van een gesloopt buurpand. Ter rechterzijde van de gevel sluit het huidige buurpand nummer 79 aan op de gevel. De gevel is op de eerste verdieping geleed met twee moderne vensteropeningen onder een steens rollaag. Ter hoogte van de zoldervloer is een aantal gevelankers zichtbaar. De gevel is aan de bovenzijde afgesloten met een eenvoudige, moderne bakgoot. Het dakschild is voorzien van een modern zolderraam.



Voorgevel en rechterzijgevel.

Achtergevel:

De achtergevel van het pand is vanaf de openbare weg niet zichtbaar.

Interieur:

Het interieur behoorde niet tot deze verkenning. Uit de door de gemeente 's-Hertogenbosch, afdeling BAM, aangeleverde gegevens is op te maken dat in het pand naast belangwekkende interieurafwerkingen en interieurelementen, oude balklagen en een oude kapconstructie aanwezig zijn.



Linkerzijgevel met deel voorgevel.

Redengevende omschrijving

Het pand heeft monumentale waarde vanwege de gevels, de bouwmassa en de situering. Het gebouw heeft historische waarde omdat het gebouwd is net na de brand van 1858. De interieurelementen, de balklagen en de kapconstructie hebben bouwhistorische waarde.

Datum verkenning: 9 oktober 2003

Fotografie: M. Bimmel en A.G. Oldenmenger Veldwerk: M. Bimmel en A.G. Oldenmenger

Tekst rapportage: A.G. Oldenmenger