# 's-Hertogenbosch Hinthamerstraat 138

Kadastraal : 's-Hertogenbosch, H - 6316 Bouwjaar : XV B

Eigenaar : F.A.J.C. Vorst Architect

Huidige functie: woning Oorspr. functie: winkel/woning

Verbouwingen: XVII, XIX

Archief: Gemeente 's-Hertogenbosch, afdeling BAM, documentatie-archief.

# Beschrijving

## Algemeen:


Het pand is gelegen aan de noordzijde van de Hinthamerstraat op een diep, rechthoekig perceel dat volledig bebouwd is. Met de linkerzijgevel grenst het pand aan het Slijpersstraatje. Het pand bestaat uit een diep voorhuis met een lager achterhuis en dateert waarschijnlijk in zijn geheel uit de tweede helft van de 15de eeuw. Het pand kent een indeling in een voor- en een achterhuis, die van elkaar gescheiden zijn door een brandmuur (op het zolderniveau verdwenen). Het pand is opgebouwd uit een hoge begane grond, een eerste verdieping en een zolderverdieping onder een zadeldak met een wolfeinde aan de voorzijde. Het hoge begane-grondniveau is voorzien van een insteekverdieping; onder het achterhuis bevindt zich een half verdiepte kelder, gedekt met een enkelvoudige balklaag.

Tegen de achtergevel van de hoofdbouw bevindt zich een tweede achterhuis, bestaande uit twee bouwlagen onder een zadeldak, dat is gedekt met gesmoorde en oranje-rode oud-Hollandse pannen.

Oorspronkelijk bevond zich hierachter nog een derde, eveneens 15de-eeuwse achterhuis, welke vervangen is door een modern bouwdeel. In de 17de eeuw zijn zowel het hoofdbouwdeel als het tweede achterhuis voorzien van een nieuwe kapconstructie. De gevels hebben met name in de 19de eeuw wijzigingen ondergaan, waaronder diverse gevelopeningen in de linkerzijgevel (XIXa) en de vormgeving van de huidige voorgevel (XIX). Het is niet uitgesloten dat de gevel nog ouder muurwerk bevat.

#### Voorgevel:

De gepleisterde neo-classicistische lijstgevel (XIXd) is twee vensterassen breed. De gevel is in een opvallende bruine kleur geverfd; ter hoogte van de pui is in het pleisterwerk een blokmotief aangebracht. De pui (XIXd) is opgebouwd uit een groot ongedeeld raam op een lage natuurstenen borstwering met rechts hier-



van een deur; hierboven zijn drie getoogde bovenlichten, gevat in een geprofileerde omlijsting. Deze omlijsting loopt waarschijnlijk naar beneden door tot op de borstwering maar is tegenwoordig omtimmerd. De stijl in het thans ongedeelde raam is verdwenen. Op de verdieping zijn twee laat 19de-eeuwse schuivende T-vensters, geplaatst in een met pen-en- gatverbinding en toognagels uitgevoerd kozijn. De gevel eindigt met een sobere kroonlijst met bakgoot.

### Linkerzijgevel:

De linkerzijgevel grenzend aan het Slijpersstraatje bevat middeleeuws muurwerk. De gevel heeft een sterke scheefstand (pandinwaarts) waardoor de dakrand uitsteekt. Onder de dakrand bevindt zich een gemetselde bloktandlijst ter beëindiging van de gevel. De gevel heeft verschillende gevelopeningen, te weten van links



Voorgevel.

naar rechts: (achterbouw) een deur (XIX) en een venster, beide met bovenlicht, in het dakvlak een uitgebouwde, moderne dakkapel met draairamen en een plat dak, waarnaast een dakraam (achterhuis), twee 12-ruits schuifvensters (XIXa) met schuivend onderraam en vast bovenlicht in een getoognageld kozijn, op de verdieping twee 9-ruits vensters met vernieuwde draairamen, (voorhuis) een 2-ruits draairaam (XX) en een kleppend raam (XX) op de verdieping. De gevel bevat een aantal oorpronkelijke en een aantal twintigste-eeuwse gevelankers.

#### Rechterzijgevel:

De rechterzijgevel, vermoedelijk een gemeenschappelijke muur met het buurpand 140, is niet in het zicht. Het is aannemelijk dat deze muur laat-middeleeuws muurwerk bevat.

## Achtergevel:

De achtergevel heeft een gecementeerde topgevel waartegen een uitpandig rookkanaal (XIX) is geplaatst.

#### Interieur:

Zowel het voor- als het achterhuis bezitten boven de begane grond en de eerste verdieping een samengestelde balklaag (XVB) met sleutel-



Linkerzijgevel naar straatzijde gezien.

stukken en een diepte van in totaal zes balkvakken. Ter plaatse van de brandmuur is een laat-middeleeuwse trap (XVB) gepositioneerd, die thans ten dele is vernieuwd. De kapconstructie dateert uit de 17de eeuw en bestaat uit vier eiken dekbalkjukken met krommers en een makelaar voor de oplegging van de nokbalk. Ook het tweede achterhuis bezit nog de 15deeuwse balklaag van moer- en kinderbinten, voorzien van sleutelstukken met een totale diepte van drie vakken. De kap omvat twee dekbalkjukken van eikenhout (XVII).

### Redengevende omschrijving

Het pand Hinthamerstraat 138 heeft monumentale waarde vanwege de hoge ouderdom en authenticiteit van de bouwmassa, vanwege de hiermee samenhangende balklagen en kapconstructies, vanwege de behouden gebleven indeling, vanwege de structuurbepalende kelders en vanwege de nog aanwezige oorspronkelijke interieurelementen.

De laat 19de-eeuwse neoclassicistische gevel is beeldbepalend als karakteristieke gevel met een opvallende kleurafwerking in de afwisselende gevelrij aan de noordzijde van de Hinthamerstraat.

Naast de hoge bouwhistorische waarde van de linkerzijgevel, vormt de scheefstand van deze gevel, grenzend aan het Slijperstraatje, een beeldbepalend aspect.



Achtergevel.

Datum verkenning: 27 mei 2003 Fotografie: M. Bimmel

Veldwerk: M. Bimmel en A.K. Hemmes

Tekst rapportage: A.K. Hemmes