Bokhoven Graaf Engelbertstraat 4

Kadastraal : 's-Hertogenbosch, R - 106 Bouwjaar

Eigenaar : D.C. Graafmans Architect

Huidige functie: woning Oorspr. functie: armenhuizen

Verbouwingen : XXc

Archief :

Beschrijving

Algemeen:

Het negentiende-eeuwse vrijstaande pand aan de noordzijde van de Graaf Engelbertstraat heeft een rechthoekige grondslag en is met de lange zijde aan de straat gelegen. Het pand omvat een begane grond en zolderniveau onder een met oranje en gesmoorde, oud Hollandse dakpannen gedekt zadeldak. Tegen de rechtergevel bevindt zich een iets smallere aanbouw onder een met pannen gedekt lessenaardak. De witgeschilderde gevels zijn in kruisverband gemetseld.

Naar verluidt betreft het hier van oorsprong een rijtje van drie armenhuizen in het centrum van Bokhoven. In de jaren zestig van de twintigste eeuw is er rigoureus verbouwd waarbij de afzonderlijke woningen zijn samengetrokken tot één woning.


Voorgevel:

Bij de samentrekking van de woningen zijn de drie deuren en drie vensters in de straatgevel vervangen door vier nieuwe vensters. Met enige moeite zijn bouwsporen te onderscheiden die de oorspronkelijke plaatsen van de gevelopeningen aanduiden. De moderne vensters zijn voorzien van zesruits schuiframen en zesruits bovenlichten. De buitenraamluiken zijn gelijktijdig aangebracht. Elk van de vier vensters is voorzien van een keramische onderdorpel. De voorgevel, waarin een achttal gevelankers zichtbaar is, wordt aan de bovenzijde afgesloten met een zinken bakgoot.

De voorgevel van de aanbouw is van oorsprong voorzien geweest van een deur onder een halfsteens rollaag. Deze gevelopening is later dichtgezet. De daklijn is voorzien van vlechtingen en een gordinganker.

Linkerzijgevel:

De top van deze tuitgevel verdwijnt achter houten regelwerk, gevat in een sierlijke wind-



: 1826

vaan. In deze gevel bevindt zich de moderne voordeur onder een houten overkapping.

Rechterzijgevel:

De rechterzijgevel gaat op begane grond niveau nagenoeg geheel schuil achter de aanbouw. De daklijn van de tuitgevel is voorzien van vlechtingen. De schouderstukken zijn enigszins uitgemetseld. Tuit en schouderstukken zijn voorzien van hardstenen dekplaten. Net boven de aansluiting van het lessenaardak is een kleine halfsteens rollaag, mogelijk van een dichtgezet hooiluik, zichtbaar. In de gevel is een drietal ankers van de kap waar te nemen. De rechterzijgevel van de aanbouw is vanaf de openbare weg niet zichtbaar.



Straatgevel (voormalige voorgevel) en deel rechterzijgevel.



Achtergevel en deel rechterzijgevel.

Achtergevel:

Naar verluidt is de achtergevel van oorsprong blind geweest. Tijdens de verbouwing in de jaren zestig is in het midden een breed raam aangebracht. Aan weerszijden van dit raam bevindt zich een venster. Links een venster met dubbele zesruits draairamen, rechts een venster met vierruits schuivend onderraam en vast vierruits bovenlicht. Beide vensters zijn voorzien van buitenluiken. Het dakschild is voorzien van een dakkapel onder lessenaardak met aan weerszijden een modern dakraam. De houten dakkapel heeft een drietal draaiende vierruits ramen. Het dak is voorzien van een mastgoot.

Het muurwerk van de aanbouw is geheel modern. Het schone metselwerk heeft een moderne deur en een vierruits venster. In het muurwerk is een gordinganker waar te nemen.

Interieur.

Het interieur behoorde niet tot deze verkenning.

Redengevende omschrijving

Het pand heeft monumentale waarde vanwege de gevels, de bouwmassa en de situering. De oorspronkelijke functie als armenwoningen draagt bij aan de sociaalhistorische waarde van het pand.

Datum verkenning: 9 oktober 2003

Fotografie: M. Bimmel en A.G. Oldenmenger Veldwerk: M. Bimmel en A.G. Oldenmenger

Tekst rapportage: A.G. Oldenmenger